




مرکز آموزش فنون هوانیاگشواری ایران

هوای پی ندیل



فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>فصل</u>
۱	۱ - تعریف و طبقه‌بندی هواپیماهای مدل
۱۱	۲ - ابزار کار و مصالح
۲۴	۳ - مدل‌های تمام بالسا
۳۲	۴ - گلایدرهایی که با نخ کشیده می‌شوند
۴۱	۵ - مدل‌هایی که با نیروی کش پرواز می‌کنند
۵۴	۶ - مدل‌های موتوری
۶۳	۷ - مدل‌های جت
۷۲	۸ - مدل‌های غیر متعارف
۸۱	۹ - ساختن هواپیمای مدل
۹۵	۱۰ - کاغذکشی و پرداخت مدل
۱۰۴	۱۱ - ترمیم یا تنظیم هواپیما برای پرواز
۱۱۸	۱۲ - موتورهای هواپیمای مدل
۱۳۱	۱۳ - مدل‌های کنترل لاین
۱۴۳	۱۴ - مدل‌های رادیوکنترل
۱۵۶	۱۵ - مدل‌های «Indoor» آیندور
۱۷۱	۱۶ - مدل‌های مسابقات

- پنج -

فهرست جداول

صفحه	شماره
۱۴	۱ - ابزار کار مدل سازی
۱۵	۴ - درجات چوب بالسا
۱۶	۳ - معرف وزنهای چوب بالسای ورق
۱۷	۴ - نمونه انتخاب چوب بالسا
۱۹	۵ - ضخامت تخته چندلا
۴۶	۶ - نسبتهای طرح مدلهای کشی
۴۸	۷ - نمونه اندازه موتورهای کشی
۵۲	۸ - حداکثر دوربی خطر برای موتورهای کشی
۶۱	۹ - اندازه های مدلهای موتوری که زیاد پرواز مینمایند
۶۱	۱۰ - اندازه های مدلهای نیمه اسکیل «اسپرت»
۶۷	۱۱ - اندازه های مدل جتکس
۷۰	۱۲ - مشخصات مدلهای لوله ای با ملح بره دار
۷۱	۱۳ - اندازه های ملح بره دار
۷۵	۱۴ - مشخصات طرح هلی کوپتر با «جتکس»
۹۴-۹۰	۱۵ - خلاصه اندازه های مصالح وغیره برای انواع مدلها
۱۰۲	۱۶ - راهنمای استفاده از مصالح پوشش
۱۱۴	۱۷ - مشروح تریم یا تنظیم مدلهای پرواز آزاد

- هفت -

شماره

صفحه

-
- ۱۱۷-۱۱۵ - چارت تریم یا تنظیم مدلهای پروازآزاد
 - ۱۲۱ - اندازه‌های موتورهای استاندارد
 - ۱۲۱ - ظرفیت‌های معادل و یا برابر
 - ۱۲۳ - معادل تقریبی اندازه‌های موتور
 - ۱۴۰ - اندازه‌های مدلهای «اسپرت» و آموزشی
 - ۱۴۰ - اندازه‌های ملنخ مدلهای «استانت»
 - ۱۴۱ - اندازه‌های مدلهای «سرعت»
 - ۱۶۰ - ویژگیهای هواپیماهایی که بارادیوکنترل می‌شوند
 - ۱۷۴ - مشخصات هواپیماهای «Team Racer»
 - ۱۷۶ - طبقه‌بندی کنترل لاین «اسپید»

فصل اول

تعریف و طبقه بندی هوایپیماهای مدل

تعریف عمومی «هوایپیماهای مدل» شامل انواع هوایپیماهای مختلف میگردد که بحدود علاقه و ذوق و سن و اطلاعات اشخاص بستگی دارد، بسیاری از مدل‌های خیلی ابتدائی که بهای بعضی از آنها بسیار کم میباشد ممکن است جزو اسباب بازی محسوب شود که البته برای همین منظورهم ساخته شده است. از طرف دیگر مدل‌های ساخته میشود که در طرح آن حداکثر قابلیت عملیاتی بودن در نظر گرفته شده است و بهای آنها بسیار زیاد میباشد مثل هوایپیماهای رادیو کنترل که اگر بهای وسائل الکترونیکی هر بوطه را نیز بحساب آوریم مبلغ قابل ملاحظه ای خواهد بود. هوایپیماهای نوع اخیر صرفاً برای بزرگسالان میباشد.


هوایپیماهای مدل در وحله اول بدو دسته هوایپیماهایی که قابل پرواز میباشند و هوایپیماهایی که پرواز نمینمایند تقسیم میشود، هوایپیماهای مدل پلاستیکی بهترین نمونه هوایپیماهی است که قابل پرواز نمیباشد، این هوایپیماها بصورت قطعات مجزا از پلاستیک قالب ریزی شده و علاوه‌مندان بساختن و یا بعبارت دیگر موئاز نمودن آن با خواندن نقشه‌داخل جعبه هر مدل قطعات را با چسب مخصوص بهم چسبانده و مدل هوایپیمای مورد نظر را میسازند. اندازه‌های قطعات مختلف هوایپیماهای پلاستیکی از روی اندازه‌های هوایپیماهای موجود بزرگ در مقیاسهای کوچک مثل $\frac{1}{33}$ و $\frac{1}{30}$ و $\frac{1}{20}$ تعیین می‌گردد و هوایپیمای ساخته شده کاملاً شبیه هوایپیمای اصلی میباشد. ساختن و یا موئاز بعضی از هوایپیماهای پلاستیکی بسیار ساده است و از طرف دیگر بعضی از آنها از چند

صد قطعه ریز و درشت تشکیل شده است که سوار کردن آن بسیار دشوار بوده و احتیاج به هم‌هارت و اطلاعات هوایی‌مانی و نقشه خوانی و آشنائی با هوای پیمادارد. بهر حال ساختن و جمع آوری هوایی‌ماهای مدل پلاستیکی صرفاً برای مطالعات درروی انواع هوایی‌ماها و ایجاد کلکسیون میباشد. ساختن و جمع آوری هوایی‌ماهای پلاستیکی مدل بسیار لذت بخش بوده و سازنده آن در صورتی از کار خود لذت میرد که مدل خود را بسیار ظریف و تمیز ساخته و طبق دستورات نقشه راهنمای آنرا رنگ آمیزی نماید، تنوع مدل‌های پلاستیکی بسیار زیاد است و دهها کارخانه مشهور و بزرگ چند صد هوایی‌ما از انواع هوایی‌های قدیم و جدید تولید نموده و مینمایند. ضمناً بد نیست بدانید که مثلاً برای ساختن قالب‌های مختلف مثل یک هوایی‌مای مدل فانتوم حداقل یک‌سال وقت و کار لازم است و بهای این قالب‌ها نیز بسیار گران تمام میشود.

آنچه در این کتاب مورد بحث قرار گرفته درباره هوایی‌هاست که پرواز مینماید. هوایی‌ها قابل پرواز رامیتوان بهدو گروه تقسیم کرد:

گروه اول - هوایی‌ها پرواز آزاد. کلیه هوایی‌ها که میتوانند مانند یک هوایی حقیقی در هوا پرواز کنند شامل این گروه می‌باشند.

گروه دوم - هوایی‌ها کنترل لاین: پرواز این هوایی‌ها معمولاً با دو رشته سیم (کاهی یا کرشته) در مسیر دائره‌ای (شکل ۱) بوسیله خلبان کنترل می‌گردد.



شکل ۱

در حقیقت مسیر پرواز هوایی‌ها کنترل لاین برخلاف آنچه بنظر می‌رسد محدود نیست و چون خلبان سکان افقی آن را کنترل مینماید میتواند حرکات متعددی با آن انجام دهد. هوایی‌ها اول از لحظه پرواز دارای جاذبه زیادتری بوده و احتیاج بزمینهای

بازوفضای بزرگ دار دولی هواپیماهای کنترل لاین را میتوان در زمینهای نسبتاً کوچک پرواز داد و چون کنترل هواپیما همیشه در دست خلبان است احتیاج زیادی به مهارت در تریم و طراحی و ساختن آن نیست. این نوع هواپیماها بدلایل فوق کمتر در معرض خطر و تهدید، با درقار گرفته چون وزن آن یکی از عوامل بحرانی بشمار نمی‌آید ظرافت در ساختمان آن برای سبک بودن و زیبا بودن چندان لازم نمی‌باشد. با توجه بروش پرواز دوگروه فوق الذکر که کاملاً باهم متفاوت می‌باشد کشش و علاقه اشخاص بطرف هواپیماهای مدل یکی نیست و کمتر شخصی را میتوان یافت که به رو نوع آنها علاقمند باشد. مدل سازان معمولاً یکی از دو نوع را انتخاب نموده و بیشتر مساعی خود را صرف آن مینمایند و چون تعـداد و انواع هواپیما های مدل بسیار زیاد می‌باشد. بنا بر این هیچکس نمی‌تواند آرزو کند که متخصص پرواز همه آنها گردد. با پرواز دادن انواع هواپیماها میتوان در خصوص هر یک از آنها مهارت و تجربیاتی بدست آورد و در نتیجه نوعی را انتخاب نمود که از هر لحاظ قابل اطمینان بوده و مورد علاقه و رضایت شخص باشد.

هواپیماهای پرواز آزاد بر حسب نیروی محرکه آن بشرح زیر تقسیم‌بندی میگردند.


(۱)- گلایدرها (هواپیماهای بی‌موتور): که نیروی محرکه ندارند (در بعضی از گلایدرها با نصب یک موتور کوچک در بالای بدنه آن می‌توان کمی نیروی محرکه به آن داد).

(۲)- مدل‌های کشی: در این نوع مدل‌ها نیروی که ملخ هواپیما را می‌گرداند در اثر بازشدن کش که بوسیله دست تابیده شده است بوجود می‌آید.

(۳)- مدل‌های موتوری: نیروی محرکه آین مدل‌ها یک موتور کوچک از نوع احتراق داخلی میباشد.

(۴)- مدل‌های جت: که نیروی محرکه آن یک موتور کوچک جت است (در عمل این موتور مانند یک راکت کوچک بنام «jetex» میباشد).

هر یک از انواع فوق ممکن است از لحاظ شکل کلی و ظاهر شامل سه نوع مشخص



شکل ۲

و مجزای زیر باشد:


- الف - طرحهای ابتکاری: که شکل و اندازه‌ها براساس بدست آوردن حداقل بهره مفید و کارائی اتخاذ شده است.
- ب - مدل‌های اسکیل «Scale» یا مطابق مقیاس.
- پ - مدل‌های نیمه اسکیل «Semi Scale».
- اینک بشرح مختصری درباره هر یک از مدل‌های انواع فوق می‌پردازیم.

مدلهای ابتکاری

این مدل‌ها برای مسابقات طراحی شده و معمولاً شباهتی به هواپیمای بزرگ نداشته و اغلب از این لحاظ مورد انتقاد قرار می‌گیرد . دلائل خوبی برای غیر عادی بودن شکل و یا طرح این نوع هواپیماها وجود دارد که همگی به استثنای و کارائی آن مربوط می‌باشد.

یک هواپیمای بزرگ بوسیله خلبان کنترل می‌گردد و خلبان می‌تواند هر نوع انحراف از مسیر را که در اثر جریانات شدید هوا و یا باد بوجود می‌آید تصحیح نماید . کنترل مشابه و خودکاری هم باید در هر دو هواپیماهای پرواز آزاد وجود داشته باشد چون هواپیمای مدل خیلی کوچک و سبک می‌باشد آسانی تعادل خود را از دست داده و سرنگون

می شود، بنابراین یک مدل هوفق پرواز آزاد باید خود بی خود متعادل بوده و ایستائی داشته باشد، این ایستائی و تعادل را می توان بالا بردن انحنای نوک بالها و یا زیاد کردن زاویه بالها (در بعضی اوقات باشکستن بال بد و قسمت)، زیاد نمودن سطح سکان افقی و عمودی و بلند نمودن طول بدنه و سوار کردن بال در روی بدنه و یاروی یک برآمدگی در روی بدنه و غیره بدست آورد. از نقطه نظر کارائی مقاطع بال را معمولاً نازکتر و سطحی هیسانزند مقاطع بدنه را کم مینمایند تا از بساو وزن هواپیما کاسته شود (در هواپیماهای کشی بخصوص ازملنخ با قطر زیاد استفاده مینمایند) و بدین ترتیب هواپیما از لحاظ ایستائی و کارائی شباهتی به هواپیمای بزرگ نداشته و هر قدر طرح هواپیما بیشتر برای مسابقات باشد این اختلاف بیشتر خواهد بود.




شکل ۳

در اینجا در حقیقت دیگراین هواپیما یک هواپیمای مدل نیست بلکه هواپیمای کوچکی است که بدون خلبان پرواز مینماید و در حدود محدودیت‌های ابعاد و نوع خود بهترین پرواز ممکن‌های را انجام میدهد، بعبارت دیگرمی توان گفت که این هواپیمادر در واقع یک هواپیمای بزرگ بدون خلبان می‌باشد.

چون طرح یک هواپیمای ابتکاری با طرح یک هواپیمای بزرگ اختلافات زیادی دارد باید انتظار داشت که یک هواپیمای اسکیل که از روی هواپیمایی واقعی اقباس شده هواپیمای قابل توجهی نخواهد بود. بهر حال بعضی از طرح‌های هواپیماهای بزرگ بخصوص هواپیماهای یک موتوری بال بالادر صورت یکه بمقیاس کوچک و با کمی تغییرات از قبیل زیاد نمودن زاویه بال و یا سطوح دم ساخته شود برای پرواز مناسب

خواهد بود. این هواپیماها اگرچه با بعضی اصلاحات ایستائی لازم را بدست خواهند آورد ولی هنوز هم مانند یک هواپیمای طرح ابتکاری پرواز نخواهند نمود و طرح آنرا آنقدر باید اصلاح و تغییر داد تا بالآخره شباهتی بین مدل ساخته شده و مدل اصلی وجود نداشته باشد. در هواپیمای نیمه اسکیل در وهله اول هدف طراح هواپیما این است که هواپیمای خود را از روی یک طرح ابتکاری بسازد و ایستائی آن خوب و پروازش عالی باشد و سپس با قراردادن کابین و تغییر اندازدها و شکل بال و بدنه به هواپیمای خود واقعیت بدهد. هر قدر این واقعیت بیشتر باشد همان قدر هم از ایستائی و کاره هواپیما کاسته می شود.



شکل ۴

هر گز نمی توان امیدوار بود که چنین هواپیمایی اگرچه بمراتب بهتر و کم خطر تر از یک هواپیمای اسکیل است بتواند موفقیتی در مسابقات بدست آورد.



شکل ۵

هواپیمایی با یک طرح ابتکاری که خیلی خوب هم پرواز نماید نمی تواند شباهتی بیک هواپیمای بزرگ داشته باشد، هر قدر این شباهت بیشتر باشد همانقدر هم خطر سقوط آن بیشتر خواهد بود.

بنابراین باید تصمیم بگیرید چه نوع پروازی میخواهید اگر بخواهید هوایپیمای شما خوب پرواز کند باید از یک طرح ابتکاری استفاده نمایید ، اگر منظور از ساختن یک هوایپیمای نیمه اسکیل فقط بخاطر تفریح است مانعی ندارد ولی اگر هدف شرکت در مسابقات باشد موقوفیتی نصیب شما نخواهد شد ، در صورتی که یک هوایپیمای اسکیل انتخاب نمایید باید از تجربیات قبلی خود که از هوایپیمای ابتکاری و یا نیمه اسکیل بدست آورده‌اید برای تریم نمودن آن استفاده نمایید .

اکثریت علاوه‌مندان هوایپیمای مدل اولین مدل خود را از نوع اسکیل انتخاب مینمایند که علت آنهم واضح است زیرا آنها دوست دارند هوایپیمایی بسازند که به واقعیت نزدیک باشد درحالیکه این عمل سبب ناامیدی آنها گردیده و مدل ساخته شده خیلی زود از بین می‌رود . البته آنچه کدو بالا گفته شد درهورد مدل‌های کوچک صادق است . هر قدر مدل هوایپیمای اسکیل بزرگتر باشد تریم آن آسانتر خواهد بود بخصوص در هوایپیماهای موتوردار .



شکل ۶

هوایپیماهای کنترل لابن بدون چون و چرا به موتور احتیاج دارند و هیچ موتورکشی و یا جتکس نمیتواند آنرا مدت زیادی پرواز درآورد .

مоторهای پالس جت « Pulse jet » هم میتوانند هوایپیمای کنترل لابن را پرواز درآورند (در این مورد در فصل ۱۲ این کتاب مشروحًا توضیح داده شده است) . در هوایپیماهای کنترل لابن الزامات ایستائی بعد افل میرسد و هوایپیماهای اسکیل مانند طرحهای ابتکاری جهت پروازهای عادی مناسب میباشد .

بهر حال برای گسترش و توسعه پرواز هواپیماهای کنترل لاین مثلا برای آکروباسی نمودن آن و برای بدست آوردن حداکثر سرعت میتوان بازدیگر از طریق راهی ابتکاری استفاده نمود . هواپیماهای کنترل لاین با در نظر گرفتن موارد فوق بشرح زیر تقسیم بندهی میشوند :


(۱) - مدلهای اسپرت «Sport» که ممکن است اسکیل و نیمه اسکیل و یا طرح ابتکاری باشد که از لحاظ آکروباسی دارای حرکات محدود میباشد . طریق راهی ابتکاری باماورهای آکروباسی مناسب را مدلهای آموزشی «Trainer» میگویند .

(۲) - مدلهای استانت «Stunt». این مدلها اصولا ابتکاری بوده و منظور از آن بدست آوردن حداکثر قابلیت حرکت و یا مانور میباشد .

(۳) - مدلهای رزمی «Combat» : که در حقیقت یک مدل «استانت» است و منظور از آن عکس العمل سریع حرکات فرامین میباشد . مدلهای رزمی را یک یا چند نفر میتوانند در آن واحد در یک مدار پرواز درآورند .

(۴) - مدلهای مسابقات دسته جمعی «Team racer» : که در اصل نیمه اسکیل بوده و دو یا چند نفر میتوانند در آن واحد آنها را در یک مدار و در فاصله معینی (بر حسب تعداد دور) پرواز دهند .

(۵) - مدلهای سرعت «Speed» : این مدلها فقط برای بدست آوردن سرعتهای بسیار زیاد طرح شده و بر حسب ظرفیت موتور طبقه بندهی میشوند .




شکل ۷

هوایپیماهای اسکیل اگرچه در اصل «اسپرت» میباشد و ندرتاً دارای خاصیت آکروباتیک است گاهی بطور مجزا طبقه‌بندی میشوند.

مدلهای انواع هوایپیماهای پرواز آزاد و کنترل لاین بصورت قطعات جداگانه که در داخل یک جعبه قرار دارند عرضه میشود، قطعات تعدادی از هوایپیماها که بصورت ساخته نشده عرضه میشود قبل بریده شده و آماده نصب میباشد. بنا بر این بهتر است کسانی که دارای تجربه کافی نمیباشند قبل از شروع با ساختن مدلها پیشیده این مدلها را بسازند.

در ساختن مدل باید از نقشه و دستوراتداده شده پیروی نمود، این روشی است که همه مدل سازان با تجربه بکار میبرند. هادامی که تجربه کافی در ساختن و پرواز دادن هوایپیمای مدل بدست نیامده طرح مدلها ابتكاری مفید و قابل استفاده نمیباشد. برای اینکه بتوانید بهترین بهره را از ساختن یک هوایپیمای پرواز آزاد بدست آورید بهتر است اول از یک گلایدر و یا هوایپیمای بی موتور شروع کنید و بعد هوایپیماهای کشی و بالاخه هوایپیماهای پرواز آزاد بسازید. تصوراً اینکه شروع با یک هوایپیمای نیمه اسکیل قابل اطمینان و موفقیت آمیز خواهد بود خیال بیهوده است.

بدست آوردن همارت در تکنیک تریم و پرواز هم تجربه میخواهد و هرگز نمیتواند از یک راه میان بر بآن بر سید، باید از یک طرح ابتدائی شروع و کم کم کار خود را گسترش دهید زیرا یک طرح ابتدائی شما را بیشتر از یک مدل پیشرفته هدایت خواهد نمود.



شکل ۸

در مورد هوایپیماهای کنترل لاین فقط میتوانید در اثر کسب تجربه همارت بدست آورید، بهتر است از یک هوایپیمای آموزشی شروع کنید و کم بعد از بدست آوردن لم کار

فصل دوم

ابزار کار و مصالح


یکی از خصوصیات استثنایی ساختن هواپیماهای مدل این است که این کار ذوقی و پر ارزش به حداقل ابزار و مصالح احتیاج دارد . تخته مدل سازی یکی از مهترین وسائل کارگاه میباشد که حداقل طول آن باید باندازه بزرگترین قطعه هواپیمائی که میسازید باشد ، یک تخته بزرگ رسم برای این منظور بسیار عالی است ولی لازم نیست که حتماً نوباشد زیرا گران خواهد بود ، هر نوع تخته مدل سازی مشابه آن نیز خوب خواهد بود ، حتی میتوانید مدلهای خود را در روی یک میز صاف آشپزخانه هم بسازید مشروط به اینکه سطح آن صاف و باندازه کافی نرم باشد تا بتوانید در آن سنjac فرو نمائید ، تخته مدل سازی باید صاف و مسطح باشد زیرا قسمتهای تخت مستقیماً در روی آن ساخته میشود و راست بودن آنها بصافی سطح تخته بستگی خواهد داشت .

میزی هم باید وجود داشته باشد تا تخته مدل سازی را روی آن قرار بدهید ، این میز باید حداقل سه باتول داشته باشد تا بتوانید ورقهای چوب بطول استاندارد را روی آن بپریم . گاهی هم میتوانید در صورت بودن میز کارو وجود میز کاری که سطح بالای آن در اثر بردیدن چوب در روی آن خراب میشود از همین تخته هم برای بردیدن چوب و ساختن مدل استفاده نمائید . به حال استفاده از تخته مدل سازی برای دو منظور فوق وقتی که نقشه را روی آن پهن نموده و شروع بساختن مدل نمودید مشکل خواهد بود . مهترین ابزار کار ساختن مدل از این قرار است : چاقو با تیغه های اضافی ، تعدادی تیغ ، یک اره ساطوری ، یک عدد خطکش فازی ، یک عدد مته دستی ، انبر دست سر چهار گوش

و سرگرد و اره مثبت کاری داشتن ابزارهای دیگر که در جدول (۱) ذکر شده نیز مفید خواهد بود ولی چندان لازم نمیباشد. ضمناً کارخانه های که موسائل مدل سازی تو لید مینماند انواع چاقوه اودست ابزارهای جالب برای اینکار ساخته اند که داخل جعبه بزرگی قرار دارد والبته ارزش آنها نسبتاً کران است.


از چاقوی مدل سازی برای بریدن چوب ورق و چوب بصورت قطعات نازک استفاده مینمایند و با تعویض تیغه چاقو میتوان در روی چوب کنده کاری نمود.

اشکال مختلف تیغه ها و موارد استفاده از آنها در شکل ۹ نشان داده شده است. این تیغه ها فقط قسمتی از تیغه های موجود است، تیغه های دیگری هم وجود دارد که بیشتر برای کنده کاری است و در ساختن هوای پیماهای مدل چندان مورد استفاده قرار نمیگیرد.



شکل ۹

از چاقوی بالسا میتوان برای بریدن قطعات باریک چوب بتمام اندازه ها تا $\frac{3}{16}$ اینچ مربع استفاده نمود. اگر ضخامت چوب بیش از این حد باشد تیغه چوب را خرد مینماید و نمیتوان چوبه ای با اندازه صحیح برید بنا بر این اره ساطوری برای این منظور بهتر است. از این اره همچنین میتوان برای بریدن دقیق قطعات از رزقه های ضخیم تر و بلوک استفاده نمود (شکل ۱۰) بجای چاقوی بالسانیز میشود از یک عدد تیغه ریش تراشی برای بریدن ورق و یا قطعات باریک استفاده نمود، اگرچه تیغه ریش تراشی چوب بالسای ورق را بادقت زیاد نمیرد ولی کار آن در مورد چوبه ای بضمایمت $\frac{1}{16}$ و $\frac{1}{32}$ دقیق تر از چاقوی بالسا است.



شکل ۱۰

در حقیقت تیغ ریش تراشی قبل از عرضه چافوی مدل سازی ابزار اصلی بریدن چوب بوده است و امروزه از این تیغ فقط برای بریدن چوبهای نازک و چیدن حاشیه های زائد کاغذ از روی بال و بدنه استفاده مینمایند.

برای بریدن تخته چندلا از ارده موئی یا ارده منبت کاری استفاده مینمایند. برای برشهای مستقیم از کمان ارده و یا ارده ساطوری نیز میتوان استفاده نمود. ارده موئی و یا ارده فرم بری بهترین ابزار بریدن برشهای کج و معوج و ورق بالسا بضمانت $\frac{1}{4}$ اینچ و یا بیشتر میباشد.

جدول شماره ۱ : ابزار کار هداسازی

ابزار	مورد استفاده آنها
چاقو مدل سازی	بریدن ورق بالسا و قطعات باریک و کنده کاری و شکل دادن
تبیغ ریش تراشی	بریدن ورق و قطعات باریک بالسا و بریدن قسمت های زائد پوشش کاغذ
اره بزرگ	بریدن بلوك بالسا
اره دسته دار	بریدن قطعات چوب بالسای باریک ولی بزرگ
اره منبت کاری	بریدن ورق بالسا از روی فرم چاپ شده روی آن و پرش تخته چندلا
اره فرم برى	بریدن ورق بالسای ضخیم و بلوك نقشه دار
منه دستی	کلیه کارهای سوراخ کردن و کوک کردن موتور کشی با بستن قلابی بسرمه
انبردست سر چهار گوش	خم نمودن سیم بصورت چهار گوش - نگهداشتن پیچ در موقع محکم نمودن
انبردست سر گرد	خم نمودن سیمهای ضخیم تر و نگهداشتن قطعات برای لحیم کاری
گیره	لحیم نمودن قسمت های سیمی (توجه شود: برای لحیم کاری وسائل رادیو کنترل از هویه بر قی استفاده شود)
هویه	برای نصب بعضی از کارهای لازم است. بجای گیره میتوان از سنجاق استفاده نمود
گیره های کوچک	برای بستن پیچ و مهره (مثل اسوار کردن موتور)
پیچ گوشته کوچک	برای اندازه گیری و همچنین بر شهای مستقیم با چاقو
خط کش فلزی	برای سمباده کاری سمباده را میتوان روی یک بلوك بالسا قرار داده و شروع بکار کرد.
کامان اره (کوچک)	برای بریدن فلز - پیچهای نصب موتور و سیمهای ضخیم تر.
سیم بر	برای بریدن سیم فولادی تا نمره ۱۶ انگلیسی
سوهان	برای بریدن پیچهای نصب موتور یا سیم فولادی ضخیم تر از نمره ۱۶ انگلیسی و همچنین برای میزان نمودن ملخ نایلون.
پیستوله دستی	برای پاشیدن آب روی پوشش های کاغذی
پیستوله	بهترین وسیله دوب زدن و پرداخت که البته بجای آن از قلم مو هم می توان استفاده نمود.

از انواع انبردست برای بریدن و خم نمودن سیم استفاده مینمایند (اگرچه سیمهای به قطر بیش از نمره ۱۶ انگلکیسی باسوهان سه گوش بپریده میشود) انبردست دم بهن کوچک نیز برای فروکردن و خارج کردن سنjac برای نگهداشتن قطعات چوب در موقع چسباندن بینهایت مفیدوقابلاستفاده میباشد. بعضی از علاقومندان از سنjacهای عادی استفاده مینمایند ولی بعضی ها هم سنjacهای سرشیشهای را ترجیح میدهند. انتخاب سنjac هیچ مانع ندارد ولی باید باندازه کافی در دسترس باشد.

جدول شماره ۳ : درجات چوب بالسا

پوندر پای مکعب	وزن مخصوص	درجه بندی	خبلی سبک	سبک	نم - متوسط	متوسط	سفت یاستگین	خبلی سفت
۶	۷-۶	۹-۷	۱۲-۹	۱۶-۱۲	بیش از ۱۶			

چوب بالسا یکی از مصالح استاندارد ساختن هواپیماهای مدل میباشد. چوب بالسا یک محصل منطقه استوانی است که فقط در امریکای جنوبی میروید و بعلت میزان سریع رشد از هر چوب دیگر سبکتر است ضمناً وزن مخصوص آن در هر درخت و حتی در قسمتهای مختلف تنه باهم فرق مینماید. چوب بالسا را عموماً بر حسب وزن مخصوص و یا وزن هر پای مکعب آن درجه بندی مینمایند (جدول شماره ۲) بدین ترتیب که از چوب بالسای سفت (سنگین) برای قطعاتی که احتیاج به استحکام دارد و از چوب فرمتر (سبکتر) برای قطعاتی که باید سبک باشد استفاده مینمایند. معمولاً نوع چوبی که باید در قسمتهای مختلف مدل مصرف شود در روی نقشه هر هواپیما ذکر میشود در غیر اینصورت مدل سازان میتوانند چوب را بنا به انتخاب خود بکاربرند. در صورتیکه تجربه ای در بکار بردن چوب بالسا نداشته باشید میتوانید از جدول شماره ۴ کمک بگیرید.

کیفیات واقعی یک قطعه چوب بالسا بخصوص بالسای ورق به «برش» آن نیز بستگی خواهد داشت. اگر ورق را از راستای چوب بریده باشند قطعه بریده شده

از یک لبه تالبۀ دیگر قابلیت «خم شدن» خواهد داشت و اگر برش «ربعی» باشد در صورت خم کردن میشکند.

جدول شماره ۳ : معرف وزنهای چوب بالسای ورق
(وزن ورق 36×3 اینچ بر حسب اونس : یک اونس = کمی بیش از ۲۸ گرم)

صخامت	$\frac{1}{32}$ اینچ	$\frac{1}{16}$ اینچ	$\frac{1}{8}$ اینچ	$\frac{1}{4}$ اینچ	$\frac{1}{2}$ اینچ	$\frac{3}{8}$ اینچ	$\frac{1}{3}$ اینچ	$\frac{1}{12}$ اینچ	$\frac{1}{6}$ اینچ	$\frac{1}{4}$ اینچ	$\frac{1}{2}$ اینچ	$\frac{3}{4}$ اینچ	$\frac{1}{1}$ اینچ	$\frac{1}{2}$ اینچ	$\frac{1}{4}$ اینچ	$\frac{1}{8}$ اینچ	$\frac{1}{16}$ اینچ	$\frac{1}{32}$ اینچ	
کمتر از	کمتر از	کمتر از	کمتر از	کمتر از	کمتر از	کمتر از	کمتر از	کمتر از	کمتر از	کمتر از	کمتر از	کمتر از	کمتر از	کمتر از	کمتر از	کمتر از	کمتر از	کمتر از	
۳	$\frac{21}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{21}{4}$	خیلی سبک	
۳	$\frac{21}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{21}{4}$	سبک	
۶	$\frac{41}{2}$	۳	$\frac{21}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{41}{2}$	متوسط	
۸	۶	۴	۳	۲	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{16}$	۶	soft
																		بیش از	
																		بیش از	
۸	۶	۴	۳	۲	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{41}{2}$	خیلی soft

برشهای رباعی چوب بالسای برای قطعات سفت و محکم مثل دندنه‌ها وسطوح ورق دم بسیار مناسب و خوب میباشد. بروشهای راه چوب منطقی ترین انتخاب برای قسمتهای انحنای دار از قبیل پوشش‌لبه‌های حمله بال وغیره میباشد. بروشهای مختلف چوب در شکل ۱۱ نشان داده شده است و در موارد استفاده اذ آن نیز می‌توانید بجدول ۴ مراجعه نمائید.


یکنفر مدل‌ساز با تجربه اغلب در انتخاب «برش» و «درجه» درست چوب بالسای برای یک مدل مخصوص درز حمت می‌افتد. مدل‌سازان کم تجربه می‌توانند از آموزشگاه هواپیمایی مدل درمورد انتخاب چوب لازم آموزش و راهنمائی بگیرند. درموردمدل‌های موجود در داخل جعبه انتخاب برش و درجه چوب بوسیله کارخانه سازنده بعمل

جدول شماره ۴ : نمونه انتخاب چوب بالسا

برش	درجه بندی چوب	قسمتهای هوایپما
راه چوب درهم درهم درهم راه چوب رباعی رباعی راه چوب رباعی رباعی رباعی درهم رباعی رباعی رباعی	متوسط یا سفت متوسط یا نرم متوسط سبک سفت متوسط سبک سبک نرم متوسط سبک خیلی سبک سبک سبک سبک	بدنه - تیرکهای بال فاصله گیرها پوشش با ورق بالسا بالها - لبه حمله اتصالها لبه فرار دنددها پوشش با ورق بالسا قسمت دم - اتصالها دندمهای بلوک نوک بال ورق بالسا - بالها قسمت دم سکان عمودی


میاید ولی باندازه سلیقه شخص کامل نمیباشد. یک مدل ساز با تجربه میتواند بر حسب سلیقه خود بعضی از قطعات آماده از قبیل اتصالهای بال و بلوکهای نوک بال را که از لحاظ وزن متناسب نمیباشند و یا پوشش بالها را که ممکن است خیلی سنگین و یا سفت باشد تعویض نماید.

چوبهای دیگری که برای ساختن هوایپمای مدل از آنها استفاده میشود عبارتند از چوب «او به چی» Obeche و صنوبر و چوب سفت مثل چوب مرس وزبان گنجشگ و تخته چندلا. از چوب Obeche نسبتاً کمتر استفاده میشود، این چوب از لحاظ سنگینی مثل مرس است ولی از آن سفت تراست و خیلی زود میشکند، از این چوب در زمان جنگ دوم جهانی که چوب بالسا نایاب بود استفاده میشد، امروزه دیگر از این چوب استفاده نمیشود. از چوب صنوبر در مواقع خاصی برای ساختن اتصالهای مدل بزرگ گلا بدرکه



شکل ۱۱

مقاطع بال آنها نازک و کوچک است استفاده می‌شود این چوب سه بار از چوب متوسط بالسا سنگین تر بوده ولی قدرت آن خیلی بیش از آن می‌باشد. از این چوب همچنین می‌توان در ساختن بعضی از قسمت‌های مدل‌های بزرگ مثل دندنهای بال استفاده نمود. از چوب‌های سفت مثل مرس وزبان گنجشگ و غیره انحصارا برای شاسی نصب موتور هواپیماهای موتوری و سایر نقاط «محکم» مثل شاسی چرخهای هواپیماهای رادیوکنترل کده شاسی اصلی چرخها باید ببال متصل گردد استفاده مینمایند.



شکل ۱۲

از تخته چندلا برای ساختن نیم‌خهای اصلی مثل نیمرخ جلو و صفحه عایق موتور هواپیماهای موتوری که محل نصب شاسی موتور و شاسی چرخهای می‌باشد استفاده مینمایند. از این چوب همچنین برای محکم کاریهای داخلی از قبیل اتصال‌های بال و بدنه وغیره نیز

استفاده میشود. از تخته چندلای نازک در صورت نبودن چوب بالمسا می توان برای ساختن دندنه های بالها استفاده نمود. بهترین تخته چندلای قابل استفاده در ساختن هوایپیمای مدل چوب مرس است که از ضخامت ۵/ میلیمتر بیالا وجود دارد. تخته چندلای معمولی یا تخته ماها گونی «Mahogany» معمولا مناسب نمیباشد و از طرف دیگر در ضخامت های کم هم وجود ندارد. ضخامت کلیه چوبهای چندلا به میلیمتر زکرمیگردد (غیر از امر یک و کانادا) که به اینچ عرضه می شود (جدول ۵).

از مصالح چوب نمای دیگر مثل فیزران و ساقه نیشکر (شکل ۱۲) بطور محدود استفاده می شود. این دونوع چوب را می توان آسانی خم نمود و با آن شکل داد و در نوک بالهای آن استفاده کرد. خیزران با کمی حرارت خم می شود. از چوب ساقه نیشکر که هم انعطاف پذیر است و هم محکم می توان برای ساختن قسمت های مختلف و یا توپی عقب مو تور کشی برای قلاب نمودن کش مو تور استفاده نمود. چوب ساقه نیشکر بمراقب از داول چوبی بهتر است و شاسی چرخهای هوایپیماهای کشی را می توان از آن ساخت.

جدول شماره ۵ : ضخامت تخته چندلا

ضخامت به اینچ	ضخامت به میلیمتر
-	۵/ میلیمتر
۱/۲۲ اینچ	۰/۸
۳/۶۴	۱
۱/۱۶	۱/۵
۵/۶۴	۲
۳/۲۲	۲/۹
۱/۸	۳
۵/۳۲	۴
۱۳/۳۲	۵
۱/۴	۶

مورد استفاده مصالح پلاستیکی ورق غیر از شفاف‌ها «طلق» و وسائل ریختگی بسیار محدود می‌باشد. این مصالح عموماً از طلق است تاشفاف بوده و نور از آن عبور کند. مدل‌های کابین مدل‌های اسکیل و نیمه اسکیل و سرپوش ریختگی کابین و غیره. از ریختگی ورق ضخیم طلق هم می‌توان برای روپوش متور وغیره استفاده نمود . از Perspex «که نوعی طلق است نیز می‌توان برای ریختگی و یاقالبز نی سرپوش‌های بزرگ کابین استفاده نمود ولی بهترین آن طلق است. عموماً این نوع ریختگی‌ها در داخل جعبه هواپیماها قرارداده می‌شود که فقط چیدن و تراشیدن قسمت‌های زائد آن لازم می‌باشد. در بعضی از مدل‌ها پوشش ریختگی متور نیز در جعبه منظور شده است. بعضی از کارخانه‌ها از ورق Polystyrene «که نوعی پلاستیک است مدل‌های ریختگی آماده برداز می‌سازند، این ماده از طلق محکمتر و پایدارتر می‌باشد .

یگانه‌ماده پلاستیکی دیگری که در ساختن هواپیماهای قابل پرواز از آن استفاده مینمایند ماده نسبتاً جدیدی از پلی استرین منبسط می‌باشد . این ماده در اصل یک ماده پلاستیکی کف مانند است که با قراردادن در قالب آفرنا به رشکل که بخواهند در می‌آورند یا برای برش آماده می‌سازند . این ماده ممکن است از سه پوند در هر پای مکعب تا ۱۰ پوند در هر پای مکعب وزن مخصوص داشته باشد .

عمولاً وزن ۴ پوند در هر پای مکعب برای مصارف عمومی مناسب می‌باشد. اگر چه این ماده از چوب بالسا سبکتر است ولی در عمل یک بال ساخته شده از این ماده سنگینتر از یک بال با چوب بالسا می‌باشد . مدل‌های پلی استرین که بصورت سوار نشده در جعبه عرضه می‌شوند عموماً تمام ریختگی بوده و آماده نصب می‌باشند . از ورق پلی استرین هم می‌توان قسمت‌های مختلف یک هواپیمای مدل را از روی نقشه بریده و سوار نمود . ورق پلی استرین را باید فقط با یک قطعه سیم‌داغ ببرید ، استفاده از چاقو و یا کنده کاری در روی آن بعلت شکننده بودن غیر ممکن می‌باشد . برای استحکام سطوح خارجی مدل‌های پلی استرین می‌توانند بدنه آنرا با گاذ وبالهای را با چوب بالسا نازک پوشانید . روش اخیر برای ساختن سریع بالهای بزرگ برای مدل‌های رادیوکنترل

بکار میرود.

ساختن و پرداختن قطعات هواییمای موتوری با پلی استرین احتیاج به تکنیک خاص و چسب و بتونه مخصوص و حفاظت سطح مدل از روغن دارد. از دوب و یارگ عادی نمیتوان برای مدل های پلی استرین استفاده نمود زیرا این مواد پلی استرین رادر خود حل مینماید.

از قالبهای فیبر شیشه نیز بطور محدودی برای ساختن هواییماهای بزرگ استفاده مینمایند، ایراد اصلی این ماده این است که از چوب بالسا سنگینتر است و فقط در هواییماهای بسیار بزرگ کنترل لاین و رادیو کنترل کهوزن چندان دخالتی ندارد استفاده میشود. پوشش موتور های هواییماهای موتوری کوچک را نیز نمیتوان از این ماده قالب گیری نمود. از فیبر شیشه ای نمیتوان بنحو احسن برای استحکام ورق بالسامان دماغ یک هواییما موتوری استفاده نمود.

چسب معمولی ساختن هواییما مدل چسب بالسا میباشد جنس این چسب از سلولز است که خیلی زود خشک میشود و قطعات چوب را محکم بهم می چسباند. خاصیت این چسب را نمیتوان با مقدار و نوع مایع حلال از قبیل رزین و یا صمغ کاج وغیره که آن اضافه میشود کنترل نمود. انواع چسب بالسا وجود دارد که بعضی ها خیلی قوی است (معمولًا دیرتر خشک میشود) و بقیه قوت چندانی نداردو شاید سریع ترسفت و خشک میگردد. یک چسب قوی بالسا برای چسباندن انواع چوبها مناسب است. سایر چسبهای بالسا ممکن است برای چوب بالسامعادی بوده ولی برای چسباندن چوبهای دیگر مثل چوب چندلار رضایت بخش نباشد. پس باین نتیجه هیرسیم که انتخاب یک چسب قوی بالسا از هر لحظه خوب میباشد. بعضی از چسبهای قوی ممکن است در موقع خشک شدن منقبض گردیده و سطوح شکننده را تاب داده و یا کج نماید که در اینصورت باید از چسب دیگری استفاده نمود.

نوع دیگری از چسب که در ساختن هواییما از آن استفاده میشود چسب «PVA» است که به آن چسب سفید هم میگویند، این چسب به چوب استحکام عالی داده و دد

موقع خشک شدن کار راتاب نمینماید و مانند چسب بالسا در روی کار گلوله و یا پخش نمیشود . چسب پخش شده بعد از خشک شدن خودبخود از بین میرود و چسب اضافی روی کار را هم میتوان بعد از تمام شدن کار تراشید . این چسب دیرخشک میشود و این دیرخشک شدن برای چسباندن ورق بالسا بسطوح بزرگ مفید است ولی از طرف دیگر مدت ساختن را زیاد مینماید . از چسب «PVA» میتوان برای ساختن تمام هواپیماهای مدل استفاده نمود ولی فقط در هواپیماهای بزرگ از آن استفاده میشود .

برای چسباندن قطعات پلاستیکی از چسب مخصوصی استفاده مینمایند مثل پلی استرین که فقط با چسب پلی استرین می چسبد . این چسب را معمولاً «چسب پلاستیک» میگویند . از چسب رقیق پلی استرین و یا چسب «PVA» میتوان برای چسباندن پلی استرین منبسط استفاده نمود از چسب «Perspex» برای چسباندن «Perspex» استفاده مینمایند . ورقهای طلق از جنس سلوژ پلاستیک را میتوان با چسب بالسا چسباند .

برای چسباندن پوشش کاغذ و ابریشم و یا نایلون از چسب کاغذ (چسب رقیق بالسا) دوپ (اگر فرآوردهای از سلولز باشد مثل چسب بالسای بسیار رقیق) یا چسبهای از نوع «Dextrin» مانند چسب عکاسی و «Bendix» وغیره میتوان استفاده نمود که انتخاب آن با سلیقه و تجربه شخص است .

یک نوع چسب دیگر نیز بنام «Epoxy-resin» وجود دارد که هر چیز را به چیز دیگر می چسباند و بهای این چسب زیاد است ولی در زها و اتصالها را طوری بهم می چسباند که دیگر احتیاجی به لحیم کاری و جوشکاری وغیره نمیباشد . بهترین نوع این چسب که نامیده میشود که بخصوص در کارهای مفصل مدل سازی بسیار مفید میباشد . مصالحی که بال و بد هواپیمارا آن میپوشانند عبارتند از کاغذ و ابریشم و نایلون ، این کاغذ یک کاغذ عادی نیست بلکه از الیاف مخصوصی تهیه شده است . سبکترین کاغذ کاغذ ژاپنی نام دارد که برای مدلهای کوچک و سبک بسیار مناسب است . کاغذ هواپیماهای مدل که از لحاظ الیاف ونسوچ قوی تر میباشد دارای درجات مختلفی میباشد که آنها

رابطه کلی کاغذ «سنگین» و کاغذ «سبک» می‌گویند. کاغذهای «سبک» از لحاظ وزن با کاغذهای ژاپنی قابل مقایسه هیباشد ولی دوب پیشتری را در خود جذب مینماید و در نتیجه سنگین تر می‌گردد. از کاغذ «سنگین» برای کاغذ کشی هواپیماهای بزرگ استفاده مینمایند.


کاغذ سبکترین وسیله پوشاندن هواپیماهای مدل قابل پرواز همیباشد که البته با آسانی پاره و سوراخ می‌شود. استفاده از پوششهای محکم‌تر مثل ابریشم سبک و نایلون در مدل‌های بزرگ ترجیح داده می‌شود. این پوششهای بعد از دوب زدن از کاغذ سنگین تر گردیده و برای مدل‌های کوچک مناسب نمی‌باشد زیرا دوب باعث ایجاد تاب خواهد شد. دوام نایلون از ابریشم که مانند کاغذ در طول زمان پاره و یا سوراخ می‌شود بیشتر است. شیفون نایلون بهترین مصالح پوشش هواپیماهای رادیوکنترل و سایر مدل‌ها با طول بال از ۴۸ اینچ ببالا می‌باشد. در موقع انتخاب نایلون برای پوشش هواپیما باید بخطاطرداشت که سبک‌ترین جنس همیشه بهترین جنس نمی‌باشد زیرا هر قدر الیاف آن از هم بازتر باشد آنقدر دوب بیشتر مصرف می‌شود و با هر بار دوب زدن سنگین تر خواهد شد. سایر مصالحی که از آن در پرداخت هواپیماهای مدل استفاده می‌شود در فصل ۱۰ تشریح گردیده است.

فصل سوم


مدلهای تمام بالسا

ابتداً ترین شکل ساختمان هواپیمای مدل ساختن آن بصورت یک تکه میباشد، با این ترتیب که بالها و بدنه و قسمت‌های دم هواپیما را از ورق یک تکه بالسا بریده و بعداز شکل دادن بصورت لازم بهم می‌چسبانند، این نوع مدلها از لحاظ اندازه محدود بوده و وزن آنهم باید کم باشد بهر حال در مدارهای بزرگ هم بعضی از قسمت‌ها را مثل بال و سطوح دم هواپیمای کنترل لاین و سکان عمودی هواپیمای پرواز آزاد را میتوان از چوب یک تکه ساخت. جالب ترین مزیت این مدلها سادگی آن و زمان ساختن آنست که خیلی کم میباشد، این نوع مدلها از لحاظ ساختمان هم محکم میباشد.

هر هم ترین نوع مدلها یک تکه مدلها کشی اسباب بازی و «Chuck-glider» میباشد. مدلها ای اسباب بازی ممکن است گلایدر (شکل ۱۳) و یا هواپیمای کشی




شکل ۱۳



شکل ۱۴


باشد (شکل ۱۴) در نوع اول اندازه مدل معمولاً بیالی بطول ۹ تا ۱۰ اینچ محدود میباشد که از ورق بالسای صاف بضمخت تقریبی $\frac{1}{16}$ ساخته میشود و فاقد شکل آیرودینامیکی است. مدلهای کشی ممکن است بزرگتر باشد که در این صورت برای سودمندی بال لبه‌های قسمت جلو و عقب (لبه حمله و فرار) بال را یا بوسیله قالب در کارخانه سازند و یا بوسیله چسباندن ورق بالسا روی دندوهای احناء دار بطرف پائین



شکل ۱۵

خم نموده و با آن انحنای لازم را میدهدند.

یک «Chuck-glider» واقعی اگرچه بیشتر جنبه «اسباب بازی» دارد ولی بال و بدنه آن بزرگ میباشد، این بالهای بزرگ از ورق ضخیم بالسا بریده و با آن شکل آبرو دینامیکی داده شده است. توجه زیادی باید بیتوونه نمودن و سنباده زدن و پرداخت بال و بدنه این گلایدر مبذول نمود.




شکل ۱۶

اگر این گلایدر را خوب ساخته باشند و تریم آن خوب باشد و تکنیک پرتاب هم صحیح باشد ۳۰ الی ۴۵ ثانیه پرواز خواهد نمود. این نوع گلایدرها را باید مثل توپ «کربیکت» بطرف بالا پرتاب نمایند و اگر وضع هوا مناسب باشد بیشتر هیتواند درهوا بماند. چاک گلایدر برای کودکان بسیار جالب است زیرا هم ساختن آن آسان است و هم ارزان قیمت میباشد. آنرا میتوان در هر محلی مثل زمین ورزش مدرسه و یا پارکها پروازداد و مهمنت از همه ابتکار طرح مدل‌های دیگر را در کودکان بوجود میآورد. اگر طول بال این نوع گلایدر ۱۸ الی ۲۰ اینچ باشد بعلت زیاد بودن وزن بالهای که از چوب یا چوب تکه ساخته شده موقتی در پرواز بدست نخواهد آمد. بهر حال برای تنوع می‌توان گلایدرهایی بطول ۳۶ اینچ ساخت. این مدل‌ها را بعلت بزرگی و وزن زیاد نمی‌توان بارتفاق هناسبی پرتاب نمود بلکه باید آنرا بوکسیل و یا بوسیله منجذب (نوعی تیرکمان) بارتفاق معینی پرتاب نمود (فصل چهارم). طرح و مشروح ساختمان

این نوع گلایدرها طبق شکل ۱۶ میباشد. اگرچه ساختمان این گلایدر بسیار ساده است ولی اصول آیرودینامیک در آن بخوبی مزاعات شده است.

موفقیت پرواز چنین مدلی به انتخاب صحیح چوب بالا بستگی دارد، بنابراین کسی که این نوع مدلها را میسازد تجربه زیادی در انتخاب چوب بالا بدست میآورد. پانل های بال این گلایدر بزرگترین حجم چوب را تشکیل میدهند. چوبی که انتخاب میشود باید خیلی سبک باشد تا وزن مدل بحداقل تقلیل یابد «برش» چندان مهم نیست زیرا مقطع چوب دارای عمق کافی جهت مقاومت در مقابله خمیدگی میباشد. قسمت دم سکان افقی و عمودی باید از چوب ورق خیلی سبک بریده شود. بهتر است برای استحکام از برش رباعی استفاده شود. بدنه مدل باید از چوب سخت و یا بالسای خیلی سفت باشد تا حد اکثر استحکام را داشته باشد.

در مدل های خیلی پیشرفته هم بازمیتوان با کمی تغییرات از ورق و بلوك بالا استفاده نمود، مثل مدل هایی که وزن آن زیاد مهمنیست و بیشتر هنوزور سادگی و سرعت در ساختن آن میباشد مانندیک مدل کوچک و یا متوسط کنترل لاین اسپرت (شکل ۱۷).




شکل ۱۷

در این نوع مدلها بالها از ورق یک تکه بالسا تهیه می‌گردد و ما نندچاک گلایدر به آن خاصیت آبرودینامیکی داده می‌شود و برای اینکه مقطع نازک چوب قدرت کافی داشته باشد باید از چوب بالسای سبک متوسط و با متوسط استفاده نمود.

قسمت‌های دم هم از ورق نازکتر بالسا بریده می‌شود و با تراشیدن و سنباده زدن لبه‌های حمله و فرار آن شکل آبرودینامیکی میدهدند و دوپهلوی بدنه را از ورق بالسا و بالا وزیر آن را از بلوک بالسا بصورت یک جعبه می‌سازند.

با یک یادو نیمرخ ورق بالسا در قسمت عقب و با یک یادو نیمرخ تخته چندلا در قسمت جلو دوپهلوی بدنه را بهم متصل مینماید. نیمرخهای تخته چندلامقرموتور و سیم چرخها را نیز تشکیل میدهد. جعبه‌ای که بدین ترتیب ساخته می‌شود با کمی تراش و کنده کاری و سنباده زدن بدنه هوایپیما را بصورت شکل پرداخت شده‌ای درمی‌آورد. در مرحله بعد بالها و قسمت دم را برای تکمیل مدل بینه می‌چسبانند.




شکل ۱۸

ساختن بدنه مدل از چوب بالسای ورق نیز در هوایپیماهای پرواز آزاد متداول است، در این نوع مدلها دوپهلوی هوایپیما را از بالسای ورق سبک و یا سبک متوسط می‌برند و بعد از قسمت داخل تکه‌های نازک بالسا آن می‌چسبانند و دوپهلوی آماده شده را توسط نیمرخهای چوب بالسا بهم متصل نموده و سپس قسمت بالا و باستان بدنه را بعد از تکمیل قسمتهای داخل در جای خود قرار داده و بعد از جاسازی می‌چسبانند. (شکل ۱۸).

با زدن مدل‌هایی که وزن هم نمی‌باشد و می‌خواهید مدلی جالب و خارج از حدود

جمعه مانند بسازید قسمت بالای بدنه را میتوانید بجای بالسا از بلوک بالسا پوشانده و بعد از کنده کاری و ظریف کاری شکل زیبائی به آن بدهید . این نوع ساختمان معمولا برای هواپیماهای رادیو کنترل بال زیر میباشد تا در حالیکه سادگی شکل بدنه بصورت جمعه مانند حفظ میشود هواپیما نیز ظاهر نیمه اسکیل داشته باشد .

استفاده از چوب بالسا یک تکه معمولا در کلیه هواپیماهای کنترل لاین صرف نظر از اندازه و نوع آن متداول میباشد (در هواپیماهای بزرگ « استانت » برای سبک نمودن هواپیما دم هواپیما را می توان از کاغذ و یا نایلون پوشاند) . از بالسا ورق نیز




شکل ۱۹

می توان برای ساختن قسمت سکان عمودی هواپیماهای موتوری و گلایدر استفاده نمود ولی در هواپیماهای کشی بزرگ که وزن اهمیت دارد باید از بالسای ورق استفاده کرد زیرا سطوح سکان عمودی زیاد میباشد . بالهای انواع هواپیماهای پرواز آزاد و کنترل لاین را که طول سراسر بال آن بیش از ۲۰ اینچ باشد (با مشتباخ مدلهای اسپرت) میتوان از ورق بالسا یکپارچه ساخت .

در موارد عادی ابتدا اسکلت و باستخوان بندی آنرا از تکه های باریک بالسا ساخته و بعد مدلهای کوچک و یا متوسط را با کاغذ و مدلهای بزرگ را فقط با نایلون می پوشانند . در بسیاری از موارد بهر حال قسمتی از بالهارا می توان با ورق بالسا پوشاند ، این کار دوسود دارد دیگری کی اینکه شکل آغاز و دینامیکی بال در قسمت جلوی بال قرار میگیرد و دیگر اینکه بال با اندازه کافی محکم گشته و تاب بر نمی دارد . در بعضی موارد مثل هواپیما های بزرگ رادیو کنترل لاین تمام بال را میتوان با ورق بالسا پوشاند .

با زهم استثناء وجود دارد، بعضی از گلایدرهای مسابقه‌ای که قسمت مقطع بال آن بسیار نازک است ممکن است در خطوط نشان داده شده در شکل ۹ تمامًا از ورق بال سا باشد، اگرچه این عمل وزن مدل را زیاد نمینماید ولی با استفاده از ورق بال سای بسیار نازک هم می‌توان وزن را کم و هم با محکم نمودن بال از خم شدن آن جلوگیری نمود. چنین بالهایی به حال در هنگام بوکسیل نمودن و یا کشیدن مستعد لرزش بوده و ممکن است تولید اشکال نماید. استفاده از این نوع بالها چندان طرفدار ندارد ولی مدل‌های بسیار عالی با این نوع ساختمان بال جهت هسابقات ساخته شده است.

به مدل سازانی که کار آنها متوسط است هرگز توصیه نمی‌شود که چنین بالهایی بسازند زیرا این بال بسیار سنگین خواهد شد.



شکل ۲۰

ساختمان یک نوع بال تمام بال سا برای مدل‌های کوچک و یا متوسط رادیوکنترل کم کم عمومیت یافته است و بجای اینکه ابتدا اسکلت بال را ساخته و بعد آنرا با ورق پوشانند اسکلت بال را روی سطح زیری بال می‌سازند و بدین ترتیب نصب قسمت‌های مختلف بال را آسان نموده و دقت زیادی در آن بعمل می‌آورند و بالی که ساخته می‌شود از بالی که با کاغذ پوشانده شده سنگین تر می‌شود. اگرچه بروی را که انتخاب مینماید مناسب باشد این سنگینی چندان مخاطره آمیز نخواهد بود و بال ساخته شده دارای استحکام زیادی بوده و


دوام آن از بالهایی که با کاغذ پوشانده می‌شود بیشتر خواهد بود. برای اینکه دوام بال بیشتر باشد و پرداخت آن هم خوب باشد بهتر است تمام بال را کاغذ بچسبانید. افزایش وزن بالها در مقابله سودمندی حاصله از آن ناچیز می‌باشد.

بالهای هوایپیماهای رادیوکنترل و هوایپیماهای پرواز آزاد نوع «اسپرت» که بلندی آن بیش از ۲۰ الی ۴۸ اینچ می‌باشد اگر تماماً ازورق بالا باشد صرف نظر از وزن آن فوائد بسیاری دارد. مدلی که در شکل ۲۰ نشان داده شده یک نمونه بسیار عالی می‌باشد.

فصل چهارم


گلایدرهایی که با ناخکشیده می‌شوند

گلایدرهای «Tow – line» یا بوکسیل شونده یکی از ساده‌ترین مدل‌های قابل پرواز است که پرواز آن هزینه‌ای ندارد و بهمین جهت است که این نوع گلایدرها محبوبیت زیادی داشته‌انواع و اقسام آن از لحاظ شکل و اندازه از طول بال ۲ پا تا ۱۰ پا یا بیشتر ساخته می‌شوند. طبق یک قانون کلی اگرچه هر قدر گلایدر بزرگ باشد پرواز آن بهتر خواهد شد (هم از لحاظ ایستائی در موقع بوکسیل و هم خاصیت پرواز) ولی حمل یک مدل بزرگ از خانه به محل پرواز و بالعکس اشکالاتی را بوجود می‌آورد و ساختن آنهم نسبتاً زیاد بطول بکشد.



شکل ۲۱


بنابراین اندازه متوسط خوب بین ۴ تا ۶ پا میباشد. گلایدرهای مخصوص مسابقات هم جزو همین طبقه میباشند (در مورد گلایدرهای A2 بفصل ۱۶ مراجعه شود). گلایدرهای اسکیل بعلت اینکه طرح آنها فاقد الزامات لازم بررواز میباشد عموماً شخص را مایوس نمینماید، نیمتر خ بال آنها خیلی کم عرض است و وقتی که به اسکیل درمیآید نه میتواند سبک باشد و نه محکم، ضمناً بدنه آنها نیز بسیار کوتاه و قسمت دم آنها خیلی کوچک است و در نتیجه ایستادی لازم را دارا نمیباشد، بنابراین بهترین مدل‌های گلایدر طرح‌های ابتکاری میباشد. گلایدرهای با بدنه باریک و بالهای شبیه هوایپماهای بررواز آزاد برای مسابقات بسیار مناسب میباشند (شکل ۲۱) این مدل‌ها نماینده طبقه A2 میباشد.



شکل ۲۲

سایر طرح‌های ابتکاری ممکن است دارای نسبتهای مهمی طبق نمونه نشان داده شده در شکل ۲۲ باشد. شکل بدنه نسبتاً مهم نیست و به علاوه و میل سازنده آن بستگی دارد و ممکن است از نوع لوله‌ای یا نیمه اسکیل طراحی شود. بعضی از انواع بدنه‌های گلایدر در شکل ۲۳ نشان داده شده است.

گلایدرهای با مشخصات مسابقه‌ای A2 از لحاظ مجموع مساحت سطوح محدود می‌باشند (مثل مجموع سطوح بالها و دم) و برای اینکه از سطوح آن حداکثر استفاده بعمل آید طراحان آن عموماً سعی مینمایند که بیشتر مساحت سطوح را در بالها قرار دهند و سطوح دم را به حداقل برسانند و ضمناً ایستائی هم رضایت‌بخش باشد. چون «قدرت» دم هوایپما از لحاظ ایستائی و یا اثر تصحیح‌کننده برابر است با سطح آن ضرب در فاصله دم از مرکز ثقل و یا مرکز تعادل تمام مدل بدین ترتیب ایستائی را می‌توان با کوچک نمودن دم گلایدر بدست آورد، این عمل باعث می‌گردد که بدنه گلایدر را بلند طرح نمایند که با گلایدر واقعی مقاومت باشد. برای کم کردن مساحت سطوح و بسایر بدنه بلند قظر بدنه را به حداقل میرسانند مثلاً یک بدنه لوله‌ای.



شکل ۲۳


برای متعادل نمودن وزن این بدنه بلند می‌توان بدنه را در قسمت جلو امتداد داده و وزنه کوچکی در قسمت دماغ آن قرارداد.

مالحظاتی مانند نکات فوق ممکن است منجر به افراط در طرح گردد ولی قالب کلی گلایدر طبقه A2 طبق شکل ۲۱ می‌باشد. نسبت طول بال به نیمرخ بال برای افزایش سودمندی بال در مقایسه با بالهای دیگر زیادتر است ولی این نسبت بعلت اینکه نیمرخهای کمتر از $\frac{1}{3}$ اینچ سودمند می‌باشد و هم چنین بعلت ملاحظات در ساختمان محدود می‌باشد.

خصوصیات گلایدرهای معمولی ممکن است در هوای آرام یکسان نباشد ولی

هر قدر طول نخ و یاری‌سمن بوكسیل زیادتر باشد بهمان نسبت گلایدر بالاتر رفته و بیشتر پرواز مینماید . مدت پرواز ممکن است در هوای مناسب در اثر وجود ترمال (جریان هوای گرم بالارونده) زیاد گردد . گلایدری که خوب ترین نشده و بادستگاهی که زمان پرواز قبل از آن تنظیم می‌شود مجهز نباشد ممکن است آنقدر ارتفاع گرفته و دور شود که از نظر محو گردد (به فصل ۱۱ مراجعه شود) . این موضوع در مورد کلیه هوایپماهای پرواز آزاد نیز صادق است ولی گلایدرهای بوكسیل شونده برای اینکه زیاد در هوا بمانند باید به ترمال برخورد نمایند .

یکی از الزامات اساسی گلایدرهای بوكسیل شونده ایستائی آن در هنگام کشیده شدن و یا بوكسیل می‌باشد . گلایدر را باید با نخ و یاری‌سمن هناسبی (ممولاً نخ و یا نخ ماهیگیری نایلون) درجهت مخالف باد بوكسیل نمود . در انتهای نخ یک قلاب سیمی و یا حلقه قرار دارد که این حلقه در داخل حلقاتی که در زیر بدنه گلایدر قرار دارد قلاب می‌شود . یک نوار ابریشم ، نایلون و یا پارچه مشابه سبکی در نزدیکی حلقه به نخ بسته شده است (شکل ۲۴) .




شکل ۲۴

بكمک شخصی که مدل را در دست دارد بوكسیل کننده گلایدر درجهت مخالف باد بجلو میدود و حامل گلایدر درحالیکه دماغ گلایدر کمی بطرف بالا و بالها افقی است آنرا رها مینماید . در این موقع پرواز دهنده گلایدر آنرا مانند باد بادک بطرف

جلو و بالا میکشاند . سرعت بوکسیل کننده گلایدر بسرعت بادواندازه و وزن مدل بستگی خواهد داشت . مدل را نباید خیلی بسرعت بکشنده زیرا ممکن است فشار زیاد باد بالها را بشکند و ضمنا سرعت کشش باید باندازه کافی باشد تا سبب اوجگیری گلایدر گردیده و با کمی سست نمودن نخ حلقه از قلاب زیر بدنه خارج شده و گلایدر شروع پیرواز آزاد بنماید .

در صورتیکه محل قلاب بوکسیل در زیر بدنه هواپیما درست نبوده و یا طرح مدل خوب نباشد و یا خوب تریم نشده باشد گلایدر مستقیم بوکسیل نمیشود بلکه بیکطرف تغییر جهت داده و از پهلو بزمین میخورد . از طرف دیگر ممکن است در موقع بوکسیل شدن از یکطرف بطرف دیگر رفته و بالاخره از پهلو لغزیده و بزمین بخورد . او لین شرط پیرواز خوب گلایدر این است که برای یک پیرواز مستقیم تریم شده باشد زیرا هر نوع تمایل به دور زدن با زیاد شدن سرعت در موقع کشش با ناخ خطر ناک خواهد بود . بهترین محل قلاب بوکسیل راهنمایان دره و دره طرح در اثر تمیین نمود ، این محل معمولا در خطی در حدود 40° درجه از نقطه تعادل دروسط زیر بدنه میباشد (شکل ۲۵) . اگر محل حلقه خیلی عقب باشد مدل بطرف راست و یا چپ کشیده خواهد شد .




شکل ۲۵

اگر خیلی جلو باشد ممکن است از یکطرف بطرف دیگر تغییر جهت دهد ، اگر حلقه را در اثر آزمایش در بهترین نقطه قرار دهیم باز هم در اثر تغییر نقطه ثقل و یا تریم گلایدر دستخوش نامایمات میگردد ، اگر باد باشد این حلقه را باید جلو تر

قرارداد . بهتر است چند محل نصب حلقه در گلاید رتیبیه نمایید تا بر حسب وضعیت تنظیم گردد .

حتی اگر محل قلاب بوکسیل درست انتخاب شده ولی بالهای مادم تاب خوردگی داشته باشد گلایدر نمیتواند مستقیم بالا برود ، اگر بخواهیم بوکسیل گلایدر رضایت بخش باشد باید بالهای دم با هم در یک خط تنظیم شده باشند ، حتی ممکن است یک اشتباہ کوچک در طرح گلایدر مانع پایدار شدن آن در موقع کشش گردد ، در این صورت بهترین چاره اصلاح طرح گلایدر است البته بعداز اینکه اطمینان حاصل گردد که این ناپایداری در اثر تاب بالهای نمیباشد . باید گفت که زیاد نمودن سطح سکان عمودی چاره جالبی نیست .

اگر گلایدر طوری تنظیم شده باشد که بطور مستقیم بوکسیل شود وقتیکه در ارتفاع لازم معمولاً در بالای سر کسی که آنرا کشیده است و ارتفاع آن برابر با طول نیخ بوکسیل است رها شود در یک خط مستقیم پرواز خواهد نمود .



شكل ۲۶

گلایدر مدل را بدو طریق میتوان طوری تنظیم نمود که در موقع بوکسیل شدن مستقیم بالا برود ولی بعد از رها شدن نیخ بوکسیل در مسیر دائره ای پرواز نماید .

(۱) - قلاب بوکسیل را در یک طرف زیر بدنه قرار داده و سکان عمودی متحرک را طوری تنظیم نمایید که تمایل دور زدن را خنثی نموده و گلایدر مستقیم بالا برود .


(۲) - یک دستگاه تنظیم خود کار سکان عمودی متحرک روی گلایدر سوار نمائید.

این دستگاه سکان عمودی متحرک را در موقع بــو کسیل شدن در حالت وسط (خنثی) نگهداشته و در نتیجه گلایدر مستقیم بالا میرود ولی بمحض رها شدن نخ از قلاب سکان عمودی کج شده و گلایدر شروع بدور زدن مینماید.

طریقه (۱) را حل رضایت‌بخشی نیست زیرا تمايل به کج شدن در بادهای مختلف و سرعت کشش را تغییر میدهد. نصب یک سکان عمودی خود کار بسیار مطمئن‌تر و ساده‌تر میباشد. بهترین راه حل این است که سکان عمودی متحرک را با یک حلقه کش نازک بطرفی کشیده و بیک‌شیپوری دم متصل نمایید (شکل ۲۶). یک مانع قابل تنظیم برای محدود نمودن حرکت سکان عمودی متحرک در بهترین وضعیت دور زدن تعییه نمایید. یک رشته نخ بطرف دیگر شیپوری بیندید و سر دیگر آنرا یا به حلقه‌ای که در جلو حلقه بوکسیل روى قلاب بوکسیل هیلغزد و یا به اهرمی که سکان عمودی را در حالت خنثی نگهداشته و بوسیله ضامنی قفل میشود بیندید. این ضامن بوسیله یک قطعه نخ کوتاه به نخ کشش بسته میشود.

طریقه اول مادامی که نخ بوکسیل بطرف جلو کشیده میشود نخ سکان عمودی را نیز با خود بجلوه میکشد و در نتیجه سکان در حالت خنثی وبا وسط قرار میگیرد و هنگامیکه گلایدر از نخرها میشود سکان عمودی از حالت وسط خارج شده و گلایدر شروع بدور زدن مینماید.

در طریقه دوم سکان عمودی مادامیکه گلایدر به نخ بوکسیل متصل است در حالت



شکل ۲۷

وسط قرار دارد و وقتیکه نخ از گلاییدر جدا میشود ضامنی را که سکان را در حالت وسط نگهداشته بود با خود بیرون میکشد و بدین وسیله سکان عمودی میتواند در جهت دور زدن کج گردد.

پرواز دادن گلاییدر بوسیله بوکسیل کاریست که باید بوسیله دونفر انجام گردد، یکی مدل رانگهداشته و دیگری نخ را در دست گرفته و میدود. برای کمک به جمع کردن نخ بعد از رهاشدن مدل میتوانید انتهای آزاد آنرا که در دست شما قرار دارد بیکوینچ و یا قرقه ساده بیندید و بمحض جدا شدن گلاییدر آنرا بسرعت در دور قرقه جمع نمائید. اگر کسی تنها باشد میتواند از یک وسیله منجنیق مانند استفاده نماید.

طرز کار این وسیله بشرح زیر میباشد. یک سرچند پا نوار کش را بسر یک قطعه چوب بیندید و انتهای دیگر این چوب را در زمین فرو ببرید و نخ بوکسیل را بر آزاد کش گردد. بهترین نسبت طول نوار کش به نخ بوکسیل در حدود یک به چهار یا یک به سه میباشد، مثلاً نخی بطول ۱۰۰ پا از ۲۵ الی ۳۳ پا کش میخواهد که باید بسر نخ بسته شود. کش نباید خیلی قوی باشد این موضوع مهم است، نوار کشی بعرض $\frac{1}{4}$ اینچ برای پرتاب کردن یک گلاییدر متوجه بوسیله نخی بطول ۱۰۰ پا کافی خواهد بود. بهتر است کش منجنیق خیلی کم قدرت باشد زیرا اگر قدرت آن زیاد باشد امکان پرتاب مشکل و حتی غیر ممکن خواهد بود، یک منجنیق کم قدرت از طرف دیگر میتواند مدلها را که در موقع کشش پایداری ندارند با موفقیت بهوا ببرد.

طول نخ بوکسیل در مسابقات محدود میباشد (فصل ۱۶) ولی در پروازهای تفریحی این طول را میتوان بر حسب بزرگی و یا کوچکی میدان انتخاب نمود. حداقل ارتفاع لازم برای رها شدن نخ از گلاییدر ۱۰۰ پا میباشد مگر اینکه هوا بسیار آرام باشد زیرا هوای مجاور زمین اغلب متألف از بوده و مدلها در تحت چنین شرائطی نمیتوانند بخوبی عکس العمل نشان دهند و هر قدر طول نخ بیشتر باشد گلاییدر میتواند ۲۰۰ تا ۳۰۰ پا ارتفاع بگیرد، اگر فضای کافی وجود داشته باشد و نخ هم بسیار سبک باشد میتوان طول

نخ را تا ۵۰۰ پا یا بیشتر افزایش داد ، اگر طول نخ خیلی زیاد باشد نباید انتظار داشت که مدل باندازه تمام طول نخ ارتفاع بگیرد ، مدل را میتوان قبل از کشیده شدن تمام نخ رهانمود .

تکنیک کشیدن گلایدر هم تجربه میخواهد و شرط اول این است که مدل در موقع بوکسیل باید کاملا پایدار باشد و بعد از آن بايد تکنیک کشیدن را تمرین نمود، در واقع کسی که گلایدر را میکشد باید با سرعت ثابتی بود اگر سرعت زیاد باشد به بالها فشار آمد و در نتیجه تریم گلایدر بهم میخورد . برای کنترل سرعت گلایدر در هوا قاعده و زنش باد بهتر است بجای اینکه آنرا بجلو بکشید خودتان بطرف گلایدر بروید ، اگر گلایدر دچار اشکال گردید بهترین راه نجات آن این است که با سرعت بطرف آن بروید و با نخ را کشیده و فوراً مدل را آزاد نمائید .

راههای دیگری هم برای پرواز دادن گلایدر وجود دارد مثل کشیدن بوسیله وینچ ، تمام اصول کشیدن گلایدر بوسیله نخ فقط برای بدست آوردن ارتفاع لازم برای شروع پرواز آزاد آن میباشد ، گلایدر را میتوان بر روی تپه هر تفعی برده و از آنجا بادست رو بیادرهانمود . در اینصورت ایستائی گلایدر باید خیلی خوب باشد تا در مقابل باد رو برواستقامت نموده و دوباره بطرف تپه بر نگردد .

بهترین امکان پرواز موفقيت آميز در اين نوع پروازها مجهز هم ودن گلایدر با استفاده از فرستنده میتوان گلایدر را مدت زیادي در هوا نگهداشت .

فصل پنجم


مدلهای که بانیروی کش پرواز میکنند

موقیت در پرواز هواپیماهای کشی و پرواز خوب بدواند زیربستگی دارد.

(۱) وزن کم و (۲) استفاده از موتور کشی نسبتاً بزرگ. حداکثر سودمندی مدل صرف نظر از کمک ترمال نیز به اندازه مدل مربوط میگردد. هر قدر مدل بزرگتر باشد بطور کلی همانقدر هم مدت پرواز زیادتر خواهد بود. البته اگر اندازه مدل از حد معینی بزرگتر باشد موتور آنهم باید بهمان اندازه بزرگ و قوی باشد که در اینصورت کوک کردن آن دشوار گردیده و از طرف دیگر نصب آن روی بدنه هواپیما های عمومی خالی از اشکال نخواهد بود. مجموع سطح مدلها بزرگ نباید از ۳۰۰ اینچ هرربع بیشتر باشد و بهترین پرواز معمولاً با مدلها کوچکتر و با سطح بال ۲۰۰ تا ۲۲۰ اینچ هرربع میسر میگردد. این اندازه اگر چهوزن کش دارای محدودیت است ولی با مشخصات مدلها بین المللی «Wakefield» (منظور مدلی است که ملخ آن از دو طرف توپی بعد عقب تامیشود) منطبق میگردد (فصل ۱۶). این محدودیت وزن کش بعلت این است که این مدلها بسیار قوی بوده و بدون کمک ترمال میتوانند ۴ تا ۵ دقیقه پرواز نمایند و بنابراین احتیاج بفضای بیشتری دارند.

برای اینکه وزن هواپیمای کشی کم باشد اولاً باید در انتخاب چوب سبک دقت نمایید و ثانیاً تمام قسمتهای آنرا با کاغذ پوشانید. اندازه چوب هم باید بعد افول تقلیل داده شود. وزن کش ممکن است نصف وزن کل مدل باشد و بدین ترتیب یک مدل کشی با طول بال ۴۴ تا ۴۸ اینچ ممکن است فقط ۸ اوونس وزن داشته باشد که ۴ اوونس آن وزن

کش و ۱ اونس وزن ملخ و ۳ اونس دیگر وزن بقیه هواپیما باشد.
برای جذب نیروی چنین موتورکشی سنگین و گرداندن آن برای مدت دو دقیقه
پرواز ملخ بزرگی بقطار نصف طول بال لازم میباشد، زاویه بال آنهم باید زیاد باشد تا
عکس العمل این ملخ بزرگ را خنثی نماید و از طرف دیگر سطح دم و سکان عمودی ثابت
ومتحرک هم باید نسبتاً بزرگ باشد، در اینصورت طرح چنین هواپیمائي باید کاملاً
«ابتكاري» بوده و با هر نوع هواپیماي بزرگ اختلاف فاحشي داشته باشد (شکل ۲۸).




شکل ۲۸

چون معمولاً ملخ خيلي بزرگ بعداز تمام شدن نیروی موتور پسای زیادی را
ایجاد خواهد نمود بنابراین تیغه‌های ملخ را طوری میسازند که بعداز تمام شدن نیروی
کش و بممحض شروع عمل گلاید یاسریدن بطرف عقب تامیشود.
باتغیراتی که در فرمول «Wakefield» بعمل آمده ساختن این نوع مدلهاي بزرگ
غیر از موارد مسابقات بدون قيد و شرط متروك شده است ولی بهر حال اين نوع هواپیماها
یکی از بهترین و سودمندترین هواپیماهائی است که تاحال عرضه شده و ساختن آن احتیاج
به هارت و تجربه زیاد دارد.

منظور از محدود نمودن وزن کش و بحداقل رسانیدن وزن مدل مثل فرمول فعلی
مدلهای «Wakefield» مسابقاتی این است که وزن مدل را میتوان تا حدود معینی زیاد نمود
و بدین ترتیب بدنه را محکمتر ساخت، در نتیجه اینکار خصوصیات پرواز نیز محدود گشته

و مدلیکه ساخته میشود مخصوص مسابقات بوده و کلیه طرحها کم و بیش بیک طرح اساسی هنطبق میگردد (شکل ۲۹).

درهورد مدلهای «اسپرت» که نقطه مقابله مدلهای مسابقاتی است ساخته‌ان هوایپما باید محکمتر و سخت تر باشد که در نتیجه آن وزن اسکلت هوایپما زیاد میشود. برای اجتناب از زیاد شدن وزن کل هوایپما وزن کش باید کم باشد که در نتیجه مقداری هم از نیروی موتور کاسته میشود.




شکل ۲۹

از طرف دیگر چون اندازه موتور کشی کوچکتر است ملخ آرا نسیز میتوان از لحاظ قطر کوچکتر انتخاب نمود مثلاً $\frac{1}{3}$ طول بال.

مدلی از این نوع هنوز هم میتوانند خیلی خوب پرواز کنند و حتی ظاهر آنهم ممکن است باشکل دادن بدنه بصورت کاپین نیمه اسکیل بنظر برسد. برای اجتناب از پیچیدگی و اشکال کار ملخهای تاشو ملخ را میتوان طوری تعبیه و نصب نمود که بعداز تمام شدن نیروی موtor بحال خلاص درآمده و با چرخش خود از تولید پساجلو گیری نماید. اگر منظور از طرح مدل فقط نمایش پرواز باشد در اینصورت شاسی چرخها را میتوان بکلی حذف نمود (مثیل مدلهای جدید مسابقات) اگر از نوع نیمه اسکیل باشد احتیاج بشاسی چرخ دارد که در اینصورت هم طول شاسی باید قدری بلند باشد تا ملخ بزمین گیر

نکند. البته در نتیجه این عمل هوایپیما نسبت‌های اسکیل خود را ازدست میدهد مع الوصف اگریک مدل کشی را باشاسی چرخ مجهز نماییم این مدل می‌تواند از هر نوع زمین صاف و نسبتاً نرم با موفقیت بلند شده و یک حالت واقعی به‌هوایپیما بدهد. قسمت‌های مختلف یک هوایپیما کشی کوچک تا متوسط در شکل ۳۰ نشان داده شده است.




شکل ۳۰

این مدل در اصل یک طرح کشی است و منظور از آن انجام پروازهای خوب می‌باشد. این مدل هم چرخ دارد و هم اینکه ملخ آن بعد از تمام شدن نیروی موتور خلاص می‌گردد. انواع دیگر هوایپیماهای کشی از لحاظ ساختمان باهم شبیه می‌باشند ولی ممکن است بیشتر بطرف طرح «ابنکاری» و یا نیمه اسکیل گرایش داشته باشند (در مورد داول یعنی یک طرح ابنکاری از یک ملخ بزرگ تا شو) (معمول از یک ملخ دو تیغه) و بال «Polyhedral» (بالی) که هر طرف آن از دو قسمت تشکیل شده - بال شکسته استفاده می‌شود. هوایپیما فاقد شاسی چرخ بوده و قطر بدنه کم است و شاید بال هم در روی یک برآمدگی در روی بدنه قرار دارد مثل «Pylon wing» در مورد دوم یعنی مدل نیمه اسکیل شکل بدنه با واقعیت بیشتر شباخت داشته

و در نتیجه وزن و حجم مدل زیاد میباشد. دم هوایپیما و سکان عمودی و نوک بالهارامی توان با مفصل نمودن طرح جالبتر ساخت که در این صورت طرح مدل در حقیقت نسبت های مشابهی با یک هوایپیما واقعی خواهد داشت.

در مدل های کشی اسکیل هم از ساختمانی مشابه ساختمان فوق استفاده می شود ولی بهر حال ایجاد حد سطی بین تجسم و واقعیت والز آمات مدل دشوار میباشد. در صورتی که سطوح دم را بدون دست زدن بطرح و شکل هوایپیما زیاد نمائید این افزایش محسوس نخواهد بود ولی ناگزیر بزیاد نمودن زاویه بال و بلندی شاسی چرخها میباشد تا بدین وسیله بتوانید ملح مناسبی را روی هوایپیما سوار نمایید.



شکل ۳۱


در صورتی که قطر ملح را کم نمایید (تابندی شاسی چرخها به واقعیت نزدیکتر باشد) از سودمندی پروازهم خود بخود کاسته خواهد شد زیرا اندازه موتورهم باید کوچکتر گردد. بدین ترتیب اگرچه هوایپیماهای کشی بعلت سادگی و ارزانی قیمت جالب میباشند ولی برای طرح های اسکیل قابل پرواز بخصوص مناسب نمیباشند.

جدول شماره ۶: نسبت‌های طرح مدل‌های کشی
 نسبت‌های داده شده بحسب طول بال میباشد . طول بال = ط)

نوع	طول بال (ط)	نیمتر بال	فاصله بین لبه حمله بال تا بلوک دماغ حمله بال عقب (بلوک دماغ)	فاصله بین لبه حمله بال تا بلوک دماغ حمله بال عقب (بلوک دماغ)	سطح سکان افقی	طول سکان افقی دم	سطح قسمت عمودی دم	قطر ملح
ابکاری	۴۸-۳۰ اینج	۷ ۸	۵ تا ۳ تا ۱۰ برابر بال	۲ ط	۳ ۴	۵ ادرصد درصد سطح بال	۴ تا ۰ ۳۵ تا ۰ ۰۵	۱/۵
نیدا سکل	۴۸-۲۰ اینج	۷ ۸	۵ برابر بال	۲ ط	۳ ۴	۵ ادرصد سطح بال	۳۳ درصد سطح بال	۳ ط

نسبت‌های یک مدل اپتیکی کشی در شکل ۳ نشان داده است و ابعاد مربوط به اندازه های مدل‌های مختلف را می‌توان از نسبت های خلاصه شده در جدول ۶ استخراج نمود .

شکل بالها و دم یک هواپیمای کشی ابتکاری معمولاً مربع مستطیل انتخاب میشود زیرا ساختن آن ساده است و معمولاً سبکتر و محکمتر میباشد. در طرحهای نیمه اسکیل بنوک بالها احنانه میدهند و بهمین دلیل بدنه یک مدل کشی رانیز تا آنجا که ممکن باشد با قطر کم و بصورت جعبه ساده‌ای (باندازه‌ای که موتورکشی را در خودجای دهد) می‌سازند و بال را در بالای خط وسط بدنه درروی یک مقر ساده ویا روی پایلوون نصب مینمایند.



شکل ۳۲

در یک طرح نیمه اسکیل عمق بدنه زیادتر است و بال روی کابین سوار میشود. هر نوع کوشش در مدور ساختن بدنه که طبعاً زیباتر خواهد بود باعث پیچیده شدن ساختمان و زیاد شدن وزن خواهد شد. اختلاف اصلی دیگر بین یک مدل ابتکاری و نیمه اسکیل قطرملخ میباشد که قبلاً درباره آن بحث گردیده است.

درباره موتورهای کشی هم باید مفصلأ بحث کردد زیرا موتور قلب مدل است و خود کش هم از لحاظ کیفیت و کارمنقاوت میباشد. کشی که صرفاً برای هواپیمای کشی ساخته میشود بنام «Aero strip» یا «Rubber strip» نامیده میشود زیرا مقطع آن صاف (مربع مستطیل) است و بعرض $\frac{1}{8}$ و $\frac{3}{16}$ و $\frac{1}{4}$ اینچ و ضخامت $\frac{1}{24}$ و $\frac{1}{30}$ اینچ ساخته میشود.

موتورهای کشی معمولاً از مقداری نوار کش که دوسر آن را بهم گره همیز نند و بصورت حلقه‌ای در می‌آید تشکیل شده، حلقه‌اول را میتوان بصورت دولا و چندلا درآورد

(شکل ۳۲) که بدین ترتیب طول نوارکش لازم برابر باطول کش موتور ضرب در تعداد «لا» ها میشود.


تعداد «لا»ی لازم و اندازه یا عرض نوارکش ازروی اندازه و وزن مدل و قطر و گام ملخ تعیین میگردد، منظور از گام ملخ زاویه تیغهای ملخ و یا از لحاظ تئوری فاصلهای که ملخ دریک دورچرخش طی مینماید میباشد مثل پیچی که در چوب پیچانده میشود. نیروی یک موتورکشی بزرگ را ممکن است بازیاد نمودن قطر یا گام ملخ زیاد نمود، مثلا دریک مدل باطول بال ۴۴ اینچ ممکن است ازملخی بقطر ۱۸ اینچ و گام زیاد ($\frac{1}{75}$ تادو برابر قطر ملخ) و یا ازملخی بقطر ۲۴ اینچ و یا گام متوسط و یا کم (۱/۵ تا یک برابر قطر) استفاده نمود. این عوامل را فقط در اثر تجربه میتوان بکار بست. در طرحهای مشخص و معلوم اندازه ملخ همراه بانیروی لازم تعیین گردیده است (تعداد «لا» های موتور). از جدول ۷ همی توان بعنوان یک راهنمای عمومی استفاده نمود. بطور کلی اگر مدل سنگینتر از آنچه که انتظار میرفت باشد تعداد «لا» های موتور باید زیاد باشد و اگر سبکتر باشد شاید امکان داشته باشد که از تعداد «لا» های کاسته و یا بقطر ملخ اضافه گردد. هریک ازدو راه فوق کارمدل را بهتر خواهد ساخت.

جدول شماره ۷ : نمونه اندازه موتورهای کشی

مدلهای ابتکاری	قطر ملخ (اینج)	تعداد «لا» های نوارکش	نیمه اسکیل - طول بال	قطر ملخ (اینج)	تعداد «لا» های نوارکش
۴۸ اینچ	۴۴ اینچ	۴۰ اینچ	۳۶ اینچ	۳۰ اینچ	۲۴ اینچ (۱/۴)
(۲) ۱۹-۱۸	(۱) ۱۸-۱۷	۱۶	۱۵	۱۴-۱۲	۲۴ × $\frac{1}{4}$
۱۶	۱۴	۱۴-۱۲	۱۲-۱۰	۸	
۳۶-۳۳ اینچ	۳۳-۳۰ اینچ	۳۰-۲۷ اینچ	۲۷-۲۴ اینچ	۲۴-۱۸ اینچ	
۱۲-۱۱	۱۱-۱۰	۱۰-۹	۹-۸	۸-۶	
۱۲-۱۰	۱۰-۸	۸-۶	۶-۴	۴-۲	۲۴ × $\frac{1}{4}$

(۱) ۲۲-۲۰ اینچ قطر با گام کم (۲) ۲۲-۲۴ اینچ قطر با گام کم

در صورتی که اشتباهی در طرح اصلی نموده باشد میتوانید به تعداد «لا»ها اضافه نمائید زیرا این عمل ساده‌تر از تراشیدن یک ملخ تازه میباشد .
انتخاب طول موتور(طول کشن) اختیاری و دلخواه میباشد ، اگر بخواهید مدل شما زیاد پرواز کند باید وزن و مقدار کش موتور زیاد باشد که در این صورت تعداد «لا»ها نیز بیشتر میگردد .



شکل ۳۳

در مورد سایر مدل‌ها یک قانون کلی برای طول موتور وجود دارد و بعبارت دیگر طول کش موتور باید تقریباً با اندازه طول سراسر بال باشد ، البته طول کش ممکن است کوتاه‌تر یا بلندتر باشد که در صورت اول مدت پرواز مدل کم خواهد بود و در ثانی بوزن کش و در نتیجه بوزن مدل افزوده خواهد شد و تعداد «لا»ها را هم باید زیاد کرد .

اگر طول کش موتور از فاصله بین قلاب میله ملخ و حلقه واقع در آنها دم زیادتر باشد مناسب است مگراینکه طول بدنه را مخصوصاً برای مناسب نمودن باکش بلندتر طرح نمایند . از روش اخیر در بعضی از طرح‌هایی که باید زیاد پرواز نماید و بخصوص در مدل‌های مسابقات که قوانین کش مراعات نمی‌شود استفاده می‌نمایند . در یک مدل متوسط بهر حال طول کش موتور از فاصله بین قلاب میله ملخ و حلقه نگهدارنده کش دردم بلندتر است و وقتی که کش آزاد می‌باشد قسمت‌های اضافه‌آن در ناحیه دم جمع

شده و تعادل مدل را در موقع گلاید بهم میزند.

ساده‌ترین و موثرترین راه برای جلوگیری از شدن کشن در داخل بدن هواپیما

«تا باندن» آن میباشد که معمولاً بشرح زیر عمل میشود:

بعداز اینکه کشن را طبق دستورات داده شده و یا به ابتکار خود چند «لا» تأثیم دید آنرا بدو قسمت نمائید (شکل ۳۳) یعنی یکبار دیگر تائید، قسمت (ب) آنرا درجای مناسبی قلاب نموده با یک حلقه کشن بیندید. سر(ب) را نیز در جایی بند نموده و بگذارید کسی آنرا در دست نگهدارد، درل دستی را بسر (الف) بسته و آنرا ۱۰۰ تا ۲۰۰ بار بچرخانید (تعداد دورهای لازم را میتوانید در اثر تجربه تعیین نمائید) و سپس سر(ب) را در قلاب درل فرار دهید تا (الف و ب) روی هم قرار بگیرند، درحالیکه قسمت (ب) را محکم گرفتهاید تمام کشن را با آرامی از قلاب (پ) خارج نمائید، درل دستی را از سر (الف و ب) درآورید و بگذارید کشن بازشود، وقتی که کشن باز شد بحالت «تا بینه» در خواهد آمد و طول آن از طول اصلی کشن موتور بسیار کوتاه‌تر خواهد بود. بعداز این عمل سرهای (پ و الف و ب) را با یک حلقه کشن بسته و کشن را داخل بدن هواپیما نمائید. با این عمل، کوک شدن و یا بازشدن کوک کشن موتور اختلالی در بدن هواپیما بوجود نیاورده و کشن داخل بدن دیگر شل نمیشود.

در صورتیکه بعداز این عمل هنوز هم کشن شل باشد باید در موقع عملیات فوق دور کشن را بیشتر نمائید و اگر بعداز بازشدن خیلی کشیده و محکم باشد باید از دور آن کم نمائید کاریکه در بالا آن اشاره شد اگرچه مفید میباشد ولی از تعداد دورهای لازم برای پرواز مدل میکاهد. برای اینکه بتوانید مدل خود را باحدا کثیر دور کشن پرواز دهید باید کشن موتور را باحدا قفل دور بهم بتباشید یعنی آنقدر که فقط کشن شل نباشد.

برای آگاهی از تعداد دور موتورهای کشی به جدول ۸ مراجعه نمائید، در این جدول اندازه کشهای مختلف و حداکثیر دور آنها باده درصد حاشیه بی خطری تعیین گردیده است بعبارت دیگر ارقام این جدول کمتر از تعداد دورهایی است که کشن در اثر آن پاره میشود،

نباید فرآموش کرد که نوار کش مصرفی باید در وضع خوبی بوده و کاملاً بروغن آغشته باشد. روغن زدن به کش بسیار مهم است زیرا هم عمر آن زیاد می‌شود و هم حداکثر دور را میتوان آن داد، کشی که به روغن آغشته نباشد در اثر فرسایش استقامت خود را از دست داده و خیلی زود پاره خواهد شد. یگاهه روغنی که برای روغن زدن کش بکار می‌رود روغن مخصوصی است که مخلوطی از صابون نرم و گلیسرین و یاروغن کرچک می‌باشد، هرگز از روغن معمولی روغنکاری و یا چربی جهت روغن زدن به کش استفاده ننمایید زیرا این دو ماده بسرعت بکش حمله نمود و آنرا از بین میبرند. روغن را باید بالا فاصله بعداز گره زدن کش آن زد زیرا اگر قبل از گره زدن اینکار انجام شود کش لغزشده شده و گره نمی‌خورد هرگراینکه آنرا بایک پارچه پشمی در دست نگهدارند. کش را باید باندازه کافی روغن زد و بعد روغنهای اضافی را از آن پاک نمود و قطیکه روغن خشک شد باید دوباره آنرا به روغن آغشته نمود.

یک موتور کشی نو را اگر بخواهند در دفعه اول تا آخر کوک نمایند بعد از $\frac{2}{3}$ حداکثر دور و یا کمتر پاره خواهد شد. لذا برای جلو کیری از پاره شدن کش ابتدا باید آنرا تا نصف جدا کثر دور کوک نمود و ملح را رها کرد تا کوک باز شود و هر بار ۱۰ درصد بتعادل کوکها اضافه کرد تا بین نو سیله ۸۰ الی ۹۰ درصد جدا کثر دور موتور کوک گردد. با این عمل موتور قبل از سوار شدن در روی هوای پیما پنج بار کوک گردیده و پنج بار هم کوک آن باز خواهد شد.


تراشیدن ملح یکی از دشوارترین کارهای ساختن هوایپمایی کشی است که مهمترین مراحل آن بشرح زیر می‌باشد:

- ۱- یک قطعه بلوك بالسا را با نسبتهاي صحیح علامت گذاری نموده و بپرید.
- ۲- طرح ملح را روی بلوك بالسا کشیده و شروع بپریدن آن نمائید.
- ۳- طرح بپریده شده را تراشیده و کم کم طبق دستورات فوق آن شکل بدهید. در کوک کردن موتور کشی هنری نهفته است که به تجریب و تجربه کاری شخص بستگی زیاد دارد، وجود یک درز یا همه دستی علاوه بر تسهیل کار برای جدا کثر کوک کردن موتور

جدول شماره ۸ : حداکثر دور بی خطر برای موتورهای کشی
 (دور بر حسب هر اینچ طول کش)

عرض نوار کش					تعداد «لا» ها
$30 \times \frac{1}{8}$	$30 \times \frac{3}{16}$	$24 \times \frac{3}{16}$	$30 \times \frac{1}{4}$	$24 \times \frac{1}{4}$	
۹۰	۷۲	۶۶	۶۳	۶۰	۲
۶۳	۵۱	۴۹	۴۷	۴۶	۴
۵۱	۴۴	۴۱	۳۹	۳۶	۶
۴۴	۳۷	۳۵	۳۳	۳۰	۸
۳۸	۳۳	۳۱	۲۹	۲۶	۱۰
۳۶	۳۱	۲۹	۲۸	۲۴	۱۲
۳۳	۲۹	۲۷	۲۵	۲۲	۱۴
۳۰	۲۷	۲۶	۲۵	۲۰	۱۶
۳۰	۲۷	۲۴	۲۴	—	۱۸
۲۹	۲۶	۲۳	—	—	۲۰
۲۸	۲۵	۲۱	—	—	۲۲
۲۶	۲۴	—	—	—	۲۴

لازم است زیرا عمل کوک کردن باید توام با کشیده شدن کش انجام گیرد، در شروع کوک کردن، کش باید قدری کشیده شود ولی از آین مرحله بعد شخصی که هو تور را کوک مینماید باید از هو تور آنقدر فاصله بگیرد تا طول کش به اندازه سه برابر اندازه اصلی امتداد یابد و آنقدر در همین وضعیت بماند تا نصف یادو سوم تعداد دورها کوک گردد و بعد آرامی بطرف مدل پیش یا ید و ضمانته بقیه دورها را تکمیل نماید، با این عمل کوک کردن هو تور آسان شده و هو تور بطرز صحیحی کوک میگردد.



شكل ۳۴

فصل ششم

مدلهای موتوری

بانووعی که در اندازه‌های موتورهای احتراق داخلی کوچک وجود دارد هوایپیماهای موتوری را میتوان در اندازه‌های مختلف باطول بال قدری بیش از یک پیالا ساخت . مدت روشن‌ماندن موتورهای این هوایپیماها فقط به اندازه وظرفیت مخزن سوخت بستگی دارد و ندر تا اشکالی از لحاظ کم‌بودنی روی کافی پیش‌می‌آید و معمولاً عکس آن صادق است و اشکال در نظر گرفتن حداقل وزن برای حداکثر بهره و کارائی پرواز نیز مطرح نیست . در نتیجه آنچه که در بالا آن اشاره شد هوایپیماهای موتوری معمولاً از مدل‌های کشی و گلاییدر تنورمندتر و نیر و مندتر بوده واز تکنیک‌های ساده ساختن که در فصل دوم شرح داده شد میتوان استفاده نمود .

مدلهای موتوری کوچک بهر حال دارای محدودیتهاي در نوع خود بوده و برای پرواز در هوای آرام مناسب نمیباشند ، این مدل‌ها معمولاً برای مسابقات که مدت کار موتور به ده ثانیه و یابیشتر محدود بوده و مدت پرواز بیشتر به خوب بودن طرح برای اوج‌گیری خیلی سریع با نیروی موجود و به گلایید طولانی بعداز خاموش شدن موتور بستگی دارد مناسب نمیباشد ، سودمندی موتور نیز با اندازه موتور زیاد گردیده و در نتیجه اوج‌گیری بهتر میگردد ، از طرف دیگر مدل کوچک بعلت وزن کم در صورت سقوط و یا بدنشستن کمتر خسارت می‌بیند در حالیکه یک مدل بزرگ که در شرایط مشابه بشدت خسارت می‌بیند، بنابراین مدل‌های موتوری کوچک باطول بال تا ۴۰ اینچ برای

پروازهای «اسپرت» مناسب میباشند. اندازه مدلهای مسابقات معمولاً در حدود حداکثر اندازه‌های موتورهای شناخته شده در طبقه بندی مسابقات مثل ۱/۵ سانتیمتر مکعب و ۲/۵ سانتیمتر مکعب میباشد. ۲/۵ حداکثر اندازه برای شرکت در مسابقات بین‌المللی میباشد.

مدلهای موتوری پرواز آزاد بسه گروه مشخص تقسیم میشوند:

۱ - طرحهای ابتکاری براساس حداکثر مدت پرواز

۲ - مدلهای نیمه اسکیل


۳ - مدلهای اسکیل

اگرچه اختلاف زیادی بین مدلهای اسکیل و نیمه اسکیل از لحاظ طرح اصلی و اندازه موتورهای مربوطه و پرواز هواییما وجود ندارد ولی با وجود این این گروهها کاملاً از هم متمایز میباشند، از طرف دیگر مدلهایی که مدت پرواز آنها زیاد است از نقطه نظر پتانسیل کارموثر نوعی کاملاً جداگانه میباشد.

مفهومین عامل در مرور اخیر ایستائی زیاد هواییما و مناسب بودن اندازه موتور از لحاظ نیروی تولید شده، نیروئی که ممکن است هواییما را چندین هزار پادرد قیقه بالا ببرد میباشد (اگرچه همان ظور که اشاره شد حداکثر مدت روشن بودن موتور در مسابقات در حدود یک دقیقه میباشد). طرحی که در کنترل نیروی موتور مناسبتر از همه میباشد ساختمان وقواره «Pylon» است (بال درروی یک برآمدگی که درروی بدنه تعییه میشود نصب میگردد) که در شکل ۳۵ نشان داده شده.

چنانچه می‌بینید بال در بالای بدنه و درست در جلوی آن (بلافاصله بعد از موتور) نصب شده و هر طرف آن از دو قسمت تشکیل شده است وزاویه قسمت دوم بال نسبت به بدنه زیادتر میباشد.

اختلافاتی در نسبتهای طول و شکل بدنه و نصب موتور در یک سطح با بالها و درروی شاسی بجای روی بدنه وجود دارد ولی بطور کلی طرح اصلی پایلون بصورت استاندارد باقی میماند. عقاید جدید براین است که با حفظ شکل وقواره پایلون قطر بدنه




شکل ۳۵

را آنقدر کم نمایند تا بصورت یک بار یکه چوب درآید (معمولاً بدنه توخالی جعبه‌هایند با پوشش کاغذ) که در این صورت ظاهر چنین طرح‌های ابتکاری خیلی بهم شبیه بوده و اختلاف اصلی آن در حقیقت معمولاً در ساختمان آن میباشد .
سایر فرم‌ها و قواره‌ها کاملاً از برنامه حذف نشده بلکه تریم آنها مشکل و آماده نمودن آنها برای مسابقات احتیاج به بهبود زیاد دارد ، بطور کلی از انواع فرم‌ها و قواره‌های ممکنه استفاده شده است لیکن فرم پایلوون هنوز هم عادی بوده و بی خطر ترین انتخاب میباشد .

هر نوع سعی و کوشش برای نیمه اسکیل نمودن این نوع مدل‌ها مشمر نهاد نبوده بلکه از حاشیه ایستائی مدل که در طرح ابتکاری در نظر گرفته شد کاسته خواهد شد . در عمل در یک مدل نیمه اسکیل اگرچه ممکن است احتمالاً بال و دم آن شبیه‌هم باشد ولی نمی‌توان از نیروی موتور بطور یکسان و به نسبت صحیح استقاده نمود و اگر چنین باشد هرگز ایستائی نخواهد داشت و بنابراین نمیتواند برای مسابقات مناسب باشد .
بدين ترتیب مدل نیمه اسکیل اصولاً به مدل‌های غیر مسابقه‌ای محدود گشته و یا با اصلاحات بیشتر برای رادیو کنترل مناسب خواهد شد . (به فصل ۱۴ مراجعت شود)
به حال این نوع مدل‌ها محبوبیتی نداشته و خیلی سختی تریم میشود . اگرچه طرح

پایلوون ایستائی زیاد دارد ولی تریم آن سخت بوده و احتیاج به تجربه قابل ملاحظه ای برای پروازهای موقتی آمیز دارد. از طرف دیگر مدل سازی که «مدت پرواز» را به شکل بودن مدل خود ترجیح میدهد باید ازموتور کوچکتر و کم نیرو تری استفاده نماید زیرا پرواز هواپیما بی خطر و آسانتر خواهد بود.

نسبت های یک هواپیمای مدل نیمه اسکیل در شکل ۳۶ نشان داده شده است، طرح بال بالا و روی کابین مطلوب ترین نوع برای شروع کار میباشد، مدل هایی که در آن بال را روی پایلوون نصب نمیباشند ممکن است از لحاظ شروع و تریم قدری مشکل باشد، مدل های بال پائین از همه مشکل تر است این نوع مدل در حقیقت ندرتاً برای پرواز آزاد مناسب میباشد و اگر توجه مخصوصی با آن بشود مثلاً اضافه نمودن زاویه بال با توجه به مدل های بال بالا و تنظیم سطح سکان عمودی از لحاظ مرکز نقل ممکن است برای مدل های «اسپرت» مناسب باشد. چون حاشیه ایستائی این نوع مدل های کمتر از مدل های یک باله بال بال میباشد قدرت نیروی موتور آنها باید کم باشد بنابراین در درون نوع مدل هم اندازه باید قدرت موتور هواپیمای بال پائین کمتر از قدرت موتور بال بالا بوده و با خود مدل بزرگتر باشد. همین موارد کم و بیش در مورد هواپیماهای دو باله نیز صادق است و ایستائی این




مدل‌ها معمولاً از مدل‌های بال پائین بیشتر است ولی هر قدر بال کوتاه‌تر باشد کنترل نیروی «ترک» (عکس العمل موتور) مدل کمتر خواهد بود.

برای ازین بردن این اشکال نیروی موتور نه باید خیلی زیاد و نه خیلی کم باشد زیرا نیروی نامتعادل عمل غلت و «ترک» را شدید خواهد نمود.

در هوایپماهای اسکیل اشکال پایداری پرواز سیار زیاد است و برای اینکه هوایپما بتواند ایستائی داشته باشد سازند آن ناگزیر است که تغییراتی در آن داده و تقریباً بصورت نیمه اسکیل درآورد، دواشکل عمدۀ این نوع مدل‌ها یکی زاویه نصب بال بینه و دیگری سطوح دم مدل می‌باشد. برای اینکه یک مدل پرواز آزاد بال بالا از لحاظ ایستائی رضایت بخش باشد حداقل زاویه بال آن باید ۸ درجه باشد و اگر ده درجه باشد خیلی بهتر خواهد بود، زاویه بال نسبت بپایلوون باید بیشتر باشد، اگر هوایپما بال پائین باشد این زاویه باید ۱۵۵ درجه باشد. زاویه بال هوایپماهای بزرگ خیلی کم است (شاید یک درجه در هوایپماهای بال بالا).

زیاد کردن زاویه بال از اندازه واقعی اسکیل شکل هوایپما را تغییر میدهد، اگر این زاویه را زیاد نمائیم سطح سکان عمودی را هم باید زیاد کنیم تا بدین وسیله سطح زیاد شده در محل نصب بال‌ها متعادل گردد. افزایش سطح سکان عمودی باید زیاد باشد تا ایستائی لازم را فراهم نماید. سطح سکان افقی هم برای اینکه مدل ایستائی داشته باشد باید زیاد گردد، سطح این سکان باید حداقل $\frac{1}{6}$ سطح بال ویا حتی بیشتر از آن باشد.



شكل ۳۷

بعلت همین موضوعات است که پرواز یک هواییمای مدل اسکیل باعث تعجب میشود. انواع هواییماهای بزرگ واقعی که بدنه آنها جعبه شکل باشد خیلی کم است و مدور نمودن بدنه آنها نیز باعث زیاد شدن وزن خواهد شد و در صورت چنین کاری نیروی بیشتری برای پرواز لازم است که در نتیجه هواییما سریع تر پرواز خواهد نمود. اگر هواییما سریع تر پرواز کند سریع تر هم فرود خواهد آمد و بنا بر این احتمال خسارت دیدن در موقع فرود بد زیاد می‌گردد. هر قدر هواییما سریع تر پرواز کند مسئله ایستائی مهمتر می‌گردد.

تمام اشکالات موجود جواب دارد، اولین و مهمترین جواب این است که در شروع کار از هواییما فی تقليید کنید که شکل بدنه آن ساده و با عادت آنها تاحدودی به نیمه اسکیل نزدیک باشد که در این صورت وزن مدلی که می‌سازید زیاد می‌گردد، از ساختن هواییماهای بال پائین با بدنه بلند و کم قطر که ساختن آن سخت و پرواز آنها بدون دادن تغییرات دشوار خواهد بود احتراز نمائید.


وقتی که مدل مناسبی را انتخاب کردید میتوانید با استفاده از تجربه خود زاویه بال وسطوح دم را هماهنگ نمائید، برای اینکه تاحدود امکان به اسکیل نزدیک باشد باید نسبتها را از روی مدل واقعی حفظ نموده و با قدری آن اضافه نمائید بطوریکه ظاهر هواییما تغییری ننماید، در این صورت ایستائی مدل در پرواز آزاد چندان زیاد نخواهد بود ولی برای پرواز در هوای خوب ایستائی کافی خواهد داشت، هر قدر حاشیه ایستائی در طرح اصلی کم باشد همانقدر هم محدود نمودن پرواز در هوای آرام مهمنتر می‌گردد زیرا در این صورت امکان برخورد به جریانات واژگون کننده هوایی در نتیجه آن نواقص ایستائی ظاهر می‌گردد کم است.

موضوع مهم دیگر احتراز از وزن اضافی است نه فقط در ساختمان بلکه در استفاده از دوپ و پرداخت مدل، استفاده از دوپهای رنگی شکل هواییما را بسیار زیبا می‌سازد ولی به وزن مدل هم زیاد اضافه ننماید. اندازه مدل و حداقل وزن آن بستگی نزدیکی بهم دارد و باید از ارقام مندرج در جدول شماره ۱۰ پیروی گردد که

در اینصورت مدل شما با یک هو تور بقدرت متوسط و یا کم بطور رضایت بخشی پرواز نموده و بی خطر و سالم تر خواهد بود.

یک راه حل دیگر برای برقراری استانی در مدلهاست که فاقد آن میباشد نصب دستگاهی بنام «خلبان خودکار» در روی مدل هبایش، این دستگاه بصورت پاندولی است که در داخل بدنه نصب شده و سطوح کنترل دم متصل میباشد، اگر این پاندول فقط در جهت جلو و عقب نوسان نماید فقط سکان عمودی را میتوان با آن کنترل نمود (شکل ۳۸) و اگر این پاندول بطور آزاد نصب شده باشد تا بطرفین نیز حرکت یا نوسان نماید در اینصورت هم سکان افقی و هم سکان عمودی را میتوان کنترل نمود، از طرف دیگر سکان عمودی را نیز میتوان با نصب پاندولی که بجلو و عقب نوسان نماید کنترل نمود.

اصول کار این دستگاه بسیار ساده هبایش، بگذارید اول پاندول کنترل سکان عمودی را تشریح نمائیم: اگر مدل بیکطرف برود و یا کج شود پاندول هم بهمان طرف نوسان نموده و سکان عمودی را درجهت عکس میگرداند و در نتیجه جهت پرواز هوایپما را تصحیح نماید، سکان افقی هم همینطور کنترل میگردد.



شکل ۳۸

اگر مدل با زاویه زیاد اوچ گیری نماید پاندول بطرف عقب نوسان نموده و سکان افقی را پائین میدهد و در نتیجه وضع پرواز با اوچ گیری تصحیح میگردد، اگر هواپیما شروع به شیرجه نماید پاندول در جهت دیگر نوسان نموده و سکان افقی را

جدول شماره ۹ : اندازه های مدل های مو توری که زیاد پرواز می نهادند

اندازه مو تور	شمعی	دیزل	طول بال
۰/۳۵-۰/۱۲۹	۰/۱۰۹-۰/۱۰۴	۰/۱۸-۰/۱۵	۱-۰/۱۸
۰/۱۹-۰/۱۱۵	۰/۱۰۹-۰/۱۰۴	۱/۱۵-۱	۲/۱۵

جدول شماره ۱۰ : اندازه های مدل های نیمه اسکیل «اسپرت»

طول بال	اندازه	شمعی	دیزل	طول بال
۲۲-۱۵	۳۲-۲۸	۴۸-۴۴	۵۴-۴۸	۶۰-۵۴
اندازه	اندازه	اندازه	اندازه	اندازه
۳۰	۳۶	۴۰	۴۵	۴۰
۳۰	۳۶	۴۰	۴۵	۴۰
دیزل (استقیم مکعب)	شمعی (اندازه مکعب)	دیزل (استقیم مکعب)	شمعی (اندازه مکعب)	دیزل (استقیم مکعب)
حداکثر بار روی بال (اونس)				
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
حداکثر بار روی بال (اونس) اونس اندازه متری	حداکثر بار روی بال (اونس) اونس اندازه متری	حداکثر بار روی بال (اونس) اونس اندازه متری	حداکثر بار روی بال (اونس) اونس اندازه متری	حداکثر بار روی بال (اونس) اونس اندازه متری


بالا داده و هوایپیما از شیرجه خارج میشود.

در حقیقت وسیله‌چنین ساده‌ای مثل پاندول نمیتواند یک «خلبان خودکار» واقعی گردد، زیاد شدن سرعت هوایپیما و تغییرات ارتفاع در کار پاندول خلل وارد خواهد ساخت و در بعضی شرائط اصلاحات بعمل آمده درست عکس آنچه که لازم است خواهد بود ولی با وجود همه این حرفا استفاده از پاندول در هوایپیماهای اسکیل در عمل نتایج رضایت‌بخشی بوجود خواهد آورد، البته پرواز کاملاً پایدار نخواهد بود ولی با انتخاب یک طرح مناسب و محل صحیح پاندول و محدود نمودن حرکات فرامین و تأخیر در تصحیح موقع و گاهی هم تصحیح بیش از حد هیجان و واقعیتی به پرواز هوایپیما بخصوص یک هوایپیمای دو باله جنگک دوم جهانی میدهد. لزوم محدود نمودن حرکات فرامین مهم است مثلاً سکان عمودی را حداکثر دو تاسه درجه میتوان کج نمود زیرا در غیر این صورت پاندول سکان عمودی را قفل نموده و هوایپیما به پیچ و شیرجه می‌افتد.

از پاندول همچنین میتوان برای کنترل شرپرها علاوه بر سکان افقی و عمودی استفاده نمود که در این صورت امکان خطاب سیار زیاد میباشد. استفاده از این سیستم هرگز پیشنهاد نمی‌گردد مگر اینکه کسی قبل از آن در موارد ساده‌تر استفاده نموده باشد. کنترل بوسیله پاندول تا حدودی به اشکالات ایستائی مدل‌های موتوری اسکیل جواب میدهد، یگانه جواب صحیح کنترل کامل هوایپیما در تمام مدت پرواز میباشد که فقط در هوایپیماهای کنترل لاین و هوایپیماهای رادیو کنترل چند کانالی قابل حصول خواهد بود.

فصل هفتم مدلهای جت

یکانه واحد جت قابل استفاده و قابل قبولی که تابحال برای مدلهای پرواز آزاد ساخته شده را کت باساخت جامد «جتكس» است که در اندازه هائی از $\frac{1}{3}$ اونس تا ۵ اونس کشش وجود دارد . مدت کشش به اندازه «خرج» مواد محترقه که در حجم های نسبتاً کوچک وجود داشته واز ۱۵ الی ۱۰ ثانیه عمل مینماید محدود نمیباشد. بنابراین جتكس یک واحد نیرو بامدت عمل محدود است و حداقل مدت پرواز آن به بهترین نحو با مدلهای موتوری قابل مقایسه میباشد و اندازه وزن آن با اندازه و کشش مدل جتكس مطابقت نمینماید. از موتور جتكس میتوان درسایر مدلهای پرواز آزاد و سبک و مدلهای اسکیل کوچک و مدلهای غیر متعارف که پرواز آن بامسحور پیستونی و یا موتور کشی بعلت نیروی عکس العمل موثر غیرممکن میشود استفاده نمود که البته مدت پرواز محدود خواهد بود . موثر جتكس نیرو را مانند یک موتور جت بزرگ بصورت کشش خالص تولید نموده و فاقد نیروی عکس العمل و یا «ترک» نمیباشد.




شکل ۳۹

همانطور که در شکل ۳۹ می‌بینید پوسته اصلی موتور از آلومینیوم است و دارای یک کلاهک انتهائی است که بایک گیره فلزی بر روی دهانه پوسته قرار می‌گیرد، گیره فلزی بمنزله یک وسیله ایمنی است تا در صورتی که سوراخ کلاهک انتهائی پسته شده و مانع خروج کازهای محترقه بعداز انفجار «خرج» گردد کلاهک را بطور خود کار از سر پوسته بخارج پرتاب نماید. این کلاهک معمولاً بایک واشر دردهنده پوسته آب‌بندی می‌گردد و برای اینکه نشت نداشته باشد و مقداری از کشش تولید شده از درزهای آن در هنگام عمل موتور خارج نشود آنرا باید دروضع خوبی نگهداشته و در صورت خرابی تعویض نمود.


«خرج» یا ماده محترقه موتورجتکس یک نوع سوت مخصوص را کت است که بوسیله فتیله آتش زنہ بصورت زیر محترق می‌گردد.

یک رشته از فتیله را پیچانده و روی فرص جامد سوت قرار میدهد و بعد یک صفحه توری روی آن گذارد و سرآزاد فتیله را از سوراخ کلاهک خارج می‌سازند تا از خارج آتش زده شود، جنس فتیله درواقع یک ماده شیمیائی است که در روی سیم نازکی کشیده شده است، برای اینکه موتور حداقل کشش را تولید نماید باید فتیله سوت خشند شده را بالا فصله بعداز آتش گرفتن «خرج» از سوراخ کلاهک خارج ساخته و یا آنرا طوزی قرار دهند که در اثر فشار از سوراخ کلاهک بخارج پرتاب شده و قسمتی از سوراخ را بشکند. اگر سوت جامد را با بریدن شیارهای در اطراف آن طبق شکل ۴۰ «شکل» بدنه گرچه از مدت احتراق آن کاسته خواهد شد ولی کشش بیشتری تولید خواهد نمود، این عمل باعث می‌گردد که سوت سریعتر بسوسد، کشش را ممکن است با قراردادن فتیله اضافی در شیارها دو برابر نمود (مدت پرواز نصف می‌گردد) زیرا با این عمل تمام فرص سوت یکجا و در یک زمان محترق می‌شود. زیاد نمودن سرعت سوت خن «خرج» بدین ترتیب گرمای تولید شده را نیز زیاد مینماید که ممکن است پوسته آلومنیومی را ذوب نماید، در این موارد از پوسته‌های مخصوص عایق حرارت استفاده می‌کنند.




شکل ۴۰

کشش را نیز میتوان با اضافه کردن یک لوله طبق شکل ۴۱ زیاد نمود، جلوی لوله مانند دهانه یک زنگ است که انتهای موتور جتکس در داخل آن قرار میگیرد، طول این لوله را میتوان با متصل نمودن لوله های دیگر تا اندازه لازم امتداد داد. این لوله علاوه بر اینکه کشش موتور جتکس را زیاد مینماید ضمناً میتوان با استفاده از آن موتور جتکس را در داخل بدنه یک هواپیمای اسکیل جت طوری قرار داد که انتهای لوله تادم هواپیما ادامه یافته و گازهای محترقه از دم هواپیما خارج شود.




شکل ۴۱

در مدل های اسکیل کوچک این موتور را میتوان در زیر بدنه هواپیما یعنی خارج آن طبق شکل ۴۲ جاسازی نمود و اگرچه این مدل کاملاً اسکیل نیست ولی خارج نمودن پوسته موتور برای قرار دادن مجدد ساخت آسان میگردد.



شکل ۴۲

نسبتیهای مدل از لحاظ ایستادی شبیه سایر مدل‌های پرواز آزاد است و چون موتور «ترک» ندارد زاویه بال بسیار کم و سطوح دم هم کم می‌باشد و ضمناً احتیاجی به استفاده از پایلون برای نصب بال نمی‌باشد . در حقیقت بهتر است خط کشش نزدیک بال باشد . شکل ۴۳ نمونه‌ای از این طرح می‌باشد، اندازه‌ها و ابعاد هر بوطه هم در جدول شماره ۱۱ خلاصه شده است .



شکل ۴۳

یکی از خصوصیات جتکس که در روی طرح و تریم آن اثر می‌گذارد این است که گرچه کشش بعداز روشن شدن موتور یکنواخت می‌باشد ولی کارائی موتورو بالاخره نیروی تولید شده با افزایش سرعت زیاد می‌گردد ، در عمل اگر یک مدل پرواز آزاد را با موتور جتکس پرواز دهنده سرعت مدل در تمام مدت روشن بودن موتور زیاد می‌گردد و اگر اشکالی در تریم مدل وجود داشته و یا مدل تاب داشته باشد ایستادی وجود نخواهد داشت. مثلاً اگر مدلی کمی دوربین داشت روی بال کج شده وارتفاع خود را از دست میدهد و یا در حال اوج گیری معلق می‌زند. تریم کردن موتورجتکس احتیاج به دقت زیاد دارد و توجه مخصوصی باید به نصب موتور در روی گیره آن بشود زیرا کوچکترین تغییر در موضع قرار گرفتن آن کشش را بهم زده و مدل را واژگون مینماید. غیر ازمه وارد بالا پرواز هوای پیمای جتکس بسیار نرم و آرام بوده و هزینه آن بسیار ارزان می‌باشد .


جدول شماره ۱۱ : اندازه‌های مدل جتکس

موتور جتکس	کشش تقریبی به اونس	طول بال اینچ	نیم‌رخ بال اینچ	سطح بال (اینج مریخ)	وزن کل مدل (اونس)
Atom 35	$\frac{1}{2} - \frac{3}{8}$	۱۲-۱۰	$\frac{1}{2}$	۳۰-۲۵	$\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$
50	$\frac{3}{4}$	۱۸	۳	۵۰	$1 - \frac{3}{4}$
100	$1\frac{1}{4} - 1$	۳۰-۲۴	۴	۱۵۰-۱۰۰	$\frac{1}{2} - 1$
PAA - Loader	$2 - 1\frac{3}{4}$	۳۶-۲۴	$\frac{1}{2}$	۱۷۵-۱۲۵	$2\frac{1}{2} - 1\frac{1}{2}$
Scorpion	۴	۴۴-۳۲	$5\frac{1}{2}$	۲۶۰-۱۸۰	۱۲-۸

از موتور جتکس‌هی توان برای پرواز دادن سایر مدل‌های غیرمتعارف مثل هلیکوپتر و یا هواپیماهای بال متشی (دلتا) که پرواز آنها با موتور عمومی آسان نمی‌باشد استفاده نمود (بفصل ۸ مراجعه شود).


محدودیت اصلی مدل‌های جتکس اندازه آن می‌باشد چنانچه بزرگترین مدل جتکس از ۴۴ اینچ تجاوز نمی‌نماید درحالیکه متداول‌ترین نوع موتور جتکس مدل ۳۵ و ۵۰ است که برای مدل‌های با طول بال تا ۱۸ اینچ مناسب می‌باشد، ضمناً مدت عمل موتورهای جتکس بسیار کوتاه بوده و خواه ناخواه مدت پرواز آنها محدود می‌باشد، موتور جتکس برای مدل‌های کنترل لاین مناسب نمی‌باشد ولی از آن می‌توان برای پرواز دادن مدل‌های کنترل لاین جتکس در محله‌ای سروپوشیده بشرح زیر استفاده نمود. یک قطعه چوب را بطور عمودی در زمین فرمیزند و یک رشته نخ بسر چوب بسته و سردیگر آنرا ببال هواپیما متصل مینمایند و با روشن کردن موتور جتکس مدل در مسیر دائره‌ای بشعاع طول نخ پرواز مینماید (به فصل ۱۵ مراجعه شود).

با استفاده از یک لوله توخالی گشاد باندازه طول مدل که در داخل بدنه قرار می‌گیرد و یک موتور دیزل و یا شمعی و یک پروانه مخصوص پرهدار می‌توان مدل‌های



شکل ۴۴

بزرگ جت را پرواز داد (شکل ۴۴). این مدل البته یک مدل جت واقعی نیست زیرا هواپیما در اثر فشار تولید شده بوسیله پره‌ها که از مجرای عقب لوله خارج می‌شود پرواز ممکن نماید، برای اینکه این مدل بخوبی پرواز نماید پره‌های موتور باید بطور صحیح تنظیم شده و درست با اندازه قطر لوله باشد، شکل لوله هم مهم می‌باشد. در بعضی از مدل‌ها ممکن است قطر لوله در قسمت جلو زیاد و در قسمت دم مدل کم باشد تا بدین وسیله بهتر بددست آمده زیاد تر و مفیدتر گردد، اگر اختلاف قطر لوله در قسمت جلو و دم مدل متناسب نباشد نهاینکه کشش زیادتری تولید نمی‌کردد بلکه مقدار زیادی از نیروی تولید شده نیز بهدر می‌رود، بهترین نوع لوله همان لوله با قطر یکسان می‌باشد.



شکل ۴۵

هر قدر این پره‌ها سریع تر بچرخد بهتر بچرخی تولید خواهد نمود و چون قطر پره‌ها به مرأتب کمتر از قطر ملخهای معمولی می‌باشد باطبع سرعت دوران آن از ملخ بیشتر

خواهد بود، با کم وزیاد کردن وزن پره‌های قوان بهترین بھرہ را از موتور بدست آورد، استفاده از موتورهای شمعی به مراتب بهتر از موتورهای دیزل برای این منظور می‌باشد. نصب موتور در داخل بدنه (در عمل داخل لوله‌ای در بدنه) اشکالات بخصوصی در هر دو روش کردن موتور بوجود می‌آورد و چون پرده‌ها دسترسی نمی‌باشد بنا براین موتور را باید بوسیله پیچاندن و کشیدن نخ و یاقیطانی بدوريک فلاپ ويل سپلک لمبدار و یا يك پولی (قرقره) که در روی محور موتور بسته شده انجام داد . برای اينمنظور باید محفظه‌ای در مجاورت موتور ايجاد گردد و اين محفظه تا آنجاکه ممکن است باید کوچک باشد تا هواي توليد شده از آن خارج نشود.

چون اين نوع موتورهای جت دارای خصوصياتي مشابه موتور جتكس مي‌باشد بنابراین با زيادشدن سرعت به سودمندي و كارائي آن اضافه مي‌گردد و معمولاً مدلها خيلي سريع پرواز مي‌باشد و اگرچنان نباشد کشش توليد شده برای پرواز مدل کافي نخواهد بود. طرح و ساختن اين نوع مدلها کارآسانی نميست و اگر کسی بتواند در اثر کسب تجربه و يا استفاده از جزئيات لازم چنین مدلی بسازد باید گفت جالب ترين نوع هواپيماء پرواز آزاد را ساخته است. اطلاعات مربوط به اندازه مدل و نوع موتور بطور خلاصه در جداول ۱۲ و ۱۳ توضیح داده شده است. در مورد نوع پره‌های لازم مي‌توانند از شکل ۴۵ استفاده نمائيد.

موتورهای لوله‌ای علاوه بر اينکه برای پروازدادن مدلهاي بزرگ جت مناسب مي‌باشد فوائد و امتيازات ديگري هم دارد. چون موتور پرده‌ها در داخل بدنه قرار دارد در صورت فرود بد خسارت نمی‌يابند و چون به چرخ احتياج ندارد مدلهاي اسکيل و نيمه اسکيل اين هواپيماهما مي‌توانند شبيه هواپيماهای بزرگ باشد.

يک نوع موتور جت ديگر بنام پالس جت نيز وجود دارد که بر اساس بهبهاني ۷ جنگ دوم جهانی کار مي‌نماید، اين نوع موتورها با ساخت ما يع کار هيکنندو با مقدار سوختي کمتر از يك پوند هی توانند چندين پوند کشش و سرعتي معادل ۱۵۰ ميل در ساعت توليد نماید. اين نوع موتورها بعلت صدای زياد و خطر حريق ووارد ساختن خسارت به مردم

جدول شماره ۱۲ : مشخصات مدل‌های لوشه‌ای با ملخ پره‌دار

قطر پره (اینج)	دور در دقیقه	بار روی بال (اونس) پای مریع)	سطح بال (اینج مریع) (اونس)	وزن (اونس)	طول بال		اندازه موتور
					معمولی	مشتملی	
۳۶-۳	۱۰۰۰۰	۱۰-۹	۱۱۰-۱۰۰	۱۰-۷	۲۰	۲۴	۰/۸۰ سانتیمتر مکعب
۴	۱۰۰۰۰	۱۳-۱۰	۱۶۰-۱۵۰	۱۶-۱۲	۲۴	۲۸	۱ سانتیمتر مکعب
۳۶	۱۳۰۰۰						
۴۶	۱۰۰۰۰	۱۴-۱۲	۲۰۰-۱۹۰	۲۲-۱۶	۲۶	۳۲	۱/۵ سانتیمتر مکعب
۴	۱۳۰۰۰						
۴۶	۱۰۰۰۰	۱۸-۱۳	۲۵۰-۲۳۰	۲۸-۲۲	۲۸	۳۵	۲/۵ سانتیمتر مکعب
۴	۱۵۰۰۰						
۵	۱۰۰۰۰	۲۰-۱۴	۳۳۰-۳۰۰	۴۰-۳۰	۳۲	۴۴	۰/۲۹ اینچ مکعب
۴۶	۱۵۰۰۰						
۵	۱۰۰۰۰	۲۰-۱۴	۴۰۰-۳۵۰	۵۰-۴۰	۳۶	۴۸	۰/۳۵ اینچ مکعب
۴۶	۱۵۰۰۰						

جدول شماره ۱۳ : اندازه های ملخ پره دار

۰/۴۹ شمعی	۰/۸-۰/۵ سانتیمتر مکعب	۱ سانتیمتر مکعب	۱/۵ سانتیمتر مکعب	۲/۵ سانتیمتر مکعب	۳/۵ سانتیمتر مکعب	۰/۲۹ یا ۰/۳۵ شمعی
قطر تعداد پره ها	۳ اینچ	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	$\frac{۳}{۴} - \frac{۳}{۴}$ اینچ

و از بین بردن خود مدل استفاده چندانی ندارد . از این موتور همچنین می توان در پرواز دادن هواپیماهای کنترل لاین استفاده نمود ولی چون صدای آن از فاصله چندین میل شنیده می شود و چاره ای هم برای کم کردن صدای آن وجود ندارد بنابراین در این مورد هم از آن استفاده نمی شود .

علاوه بر این به موتورهای جتکس برای کسب اطلاعات بیشتر می تواند از مقاله جالبی تحت عنوان «هواپیماهای مدل با موتور موشکی» به مجله شماره ۱۱ شهریور ۱۳۴۴ «آسمان ایران» مراجعه نمایند .

فصل هشتم

مدلهای غیر متعارف

با خلاصه خصوصیات اصلی مدلهای پرواز آزادکه در فصول قبلی شرح داده شده

باین نتیجه میرسیم که :

(۱) - کلیه مدلهای پرواز آزاد باید خود بخود دارای ایستائی بوده و از روی طرح ساخته شوند .

(۲) - طرحهای ابتکاری معمولا از مدلهای اسکیل یا نیمه اسکیل بهتر پرواز مینماید .


(۳) - برای اینکه خوب پرواز نمایند باید سبک ساخته شوند .

این الزامات یک شباهت عمومی بین انواع مختلف مدلها منجر میگردد مدلها ای که شکل و یا بعد آنها کاملاً متفاوت بوده و یا اصول پرواز آنها نیز متفاوت میباشد معمولاً جزء طبقه مدلهای غیر متعارف قرار میگیرند . این مدلها ممکن است یک طرح کاملاً ابتکاری بوده و یا از یک مدل غیر متعارف بزرگ تقلید شده باشد .

مثال نمیتوان از یک هلیکوپتر بزرگ مدل کوچک قابل پرواز ساخت زیرا کپیه کردن ساختمان نسبتاً پیچیده دستگاه «روتور» Rotor یک هلیکوپتر که ایستائی پرواز را تامین مینماید غیر ممکن میباشد . یکانه چیزی که در مدلهای هلیکوپتر از هلیکوپتر بزرگ تقلید میشود بدست آوردن «برا» از «روتور» میباشد . بقیه کار ادامه طرح ابتکاری میباشد .

هلیکوپتر کشی یک طرح کاملاً ابتکاری و یا غیر واقعی است زیرا این هلیکوپتر

از یک بدنه نازک و بلندیویک ملح بزرگ «روتور» که در انتهای آن قرارداده شکل شده است. برای اینکه موتور کشی بدنه هلیکوپتر را سریعتر از «روتور» نچرخاند و نیرو بهدر نرود یک سکان روی بدنه نصب مینمایند تا چرخش بدنه را کنترل نماید (شکل ۴۶) ضمناً یک «روتور» دیگر (ملخ بزرگ) نیز ممکن است در انتهای دیگر بدنه نصب شود که درجهت عکس هو تور اول بچرخد.




شکل ۴۶

در صورتیکه مدل ساخته شده سبک و بدنه آن دراز و طول کش هو تور آنهم زیاد باشد ممکن است یک تاسه دقیقه پر رواز نماید . در مدل‌هایی که گام «روتور» ثابت است و مدل‌هایی در موقع او جگیری بیکطرف متمایل و در صورت به پهلو افتادن بزمین سرنگون میشود مسئله ایستائی بسیار مهم میباشد ، با تغییر محل سکانهای روی بدنه این نقص را میتوان برطرف نمود .


در مدل‌های هو توردار از یک طرح نیمه اسکیل میتوان استفاده نمود «روتور» را ممکن است روی بازوئی باید زاویه 90° درجه در روی سیستم «روتور» نصب نمود و یا اینکه «روتور» را طوری در زیر کارترا قرارداده که در داخل محوری دروضع خلاص قرار گرفته و وقتی که هو تور ملح خود را میچرخاند عکس العمل «ترک» «Torque» هو تور

«روتور» را نیز درجهت عکس بچرخاند . هردو طریقه فوق در شکل ۴۷ نشان داده شده و هردو بخوبی قابل استفاده بوده و شرط اصلی موفقیت ایستاده‌ی سیستم «روتور» هیبایشد .



شکل ۴۷

«روتور» بازاویه ثابت ایستاده نداشته و همان وضع وحالت موتور کشی درمورد آن نیز اتفاق می‌افتد پس «روتور» را باید طوری درروی توبی نصب نمود که قابل حرکت بوده و در موقع چرخیدن زاویه حمله خودرا تغییر دهد .



شکل ۴۸


بااستفاده از یک یادو عدد موتور جتکس «روتور» هلیکوپتر را میتوان ساده تر بحرکت درآورد (شکل ۴۸) این دوموتور اشکال «ترک» را بکلی ازبین میبرد . در این سیستم هم باید از «روتور»های با گام متغیر استفاده نمود زیرا در غیر اینصورت هلیکوپتر

در موقع پرواز ایستادی نخواهد داشت ، فایده دیگر «روتور»‌های گامدار این است که بعد از خاموش شدن هو تور «روتور»‌ها در همان جهت بدوران خود ادامه داده و هلیکوپتر بدون اینکه خسارتی به بینند بزمین می نشیند .

جدول شماره ۱۶ : مشخصات طرح هلیکوپتر با «جتکس»


جتکس	قطر «روتور» (اینچ)	سطح پرهای روتور (اینچ مربع)	زاویه حمله پرهها	زاویه وتر نیمرخ پرهها
۵۰	۲۲	۱۸	۳۰ درجه	۵ درجه
۱۰۰	۴۴-۳۰	۴۰	۳۰ درجه	۷ درجه
۱۵۰	۳۶	۵۵	۳۰ درجه	۷ درجه
Scorpion	۶۰	۱۵۰	۳۰ درجه	۷ درجه

مدل «Ornithopter» یا «بال زن» یکی دیگر از مدل‌های کامل‌دشوار می‌باشد، در این مدل‌ها نیروی لازم برای پرواز با تکان دادن بالها مانند پرواز پرنده‌گان بدست می‌آید. بعبارت دیگر مدل باید بال بزند تا پرواز نماید . آنچه که در پرنده‌گان باعث پرواز می‌گردد یا مکانیزم پرواز پرنده‌گان در این مدل وجود نداشته و نیروی پرواز محدود می‌باشد ، اکثر این مدل‌ها فقط گالاید طولانی دارند. بهر حال این مدل یک نوع مدل غیر معهارف است که بعضی‌ها روی آن آزمایش می‌کنند .



شکل ۴۹


در عمل کلیه مدل‌های «بال‌زن» کشی بوده و چون سرعت بال‌زن آن بسیار کم یک یا دوبار در ثانیه می‌باشد از این‌رو نمی‌توان برای بکار انداختن آن از موتور استفاده نمود . در این مدل بال‌ها به بدنه لولا شده و یک مکانیزم ساده که از دوازده تشکیل شده توسط یک رشته کش که از دم مدل تانوک آن امتداد دارد بال‌ها را بحرکت در همیا ورد ، دم مدل کم و بیش عادی است و بدنه آن‌هم ابتدائی و متناسب باشد مدل می‌باشد ، این مدل تا آنجا که ممکن است باید سبک باشد(شکل ۵۰).



شکل ۵۰

یکی از طرح‌های بسیار جالب مدل‌های غیر متعارف مدل «Flex wing» یا بعبارت دیگر یک نوع «باد‌بادک» موتوری می‌باشد که در اندازه‌های بزرگ‌کم ساخته شده است. این مدل بسیار ساده و فقط از سه عدد دنده و یا تیرک محکم (اوله آلومینیوم یا ساقه خیز ران) که بشکل پیکان بهم نصب شده و روی آنرا با ماده سبکی مثل ورق «Polythene» می‌پوشانند تشکیل شده است ، جنس این ماده باید با اندازه کافی شل باشد تا بشکل بالون درآمده و هوا را بین دنده‌ها پر نماید (شکل ۵۱) ، این عمل را می‌توان با خم کردن تیرکهای خارجی (طرف داخل) طبق شکل انجام داد . بدنه مدل را با استفاده از دوقطه سیم می‌توان از بال آویزان نمود ، زاویه بال نسبت به بدنه باید ۱۵ درجه باشد و نقطه ثقل مدل در فاصله $\frac{2}{5}$ جلو بدنه قرار می‌کیرد ،


این مدل را میتوان با موتور کشی و موتور پیستونی و یا صرفاً بصورت گلابیدر پرواز داد.



شکل ۵۱


بسیاری از مدل‌های غیرمتعارف در مقایسه با مدل‌های دیگر مدل‌های معمولی میباشند مثل مدل «پوشر» pusher که ملح آن به جای اینکه در جلو قرار گیرد در پشت بدنه سوار میشود کم و بیش یک طرح متuarf میباشد (شکل ۵۲) نسبتهاي مدل مانند نسبتهاي مدل پرواز آزاد متuarf میباشد يكگاه اختلاف آن در بال است و برای اينکه سنگيني ملح دردم هواپima (موتور در صورت سوار نمودن موتور) خنثی گردد بال را در فاصله بيشتری از ملح نصب هينما يند و يادماغ هواپima را بلندتر ميکشند، محل چرخهاي فرودهم باید عوض شود تا ملح هواپima در موقع فرود نشکند، خود ملح باید از نوع پوشر با گام مخالف باشد و یا درجهت عکس مانعهای معمولی بگردد. در موتورهاي که فقط در يك جهت ميچرخند باید از ملح «پوشر» استفاده نمود. (درجهت عکس حرکت عقربهای ساعت و قطبیکه از رو برو و یا از پشت به ملح نگاه کنیم). در مدل‌های کشی میتوان از ملح معمولی استفاده نمود زیرا اگر ملح را درجهت عکس کوک نمائیم در همان جهت هم دور خواهد زد.

مدلهای «Canard» یا «دم اول» «Tail first» نیز پروژه جالبی است. در این مدلها هم (اگرچه گلایدر آنهم جالب است) از ملخهای «پوشر» استفاده مینمایند. نسبتهای این مدل در شکل ۵۳ نشان داده شده است، نقطه ثقل مدلهای «دم اول» معمولاً در جلوی بالهای اصلی قرار دارد و اگر مدل با نسبتهای صحیح ساخته شود ایستائی زیاد داشته و مدلهای کشی آن مدت زیادی پرواز خواهند نمود.



شکل ۵۲

مدلهای «بی دم» «Tail-less» اگرچه از لحاظ ایستائی تولید اشکال مینماید ولی محبوبیت زیاد دارد، بال این مدل نسبت به بدنه بزرگ بوده و هر قدر از بدنه دور میشود عرض آن کمتر شده و بطرف عقب بدنه کشیده میشود، این مدلها برای پرواز با موتور کشی و بصورت گلایدر بسیار مناسب میباشد و اگر بخواهیم آنرا با موتور پرواز دهیم (بغضصوص موتور جتکس) باید بال آنرا بصورت مثلث بسازیم زیرا با این عمل بایستائی مدل اضافه گشته ولی از نیروی مولد «برآ» کاسته خواهد شد.




شکل ۵۳

در صورتی که موتور قدرت زیادی داشته باشد «ترک» آن تولید اشکال خواهد نمود زیرا «برا» مدل‌های بال‌های مثلثی موتورهای کم قدرت مناسب‌تر می‌باشد ، اگر سطح بال را زیاد نمایم نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد زیرا به سودمندی «برا» اضافه می‌گردد ولی از طرف دیگر ایستائی مدل بهم می‌خورد .

مدل بشقاب پرنده (شکل ۵۵) یک مدل عالی پرواز آزاد است که بانیروی یک موتور کوچک پرواز مینماید ، این مدل از لحاظ ایستائی هیچ نوع اشکالی نداشته و مرکز ثقل آن در فاصله $\frac{1}{3}$ تا $\frac{1}{2}$ جلوی بال قرار دارد .


موتور معمولاً در امتداد بدنه نصب گردیده و برای ایستائی سمتی از یک سکان عمودی استفاده می‌شود .



شکل ۵۴

طرحهای « بشقابی » و « مثلثی » و تاحدودی « دم اول » برای مدل‌های کنترل لاین مناسب می‌باشد . مدل « دم اول » در صورت نصب سکان افقی در لبه فرار بال آن برای آکروباتی بسیار مناسب می‌گردد .

مدل‌های الکتریکی را نیز میتوان کم و بیش جزء مدل‌های غیر متعارف طبقه‌بندی نمود . استفاده از الکتروموتور در هوایپیماهای مدل معمولاً مناسب نمی‌باشد زیرا نیروی



شکل ۵۵

آن کم بوده و از طرف دیگر مقداری باطری لازم دارد که در نتیجه وزن مدل زیاد خواهد شد ولی بهر حال باستفاده از الکتروموتورهای سبک و کوچک و باطربهای بسیار سبک مدل‌های پرواز آزاد موقتی ساخته و پرواز داده شده است. وزن این مدل‌ها باید خیلی سبک و ملخ آن بزرگ باشد تا آهسته‌تر بچرخد و در نتیجه باطری دیرتر خالی شود. این نوع مدل‌ها را باید در هوای بسیار آرام پرواز داد. اگر مصرف موتور کم باشد از دو عدد باطری مدادی تا ۱۰ دقیقه یا بیشتر میتوان نیرو گرفت. گاهی ممکن است با نصب یک کلید خودکار هر وقت که لازم باشد جریان را قطع نمود (به فصل ۱۱ مراجعه شود) در مدل‌های کوچک‌تر میتوان از باطربهای بسیار سبک (با منبع آبی) استفاده نمود وزن این باطربهای هر یک $\frac{1}{16}$ اونس است، هر یک $1/4$ ولت برق دارد و دوام آن تا یک دقیقه میباشد و بعد از خالی شدن باید آنرا دورانداخت.

فصل نهم

ساختن هوایی مدل

بیشتر علاوه‌نمایان به هوایی مدل مدل‌های کوچک یا متوسط آماده و قطعات آماده مدل‌های بزرگ را که از لحاظ وزن دارای محدودیت می‌باشند به مدل‌هایی که باید ساخته شوند ترجیح میدهند. صرفنظر از اجزای دیگر بال و دم یا بدنه و چهارچوب اصلی هوایی را همیشه در روی نقشه یا پلان بزرگ نسب مینمایند با این ترتیب که تیر که را در روی نقشه قرار داده و با سنجاق محکم مینمایند و سپس قطعات دیگر را در جای خود می‌چسبانند و در صورت لزوم آنها را با سنجاق مهار می‌کنند و می‌گذارند خشک شود.

تخته کار باید صاف باشد تا مدل صحیح ساخته شود، نقشه را روی تخته کار پهن می‌کنند و برای اینکه خراب نشود روی آنرا یک ورق کاغذ موئی و یا نایلون می‌کشند تا چسب به نقشه نچسبد و سپس شروع بساختن قسمتهای مختلف مدل مینمایند.

ساختن بدنه


برای ساختن بدنه جعبه شکل دوپهلوی مدل را جدا کانه ساخته و سپس با نیمرخ و یا فاصله‌گیرها این دو قسمت را بهم متصل مینمایند، مراحل ساختن بدنه در شکل ۵۶ نشان داده شده است که میتوانید همراه با یادداشتهای زیر آنرا بررسی نمائید.

چهار تیر که اصلی باید تا آنجا که ممکن است از لحاظ درجه چوب مساوی باشند، این امر بسیار مهم است زیرا خطر تاب برداشتن بدنه بعد از خاتمه کار

بعد افول تقلیل می‌یابد . برای اطمینان از اینکه دو پهلوی بدن کامل‌اهم اندازه باشد بهتر است آنها را روی هم یعنی یکی را روی دیگری ساخت ، این طریقه سریعترین راه می‌باشد .

ابتدا تیرکها را بادقت درجای خود روی نقشه باستجاق محکم نمائید و سپس فاصله گیرها را دقیقاً و جفت‌جفت ببرید و درجای خود بچسبانید (هر بار یکی از آنها را بچسبانید) . جا گذاردن فاصله گیرها ممکن است تیرکها را تاب دهد بنابراین اندازه گیری طول فاصله گیرهای هر خانه بدن گاه بگاه سبب خواهد شد که کار شما دقیق باشد .

بعداز کامل نمودن چهارچوبهای جانبی بدن چند ساعت آنها دست نزنید تا کاملاً خشک شود و سپس کلیه سنجاقها را خارج ساخته و آنها را از روی نقشه



شکل ۵۶


بردارید ، این چهارچوبها ممکن است بهم چسبیده باشند که در اینصورت با استفاده از چاقو آنها را بادقت از هم جدا نمائید و مواظب باشید چوب را نبرید .

اتصال دوپهلوی بدن همیشه باید از قسمت عریض یا وسط بدن شروع شود ، فاصله گیرها را به اندازه‌های لازم ببرید و یا از نیمرخ استفاده نمائید ، در صورتی که اندازه تیرکها $\frac{1}{4}$ اینچ مربع یا بزرگ‌تر باشد پهلوها و فاصله گیرها را میتوان با هم چسبانده و سنجاق زد ، در غیر اینصورت آنها را با دحلقه کش بهم فشار دهید و با استفاده از یک

گونیا زوایای بدن را تصویر نمایید و بگذارید خشک شود.

مرحله بعد اتصال قسمت دم دوپهلو (که معمولاً بهم چسبانده میشوند) و جلوی آن (با فاصله گیرها) میباشد، باز هم از سنjac استفاده نموده و یکبار دیگر بدن را از لحاظ شکل درست جا بجا نمایید و بعد از خشک شدن این مرحله سایر فاصله گیرها را بریده و در جای خود بچسبانید، فاصله گیرها را جفت جفت ببرید (قسمت بالا و پائین) و هر بار یک فاصله گیر را بچسبانید و قائم بودن بدنها را وارسی نمایید.

بعد از این مرحله اضافه نمودن جزئیات یا قی میماند مثل تیم-رخ دماغ و مقدار اولها وغیره . شاسی چرخها را هرجا که لازم است قرار دهید ، در بعضی از مدلها ورق را باید با اندازه دقیق بریده و روی بدن بچسبانید ، کلیه جزئیات بدن را در این مرحله تکمیل نمایید، قسمتهای زائد را بریده و سنباده بزنید تا برای کاغذ کشی آماده باشد .




شکل ۵۷

این نوع ساختمان تغییراتی هم دارد ولی بهر حال تکنیک اصلی معمولاً یکی میباشد ، مثلاً بجای فاصله گیرها میتوانید از نیم رخهای ورق بالسا و یا تخته چندلا استفاده نمایید ، اینکار اگرچه وزن مدل را معمولاً زیاد مینماید ولی چهارگوش بودن آنرا آسانتر میکند. در بعضی از موارد که بدن هدور میباشد ابتدا نصف بدن را روی نقشه بسازید و روی آن قطعات باریک بالسا ورق بچسبانید (شکل ۵۷) و سپس نیمه دوم بدن را بسازید.

ساختن بال

طریقه ساده ساختن بال مرحله بمرحله در شکل ۵۸ نشان داده شده است . در مدل‌های کوچک تمام بال یکجا و یا هر بار نصف بال در روی نقشه ساخته می‌شود. تیر کهای بدفرار و حمله و تیرک یا تیر کهای اصلی را ابتدا در روی نقشه سنjac نمایید و سپس دندنه‌ها را بریده و در جای خود بچسبانید ، اگر نوک بالها آماده باشد آنها را در جای خود بچسبانید، نوک بالهارا ممکن است بعد از چسباندن با بلوكسبک بالسا با تراشیدن شکل بدھید، تیر کهایی که دارای شیارهای می‌باشند در روی دندنه‌ها قرار می‌گیرند بعد از چسباندن دندنه‌ها در جای خود چسبانده می‌شوند .



شکل ۵۸

اتصال بالها: بال‌های اپیما از مقداری چوب عرضی ماهی شکل (دندنه) که تعداد آنها در مدل‌های مختلف متفاوت است و تعداد ۴ تا ۵ عدد چوب طولی تشکیل شده است ، در داخل هر جعبه هواپیمای ساخته نشده **الگوهایی** از تخته سهلا برای تعیین زاویه بال قرار دارد که بشرح زیر از آنها استفاده می‌شود . این زاویه و یا **الگو** را به انتهای چوبهای طولی ویا اولین دندنه ریشه بال ساخته شده می‌چسبانند و بدین ترتیب زاویه بال معلوم می‌گردد و بعد از این بال را در روی میز کار سنjac مینمایند تا خشک


شود و سپس بال دیگر را به این بال می‌چسبانند و برای حفظ زاویه تعیین شده یک عدد کبریت و یا جعبه سیگار و یا هر نوع شیئی دیگری را در زیر نوک این بال قرار میدهند تا چسب در همین وضعیت خشک شود، زاویه بال همیشه باید طبق زاویه تعیین شده در روی نقشه باشد.

در مورد بالهایی که در قسمت زیر انحنای دارند برای صحیح جا گذاردن دندوها باید بعداز نصب آنها حائلی طبق شکل ۵۹ در زیر بال قرار داد تا بال کج ساخته نشود.



شکل ۵۹

در بالهای قرینه مثل بالهای هواپیماهای کنترل لاین و بعضی از هواپیماهای رادیوکنترل نیز باید برای کج نشدن بال بعداز قرار دادن دندوها بلوکهایی در زیر دو انتهای لبه حمله و لبه فرار بال قرارداد تامناظور اصلی تامین گردد (شکل ۶۰).



شکل ۶۰

زاویه بین دو بال (V) : زاویه بین دو بال از لحاظ آیرودینامیک بسیار مهم میباشد، هر قدر این زاویه به 180° درجه فزدیکتر باشد سطح بال «برا»ی بیشتری تولید نموده و نیروی کمتری برای پرواز (موتور) لازم است و ضمناً قابلیت آکروباتی هواپیما نیز بیشتر میشود ولی هر قدر از 180° درجه کمتر باشد ایستادی و تعادل هواپیما بیشتر خواهد شد، هواپیماهایی که بال آنها قادر این زاویه است خیلی زودتر به پیچ می‌افتد و شدت سریدن آنها بسیار زیاد است و راحت‌تر پرواز


محکوس مینمایند.

با قراردادن سر و انتهای دندنهای لبه حمله و لبه فرار دندنهای را میتوان بطور منظم در جای خود قرارداد در این صورت طول دندنهای باید قدری بلند باشد، در مدل ابھائی که لبه های حمله و فرار جائی برای شکاف ندارد نمیتوان از این اصول استفاده نمود، تیر کهای اصلی هم باید دارای شکاف باشند زیرا از قدرت آن کاسته خواهد شد، در صورتیکه مجبور باشید در تیر کهای اصلی شکاف ایجاد نماید شکافها را با دقت زیاد بوسیله یک سوهان تخت نه با چاقو با اندازه دندنهای که در آن قرار میگیرد آماده سازید.



شکل ۶۱

در مدل های بزرگتر طرز ساختمان قدری فرق دارد، برای صرفه جویی دروزن لبه فرار را میتوانید بجای استفاده از یک قطعه بالسای میانی سخت از دو تکه ورق بالسا بسازید، لبه حمله بالهای را نیز میتوانید با ورق بالسا پوشانید (شکل ۶۲) هرجا را که ممکن است ورق بالسا بکشید در حالی انجام دهید که بال هنوز با سنجاق به تخته کار بسته است، اینکار مانع تاب برداشتن بال خواهد شد.




شکل ۶۲

در طرح بعضی از بالها برای اینکه بال تاب برندارد طبق شکل ۶۲ دندوهای اضافی در داخل ساختمان بال قرار دهید، این دندوهای اضافی استقامت بال را زیاد مینماید، اضافه نمودن این دندوهای باید قبل از برش اشتن بال ساخته شده از تخته کار بعمل آید زیرا اگر بعد اضافه شود شکل بال را تغییر داده و آنرا تاب میدهد، ساختمان بالها را بحسب نوع طرح آن میتوان طبق شکل ۶۲ با اضافه نمودن دندوهای اضافی محکم نمود.

ساختن دم یا سکان افقی

ساختن سکان افقی در اصل شبیه ساختن بال است فقط با این تفاوت که سکان افقی یک تکه و یکجا ساخته میشود و عموماً بدون زاویه است و اشکالی در اتصال دو قسمت چپ و راست آن بوجود نمیآید.



شکل ۶۳

ترتیب قرار دادن دندوهای اتصالات کاملاً شبیه بال بوده و آنچه که در ساختن بال مراعات میشود در هورد سکان افقی هم باید موردنظر قرار گیرد، اندازه اتصالاتی سکان افقی معمولاً کوچکتر و سبکتر میباشد ولی بهر حال باید موازن بود که سکان نیز تاب برندارد.


ساختن و شکل دادن به لبه‌های حمله و فرار

لبه‌های حمله و فرار معمولاً از قطعات کم عرض و باریک بالسای سخت ساخته می‌شوند . این قطعات یا تیر کهای ممکن است بواسیله کارخانه سازنده قبل آماده شده باشد و یا بصورت اشکال مثلث و یا مربع عرضه شود ، اگر تیرک مثلثی شکل باشد بهتر است قبل از چسباندن آن در روی نقشه آن را تراش داده و با آن شکل بدھید زیرا اگر اینکار را بعداً انجام دهید بال ممکن است تاب بردارد ، اگر لبه فرار بال از یک قطعه چوب بالسای مثلثی شکل تشکیل شده باشد با تراشیدن و سنباده زدن آن شکل بسدھید که در اینصورت بعداز کامل شدن موجی در قسمت بالای آن وجود خواهد داشت ، اگر ساختمان بال باندازه کافی سخت و محکم نباشد موج بالای لبه فرار سبب خواهد شد که بال تاب بردارد ، این موضوع در مدل‌های «اسپرت» چندان مهم نیست ولی در مدل‌های سبک موثر می‌باشد ،

بعداز اینکه بال آماده در روی تخته کار خشک شد و آنرا از روی نقشه برداشته مسلم است مقداری کار روی آن بنمایید تا شکل لازم را بخود بگیرد ، اگر مجبور باشید لبه فرار را سنباده بزنید مدل سبک خواهد شد و اگر کمی بادقت کار کنید میتوانید موج آنرا از بین ببرید .

ساختن سکان عمودی

ساختن سکان عمودی ساده است و باید اشکال بخصوصی را بوجود آورد فقط خیلی باید سعی نمایید که سکان تاب برندارد زیرا کوچکترین تاب در این سکان اشکالات




شکل ۶۴

فراوانی را در تریم کردن بوجود خواهد آورد.

ساختن سکان صاف و کم عرض بسیار ساده میباشد ولی همین سکان وقتیکه روی آنرا کاغذ بشکشید بخصوص یک طرف آن مثل مدلها کوچک با آسانی تاب بر میدارد پس بهتر است هر دو طرف آنرا کاغذ بشکشید.

سکانهایی که از ورق سبک بالا بریده میشود برای مدلها موتوری و گلایدر کاملا مناسب میباشد (این سکان برای مدلها کشی سبک خیلی سنگین خواهد بود) یک نکه بودن سکان دلیل آن نیست که سکان تاب بر ندارد، بهتر است وسط سکان



شکل ۶۵



را طبق شکل ۶۵ بریده و از صفحه سکان خارج سازید و بجای آن یک قطعه چوب سخت قرار دهید تا بدین وسیله از تاب خوردن آن جلو گیری گردد. کلیه مدلها که بوسیله کارخانجات مختلف ساخته و عرضه میشود دارای دستورات مخصوص برای ساختن میباشد، در صورتیکه این دستورات کافی و یارسا نباشد میتوانند از مطالب این فصل استفاده نمائید.

جدول شماره ۱۵ : خلاصه اندازه های مصالح و غیره برای انواع مدل ها

		RUBBER		GLIDERS		F/F POWER		C/L TYPES	
		ALL TYPES	RUBBER	ALL TYPES	GLIDE	ALL TYPES	POWER	ALL TYPES	CONTROLS
NOTES:	S-SHEET COVERING								
	R-RIB THICKNESS								
	NR-NOT RECOMMENDED								
	SP-SPECIALLY *								
	NS-NOT SUITABLE								
SMALL	O.K R 1/20	O.K R 1/20	N.R	O.K R 1/20	N.R	N.R	N.R	N.R	N.R
MEDIUM	O.K R 1/16	O.K R 1/16	O.K R 1/16	O.K R 1/16	N.R	N.R	O.K A 1/16	N.S	
LARGE	N.S	N.R	O.K R 1/16	O.K S 1/32	SR R 1/16	O.K NO'S	O.K R 1/16	O.K A 1/16	N.S
WAKEFIELD	N.S	N.R	O.K R 1/32	O.K S 1/32	SR R 1/32	O.K S 1/32	O.K R 1/32	O.K A 1/16	N.S
SMALL	O.K R 1/20	O.K R 1/20	O.K R 1/20	O.K R 1/20	N.R	N.R	N.R	N.R	N.R
MEDIUM	O.K R 1/16	O.K R 1/16	O.K R 1/16	O.K R 1/16	N.R	N.R	O.K A 1/16	N.S	
LARGE	N.S	N.R	O.K R 1/16	O.K S 1/32	O.K R 1/16	SP S 1/32	O.K	O.K	N.S
A-2	N.S	N.R	O.K R 1/16	O.K S 1/32	SR R 1/16	SR S 1/32	O.K	O.K	O.K A 1/16
SMALL	N.R	O.K R 1/16	O.K R 1/16	O.K R 1/16	N.R	N.R	N.R	N.R	N.R
MEDIUM	N.R	O.K R 1/16	SR S 1/32	SP S 1/16	O.K NO'S	O.K	O.K A 1/16	N.S	
LARGE	N.S	N.R	O.K R 1/32	SP S 1/16	SP R 1/16	SR S 1/32	O.K	O.K	N.S
SMALL	N.R	O.K R 1/16	O.K R 1/16	O.K R 1/16	N.R	N.R	O.K A 1/16	N.S	
MEDIUM	N.S	N.R	O.K R 1/16	SR S 1/32	SP R 1/16	O.K NO'S	O.K	O.K A 1/16	N.S
LARGE	N.S	N.R	O.K R 1/32	SP S 1/16	SP R 1/16	SR NO'S	O.K R 3/32	O.K	O.K A 3/32
SMALL	N.R	O.K R 3/16 ²	O.K R 1/16	O.K S 1/32	O.K R 1/16	N.R	O.K R 1/16	O.K R 1/16	N.S
MEDIUM	N.S	N.R	O.K R 1/16	O.K R 1/16	O.K S 1/20	O.K R 1/16	N.R	O.K R 1/16	N.S
LARGE	N.S	N.R	O.K R 3/32	O.K S 1/16	O.K R 3/32	N.R	O.K R 3/32	O.K R 3/32	N.R
SMALL	N.R	O.K	O.K	N.R	N.R	N.S	N.S	N.S	SRT 1/32
LARGE	N.R	O.K	O.K	N.R	N.R	N.S	N.S	N.S	SRT 1/32

بارکا

NOTES:
N.R NOT
RECOMMENDED
H-HARDWOOD

		SPAN SIZE					
		2"	3"	4"	5"	6"	7"
 RUBBER	UP TO 20"	A 3/8x5/16 B 1/2x1/8 B 3/8x3/32	A 5/16x3/32 A 3/8x3/32 B 3/8x1/2	N.R	N.R	N.R	N.R
	20"-26"	A 3/8 SQ. B 1/2x3/16 B 3/8x3/32	A 3/8x3/32 B 3/8x1/2	N.R	N.R	N.R	N.R
	24"-30"	A 1/2x3/8 B 3/4x1/4	A 3/8x1/8 B 1/2x1/8	N.R	N.R	N.R	A 3/16x3/32 B 1/4x3/32
	30"-36"	A 5/8x1/2 B 3/4x7/16	A 3/8x1/8 B 1/2x1/8	N.R	A 1/8 SQ. B 1/32	A 3/32 SQ. B 1/32	A 3/8x3/32 B 1/4x3/32
	36"-42"	N.R	A 3/8x1/6 B 1/2x3/16	N.R	A 3/16x3/32 B 1/32	A 1/8 SQ. B 1/32	A 3/8x1/8 B 1/4x1/8
	WAKEFIELD	N.R	N.R	A 3/16x1/16 H	A 1/4x1/8 B 1/32	A 1/8 SQ. B 1/32	A 3/8x1/8 B 3/8x1/8
 GLIDER	UP TO 20"	A 3/8x5/16 B 1/2x1/8 B 3/8x3/32	A 5/16x3/32 A 3/8x3/32 B 3/8x1/6	N.R	N.R	N.R	N.R
	20"-24"	A 3/8 SQ. B 1/2x3/16	A 3/8x3/32 B 3/8x1/6	N.R	N.R	N.R	A 1/4x3/32 B 1/4x3/32
	24"-30"	N.R	A 1/2x1/8 B 1/2x1/8	A 1/4x1/8 B 1/32	A 1/8x1/16 B NO	A 3/8x3/32 B 1/4x3/32	A 1/16 SQ.
	30"-36"	N.R	A 1/2x1/8 B 1/2x3/16	A 3/16x1/16 H	A 1/8x3/32 B 1/32	A 1/8x3/32 B 1/32	A 1/2x1/8 B 3/8x3/32
	36"-48"	N.R	N.R	A 1/4x3/32 H	A 3/16x1/8 B 1/32	A 3/16x3/32 B 1/32	A 3/8x3/16 B 3/8x1/8
	48"-60"	N.R	N.R	A 3/8x1/8 H	A 3/16x3/32 B 1/20	A 3/16 SQ. B 1/20	N.R
 F/F SPORTS	UNDER 30"	A 1/2x3/8 B 3/4x1/4	A 1/2x1/8 B 1/2x1/8	N.R	A 1/4x3/32 B 1/32	N.R	A 1/2x3/16 B 1/2x1/8
	30"-36"	N.R	A 1/2x1/8 B 3/4x3/16	N.R	A 3/8x3/32 B 1/16	A 3/32 SQ. B 1/20	A 1/2x3/16 B 3/8x3/32
	36"-40"	N.R	A 1/2x3/16 B 3/4x1/4	N.R	A 3/8x3/32 B 1/16	A 1/8 SQ. B 1/20	A 1/2x1/4 B 3/8x1/8
	40"-48"	N.R	A 1/2x1/4 B 1x1/4	N.R	A 3/8x1/4 B 1/16	A 3/16 SQ. B 1/16	A 1/2x1/4 B 3/8x1/6
	48"-60"	N.R	N.R	N.R	A 1/2x3/16 B 1/16	A 3/16 SQ. B 1/16	A 1/2x1/4 B 3/8x1/4
	60"-72"	N.R	N.R	N.R	N.R	A 1/4 SQ. B 1/16	A 1/2x1/4 B 1/2x1/4

بارج

NOTE:
N.R NOT
RECOMMENDED

		1	2	3	4	5	6	7	8
F/F DURATION	UPTO 30"	A 3/8x1/4 B 1/2x1/8	A 3/8x1/8 A 3/16x3/32	A 3/16x3/32 B 1/32	N.R	A 3/8x3/32 B 1/4x1/8	A 1/16SQ		
	30"-36"	N.R	A 3/8x3/16	A 1/4x1/8	A 1/4x3/32 B 1/20	A 1/8SQ B 1/20	A 3/8x3/16 B 3/8x3/16	A 3/32SQ	
	36"-40"	N.R	A 1/2x3/16	N.R	A 3/8x1/8 B 1/16	A 1/8SQ B 1/20	A 3/8x1/4 B 3/8x1/8	N.R	
	40"-48"	N.R	N.R	N.R	A 1/2x3/16 B 1/16	A 3/16SQ B 1/16	A 1/2x1/4 B 3/8x3/16	N.R	
	48"-50"	N.R	N.R	N.R	A 1/2x1/4 B 1/16	A 1/4SQ B 1/16	A 1/2x1/4 B 3/8x1/4	N.R	
RADIO CONTROL	30"-40"	N.R	A 1/2 1/4	N.R	A 3/8x3/16 B 1/16	A 1/8SQ B 1/16	A 1/2x1/4 B 3/8x1/8	N.R	
	40"-48"	N.R	N.R	N.R	A 1/2x1/4 B 1/16	A 3/16SQ B 1/16	A 1/2x1/4 B 3/8x3/16	N.R	
	48"-60"	N.R	N.R	N.R	N.R	A 1/4SQ B 1/16	A 1/2x1/4 B 1/2x1/4	N.R	
	60"-72"	N.R	N.R	N.R	N.R	A 1/4SQ B 1/16	A 1/2x1/4 B 1/2x1/4	N.R	
C/L STUNT	20"-24"	A 3/8SQ A 3/4x1/4	B 3/8x3/16	N.R	N.R	N.R	N.R	N.R	
	24"-30"	A 1/2 SQ B 1x3/8	A 3/8x1/4	N.R	A 3/2SQ 1/20	A 3/32SQ B 1/20	A 3/8x3/16 B 1/4x1/8	N.R	
	30"-36"	N.R	A 1/2x1/4	N.R	A 1/8SQ B 1/16	A 1/8SQ B 1/16	A 1/2x1/4 B 3/8x3/32	N.R	
	36"-48"	N.R	N.R	N.R	A 3/16SQ B 1/16	A 3/16SQ B 1/16	A 1/2x1/4 B 3/8x3/16	N.R	
	48"-60"	N.R	N.R	N.R	A 1/4 B 1/16	A 1/4 B 3/32	A 1/2x1/4 B 1/2x1/4	N.R	
C/L COMBAT	UPTO 30"	A 1/2x3/8 B 1x3/8	A 1/2x1/8	N.R	A 3/8x3/32 B 1/16	A 1/8SQ B 1/16	A 1/2x3/16 B 3/8x1/8	N.R	
	30"-36"	N.R	A 1/2x3/16	N.R	A 3/8x3/32 B 1/16	A 3/16SQ B 1/16	A 1/2x1/4 B 1/2x3/16	N.R	
	36"-44"	N.R	N.R	N.R	A 1/2x1/8 B 1/16	A 1/4SQ B 1/16	A 1/2x1/4 B 1/2x1/4	N.R	
	44"-50"	N.R	N.R	N.R	A 1/2x3/16 B 1/16	A 1/4SQ B 1/16	A 5/8x3/8 B 1/2x1/4	N.R	

tips

NOTES:
N.R-NOT RECOMMENDED
N.S-NOT SUITABLE
H-HARDWOOD
P-PLY

		TISSUE BOX	DIAMOND	SHEET BOX	SHEET BOX	TRIANG'L'R	TUBE
 RUBBER	SMALL	A $\frac{1}{16} \times \frac{3}{32}$	A $\frac{1}{8} \times \frac{1}{16}$	N.R	N.S	N.S	A $\frac{1}{20}$
	MEDIUM	A $\frac{3}{32}$ SQ	A $\frac{3}{32}$ SQ	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{1}{16}$	N.R	N.S	A $\frac{1}{16}$
	LARGE	A $\frac{1}{8}$ SQ	A $\frac{1}{8}$ SQ	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{3}{32}$	A $\frac{1}{32}$ B $\frac{3}{32}$ SQ	N.S	A $\frac{1}{16}$
	WAKEFIELD	A $\frac{1}{8}$ SQ ORH	N.R	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{1}{8}$	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{1}{8}$ SQ	N.R	A $\frac{1}{16}$ OR DURAL
 GLIDER	SMALL	A $\frac{3}{32}$ SQ	A $\frac{3}{32}$ SQ	N.R	A $\frac{1}{20}$ B $\frac{1}{16}$ SQ	N.S	A $\frac{1}{16}$
	MEDIUM	A $\frac{1}{8}$ SQ	A $\frac{1}{8}$ SQ	A $\frac{1}{20}$ B $\frac{3}{32}$	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{1}{8}$ SQ	A $\frac{1}{16}$	A $\frac{1}{16}$
	LARGE	A $\frac{3}{16}$ SQ	A $\frac{3}{16}$ SQ	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{1}{8}$	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{3}{16}$ SQ	A $\frac{3}{32}$	N.R
	A-2	N.R	N.R	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{1}{8}$	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{1}{8}$ SQ	A $\frac{3}{32}$	A-SMM.P
 F/F SPORTS	SMALL	A $\frac{1}{8}$ SQ	A $\frac{1}{8}$ SQ	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{1}{8}$	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{3}{32}$ SQ	N.S	N.R
	MEDIUM	A $\frac{3}{16}$ SQ	A $\frac{3}{16}$ SQ	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{1}{8}$	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{1}{8}$ SQ	N.S	N.R
	LARGE	A $\frac{1}{4}$ SQ	A $\frac{1}{4}$ SQ	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{3}{16}$	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{3}{16}$ SQ	N.S	N.R
	SMALL	A $\frac{1}{8}$ SQ	A $\frac{1}{8}$ SQ	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{3}{32}$	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{1}{8}$ SQ	A $\frac{1}{16}$	N.R
 F/F DURATION	SMALL	A $\frac{3}{16}$ SQ	A $\frac{3}{16}$ SQ	A $\frac{3}{32}$ B $\frac{1}{8}$	A $\frac{3}{32}$ B $\frac{1}{8}$ SQ	A $\frac{3}{32}$	N.R
	MEDIUM	A $\frac{1}{4}$ SQ	N.R	A $\frac{3}{32}$ B $\frac{3}{16}$	A $\frac{3}{32}$ B $\frac{3}{16}$ SQ	A $\frac{1}{8}$	N.R
	LARGE	A $\frac{3}{16}$ SQ	N.R	A $\frac{3}{32}$ B $\frac{3}{16}$	A $\frac{3}{32}$ B $\frac{3}{16}$ SQ	N.R	N.R
	SMALL	A $\frac{3}{16}$ SQ	N.R	A $\frac{3}{32}$ B $\frac{1}{8}$	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{1}{8}$ SQ	N.R	N.S
 RADIO CONTROL	MEDIUM	A $\frac{1}{4}$ SQ	N.R	A $\frac{3}{32}$ B $\frac{3}{16}$	A $\frac{3}{32}$ B $\frac{3}{16}$ SQ	N.R	N.S
	LARGE	A $\frac{1}{4}$ SQ	N.R	A $\frac{3}{32}$ B $\frac{1}{4}$	A $\frac{3}{32}$ B $\frac{3}{16}$ SQ	N.R	N.S
	SMALL	A $\frac{1}{8}$ SQ	N.R	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{3}{32}$	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{1}{8}$ SQ	N.S	N.S
	MEDIUM	N.R	N.R	A $\frac{3}{32}$ B $\frac{1}{8}$	A $\frac{3}{32}$ B $\frac{3}{16}$ SQ	N.S	N.S
 C/L STUNT	LARGE	N.R	N.R	A $\frac{1}{8}$ B $\frac{3}{16}$	A $\frac{1}{8}$ B $\frac{3}{16}$ SQ	N.S	N.S
	SMALL	A $\frac{1}{8}$ SQ	N.R	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{3}{32}$	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{1}{8}$ SQ	N.S	N.S
	MEDIUM	N.R	N.R	A $\frac{3}{32}$ B $\frac{1}{8}$	A $\frac{3}{32}$ B $\frac{3}{16}$ SQ	N.R	N.S
	LARGE	N.R	N.R	A $\frac{1}{8}$ B $\frac{1}{4}$	A $\frac{1}{8}$ B $\frac{3}{16}$ SQ	N.S	N.S
 C/L COMBAT	SMALL	N.R	N.R	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{1}{8}$	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{1}{8}$ SQ	N.R	N.S
	MEDIUM	N.R	N.R	A $\frac{3}{32}$ B $\frac{1}{8}$	A $\frac{3}{32}$ B $\frac{3}{16}$ SQ	N.R	N.S
	LARGE	N.R	N.R	A $\frac{1}{8}$ B $\frac{1}{4}$	A $\frac{1}{8}$ B $\frac{3}{16}$ SQ	N.S	N.S
	SMALL	A $\frac{1}{8}$ SQ	A $\frac{1}{8}$ SQ	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{3}{32}$	A $\frac{1}{16}$ B $\frac{1}{8}$ SQ	N.R	N.S
 C/L SPORTS	MEDIUM	A $\frac{3}{16}$ SQ	A $\frac{3}{16}$ SQ	A $\frac{3}{32}$ B $\frac{1}{8}$	A $\frac{3}{32}$ B $\frac{1}{8}$ SQ	N.S	N.S
	LARGE	A $\frac{1}{4}$ SQ	A $\frac{1}{4}$ SQ	A $\frac{1}{8}$ B $\frac{3}{16}$	A $\frac{1}{8}$ B $\frac{3}{16}$ SQ	N.S	N.S

VERT CRUTCH	HOR.CRUTCH	FAIRED BOX	STREAMLINE	STREAMLINE	MONOCOQUE	PROFILE	HOLLOW LOG
N.S.	N.S.	A 1/16 SQ B 1/16 SQ	A 1/16 SQ B 1/20	NR	NR	N.S.	N.S.
N.S.	N.S.	A 1/16 SQ B 3/32 SQ	A 1/16 SQ B 1/16	A 1/16 SQ B LAMN.	NR	N.S.	N.S.
N.S.	N.S.	A 1/16 SQ B 1/8 SQ	A 1/16 SQ B 3/32	A 1/16 SQ B LAMN.	A 1/16 B LAMN.	N.S.	N.S.
N.S.	N.S.	A 1/16 SQ B 1/8 SQ	NR	A 3/32 SQ B 1/16 SQ H	A 1/16 B LAMN.	N.S.	NR
A 1/2 x 1/8 B 1/16	A 1/2 x 1/8 B 1/16	A 1/16 SQ B 3/32 SQ	A 1/16 SQ B 1/16	A 1/16 SQ B LAMN.	A 1/16 B 1/16	A 1/8-3/16 B 1/16 P	NR
A 1/2 x 3/16 B 3/32	A 1/2 x 3/16 B 3/32	A 1/16 SQ B 3/32 SQ	A 1/16 SQ B 3/32	A 1/16 SQ B LAMN	A 1/16 B 3/32	A 3/16 B 1/8	FOR POD
A 1/2 x 1/4 B 1/8	A 1/2 x 1/4 B 1/8	A 3/32 SQ B 1/8 SQ	A 3/32 SQ B 1/8	A 3/32 SQ B LAMN	A 1/16 B 1/8	N.S.	FOR POD
A 1/2 x 3/16 B 1/8	A 1/2 x 3/16 B 1/8	A 3/32 SQ B 3/16 SQ	NR	NR	A 1/16 B 1/8	N.S.	NR
N.S.	A 1/2 x 3/16 B 3/32	A 3/32 SQ B 1/8 SQ	A 1/16 SQ B 3/32	A 1/16 B LAMN.	NR	A 3/16 B 1/16 P	NR
N.S.	A 1/2 x 3/16 B 1/8	A 1/8 SQ B 3/16 SQ	A 3/32 SQ B 1/8 SQ	A 3/32 SQ B LAMN	A 1/16 B 1/8	A 3/16 B 3/32 P	NR
N.S.	A 1/2 x 1/4 B 3/16	A 1/8 SQ B 3/16 SQ	A 1/8 SQ B 3/16	A 1/8 SQ B LAMN	A 3/32 B 3/16	NR	NR
A 3/8 x 3/16 B 1/16	NR	NR	NR	NR	NR	A 1/4 B 1/16 P	NR
A 1/2 x 1/4 B 1/16	NR	NR	NR	NR	NR	N.R	N.S.
A 1/2 x 1/4 B 3/32	NR	NR	NR	NR	NR	N.R	N.S.
N.S.	NR	A 3/32 SQ B 3/16 SQ	NR	NR	NR	N.S.	NR
N.S.	A 1/2 x 1/4 B 3/16	A 1/8 SQ B 3/16 SQ	NR	NR	NR	N.S.	NR
N.S.	A 1/2 x 1/4 B 1/4	A 1/8 SQ B 1/4 SQ	NR	NR	NR	N.S.	NR
A 1/2 x 1/8 B 1/16	NR	NR	A 1/16 SQ B 3/32	NR	NR	A 1/4 B 1/16 P	O.K
NR	A 1/2 x 3/16 B 1/8	NR	A 3/32 SQ B 1/8	NR	A 1/16 B 1/8	A 3/8 B 3/32 P	O.K
NR	A 1/2 x 1/4 B 3/16	NR	A 1/8 SQ B 3/16	NR	A 3/32 B 3/16	NR	O.K
A 1/2 x 1/4 B 1/16	NR	NR	NR	NR	NR	A 1/4 B 1/16 P	O.K
A 1/2 x 3/16 B 3/32	NR	NR	NR	NR	NR	A 3/8 B 3/32 P	O.K
A 1/2 x 1/4 B 1/8	NR	NR	NR	NR	NR	A 1/2 B 1/8 P	O.K
A 1/2 x 1/8 B 1/16	NR	A 3/32 SQ B 3/32 SQ	NR	A 3/32 SQ B LAMN	A 1/16 B 1/8	A 1/4 B 1/16 P	O.K
A 1/2 x 3/16 B 3/32	NR	A 1/8 SQ B 1/8 SQ	NR	A 3/32 SQ B LAMN	A 3/32 B 3/16	A 3/8 B 3/32 P	O.K
A 1/2 x 1/4 B 1/8	NR	A 1/8 SQ B 3/16 SQ	NR	A 1/8 SQ B LAMN	A 3/32 B 3/16	A 1/2 B 1/8 P	O.K

فصل دهم


کاغذکشی و پرداخت مدل

اگر بخواهیم کاغذکشی مدل ما خوب باشد دروغله اول باید کار ساخته شده «تمیز» باشد ، بعبارت دیگر کلیه اتصالات باید صاف و بدون درز و چسب اضافی باشد ، کلیه سطوح پوشیده شده از چوب بالسا نیز باید با سمباده صاف شود ، چوب بالسا را نباید خیلی بشدت سمباده بزنید زیرا آسانی قسمت‌زیبادی از چوب را ازین برد و قسمت‌های ظریف و باریک را خواهد شکست .

کاغذ را ممکن است با چسب کاغذ و یا دوب بقطعات ساخته شده بچسبانید ، در مورد اول چسب را با استفاده از یک قلم مو زبرو کوتاه بچوب بمالید ، اگر از دوب استفاده مینمایید باید تمام قطعات را یکبار دوب بزنید و بگذارید خشک شود و بعد کاغذ را روی قطعات بکشید و روی آنرا دوب بمالید ، اینکار قدری خسته کننده است باید صبر و حوصله زیادی داشته باشید تا کار شما بسیار تمیز باشد ، دوب زدن مهارت نمی‌خواهد ، بهر حال چسب کاغذ عمولاً بهتر است و استفاده از آن پیشنهاد می‌گردد .

مراحل پوشاندن یک نمونه از بدنه جعبه مانند در شکل ۶۶ نشان داده شده است ، چهار تکه کاغذ لازم است ، دو تکه برای دو بهلو و دو تکه هم برای بالا و پائین بدنه ، هریک از تکه‌های کاغذ باید حداقل یک اینچ از اطراف کار بلندتر باشد ، هر بار یکی از سطوح‌ها را پوشانید ، ابتدا کاغذ را به وسط بدنه بچسبانید و بعد آنرا کشیده

وبقیه بدنها بپوشانید . همینطور سایر قسمتهای بدن را کاغذ بچسبانید ، کاغذهای اضافی اطراف را با تیغ بپرسید .



شکل ۶۶


تیغ باید نو و بانداره کافی تیز باشد تا کاغذهای اضافی را تمیز بپرد، تیغ را کاهی در آب فرو بپرسید تا گرچه بآن چسبیده باشد کنده شود.

همانطور که در بالا گفته شد بعد از چسباندن کاغذ بیک پهلوی بدن، بدن دیگر وسیس بالا و پائین بدن را کاغذ بکشید. کاغذ کشی بدن را در عرض ۲ تا ۳ روز انجام دهید، هدف اصلی در کاغذ کشی این است که کاغذ چین و چروک برندارد.

پوشاندن یا کاغذ کشی بالها قدری مشکل است ولی کلیه اصول فوق باید مراعات شود، برای هر یک از سطوح بالا و پائین بال کاغذهای جداگانه ای لازم است (چسباندن تمیز دو سطح بال با یک قطعه کاغذ غیر ممکن میباشد) برای پوشاندن محل اتصال بال به بدن باید از یک قطعه کاغذ جدا گانه استفاده نمایید.

چسب را فقط به لبه های حمله و فرار بال بمالید ، ابتدا از وسط کاغذ شروع کنید

و هر بار دو تاسه اینچ به ر طرف بروید مثلاً به لوهای بدنه، اول کاغذ زیر بال را بکشید و بگذارید خشک شود و بعد سطح روی بال را کاغذ بکشید. باید زیاد سعی نمایید که کاغذ چین برندارد.




شکل ۶۷

کاغذهای اضافی اطراف هر سطح را قبل از چسباندن کاغذ سطح دیگر بایک عدد تیغ ببرید، پوشاندن سطح زیرین بال بعلت صاف بودن آسانتر میباشد ولی پوشش سطح بالای بال بعلت وجود ندهای انحنای دار کمی دشوارتر است. بعد از خاتمه کاغذ کشی سطح زیر بال سطح بالای بال را بپوشانید، بعبارت دیگر اول تمام سطحهای پائین و بعد سطحهای بالا را کاغذ بکشید.

پوشاندن نوک بالها ممکن است اشکال بخصوصی را ایجاد نماید زیرا کشیده این کاغذ برای جلو گیری از چین و چروک غیر ممکن میباشد، بهتر است ابتداء کاغذی را بطول حد فاصل آخرین دنده و نوک بال ببرید و برای پوشاندن نوک بال یک تکه کاغذ دیگر ببرید با استفاده از تکدهای کوچک کاغذ کارشما باید بدون چین و چروک باشد، در تمام موارد هر کز کاغذ را بدهد ها و یا اتصالها نچسیا نیز بلکه آنرا به لبه های بال بچسبانید.

کاغذ کشی بالهای باد ندهای تورفته در قسمت زیر بال روش مخصوصی مینخواهد زیرا کاغذ باید بهر یک از دندها چسبیده شود.


برای اینکار بهتر است از دو پ غلیظ استفاده نمایید. روش چسباندن باین ترتیب است که ابتداء کاغذ را به دویاسه دنده اول و بعد بنوبت به دندهای دیگر هیچسباند



شکل ۶۸

و آنرا کش میدهند (شکل ۶۸). بعد از خاتمه اینکار به لبه‌های حمله و فرار بال چسبزده
لبه‌های کاغذ را آن می‌چسبانند.

کاغذ قسمتهای دم مدل و یا سکان افقی هم مانند روش بالا انجام می‌گردد
(شکل ۶۹) با این ترتیب که برای سطح زیرین بال از یک تکه کاغذ و برای سطح
بالائی از یک تکه دیگر استفاده نمائید. سکان عمودی راهم مانند سکان افقی هر طرف
را جداگانه کاغذکشی نمائید.



شکل ۶۹

برای سفت نمودن کاغذهای کشیده شده روی بال و بدنه با یک عطر پاش قدری
آب روی سطوح کاغذ پیا شید، پاشیدن آب باعطر پاش بهترین طریقه است زیرا اگر
این کار را با قلم مو انجام دهید کاغذ آب زده (با خصوصیات اندکی و یا کاغذ سبک) پاره

خواهد شد . اگر از قلم مستفاده نمایید قلم هباید خیلی نرم باشد و باملا یمت روی کاغذ کشیده شود .

کاغذ بعد از خشک شدن سفت شده و اگر خوب کشیده شده و چین و چروک هم نداشته باشد کار شما سبک و تمیز خواهد بود، چین کاغذ از اشتباها معمولی است، چین های کوچک را میتوان رفع نمود ولی اگر بزرگ باشد با کشیدن درست نمیشود، اگر کاغذ کشی بدون چین و چروک باشد ظاهر بال و بدنه ساخته شده زیبا خواهد بود.

soft شدن کاغذ ممکن است اشکال دیگری بوجود آورد مثل پیچیدن و تاب برداشتن بالها و سکانهای عمودی وافقی، بدنه هرگز تاب بر نمیدارد ، برای جاوگیری از این عمل قبل از اینکه کاغذ کاملاً خشک شود بالها و دم را در روی سطح صافی فرار داده و روی آن شیئی سنگینی قرار دهید و یا بالها و دم را با چند عدد سنjac به تخته کار مهار نمایید تا در موقع خشک شدن تاب بر ندارد ، این موضوع در کاغذ کشی مدل های سبک بسیار مهم است .

soft شدن کاغذ کشیده شده روی قسمت های مختلف مدل باعث محکمی آن نمیشود، اگر مدل را کاغذ بکشید و بگذارید همینطور بماند خود بخود استحکامی ندارد ولی برای محکم نمودن آن باید روی تمام سطوح را دوب بیرنگ بزنید ، دوب در ضمن سفت نمودن کاغذ بآن استحکام نیز میدهد ، اگر بعضی از قسمت ها بعد از آب زدن شل باشد وقتیکه دوب میخورد خود بخود سفت خواهد شد .

برای اینکه کاغذ زیاد سفت نشود و درنتیجه کار را تاب نسد هد و یا نشکند یک قسمت دوب بیرنگ را بایک قسمت نیز مخلوط نمایید ، بالها و دم را میتوانید دوبار دوب بزنید، هر بار که دوب میز نماید بگذارید خشک شود و بعد بار دوم دوب بزنید، بدنه را چهار بار دوب بزنید ، اگر فاصله بافت های کاغذ زیاد باز باشد و یاد رمدهای بزرگ که از کاغذ سنگین استفاده نمایید میتوانید بیشتر دوب بزنید ، چند دست دوب رقیق بمراتب بهتر از یک یا دو دست دوب غلیظ هیبایش . این راهم باید بدانید که هر قدر دوب را زیادتر بزنید وزن مدل بدون جهت زیاد شده و کاغذ شکننده

خواهد شد ، از دوب رنگی نباید استفاده نماید همگر در مدلهای بزرگتر و سنگین‌تر که وزن مهم نمیباشد ، بهتر است بجای استفاده از دوب رنگی از کاغذ رنگی استفاده نماید .

چون دوب بی‌رنگ در موقع خشک‌شدن سفت میشود پس همان اصول مربوط به آب زدن نیز درمورد دوب باید مراعات شود ، بمجرد اینکه دوب تا حدودی خشک شد و بسر انگشتان نجسیید کار ساخته را با چند عدد سننجاق به تخته کارمهار نماید و بگذارید شب را درهمان وضع بماند ، اگر این کار را نکنید با خشک‌شدن دوب کار شما تابهای بدی برخواهد داشت . برای ازین‌بردن تاب و پیچیدگی کار بعداز خشک شدن دوب میتوانید سطح پیچیده را حرارت بدهید و (مثلا در مقابل بخاری بگیرید) درجهٔ عکس به پیچانید و آنقدر نگهدارید تا سرد شود ، احتمال زیاد دارد که سطح تاب برداشته و یا پیچیده دوباره بعدازمدتی همان تاب یا پیچیدگی را ظاهر سازد . بهترین کار این است که در موقع کاغذ کشی و آب زدن و دوب زدن درست کارکنید تا از تاب برداشتن جلوگیری گردد .

تکنیک کشیدن پارچه ابریشمی و نایلون هم مانند کاغذ است با این تفاوت که چسباندن و صاف درآوردن آن ممکن است قدری دشوار باشد ، این مواد در وضع مرطوب بهتر کشیده میشوند . مثلاً کاری را که میخواهید روی آن پارچه بکشید میتوانید کاملا در آب فروبرید و بعد از آب‌کشیدن درحالیکه تراست پارچه و یا نایلون را روی آن بکشید ، پارچه و یا نایلون درموقع کشیدن باید سفت باشد زیرا بعد از چسباندن روی کار سفت نمودن آن دشوار خواهد بود . آخرین مرحله سفت نمودن باید با دوب بعمل آید کشیدن بدون چین و چروک پارچه و یا نایلون مهارت زیادی میخواهد ، در موقع کشیدن پارچه و یا نایلون همکن است از سننجاق بعنوان کمک استفاده نماید .

نایلون (یا ابریشم) را هم باید دوب زد البته دوب غلیظ ، دوپهای عادی دارای قدرت زیادی نبوده و نمی‌تواند نایلون و یا ابرپشم را سفت نماید حتی ممکن است

آنها را شل کند، روی پارچه و یا نایلون را دوشه باردوپ غلیظ بزنید تا خوب سفت شود استرهای اضافی دوپ را ممکن است برای جلوگیری از سنگین شدن مدل رقیق نموده و بعد بز قید.

باز هم بجای استفاده از دوپرنگی بهتر است از پارچه و یا نایلون رنگی استفاده نمائید رنگ پارچه و نایلون را میتوان با مخلوط نمودن دوپ بی رنگ با قدری دوپ رنگی بهتر جلوه داد، استفاده از رنگهای عادی تریم مدل را بهم میزند و اگر روزن مهم نباشد میتوانید از آن استفاده نمائید

دوپهای معمولی در مقابل سوت دیزل مقاوم است ولی سوت شمعی آنرا فرم نموده و میخورد بنا بر این مدلهای هوتویی بخصوص مدلهای باهو تو رشمی را باید یک آستر اضافی «fuel proofer» بزنید این ماده در اصل یکنوع روغن جلا بی رنگ است که در مقابل سوت مقاوم بوده و برای پرداخت نهائی سطوح دوپ زده شده بکار میرود . این ماده را فقط یکبار میزند، اگر از دوپ بوتیریت «Butyrate» استفاده نمائید دیگر احتیاجی نیست که «fuel proofer» بزنید زیرا این دوپ خودش ضد سوت است دونوع دوپ معمولی و بوتیریت را نباید باهم مخلوط نمائید یا باید از دوپ معمولی استفاده نمائید و بعد از آن یک بارهم «fuel proofer» بزنید و یا فقط دوپ بوتیریت مصرف نمائید.

پوشاندن سطوح ورق بالا احتیاج به تکنیک خاصی دارد کاغذو ابریشم و یا نایلون باید بتمام زیر کار چسبیده شود نه فقط به لبه های کار ، اگر اینکار را نزنید پوشش چین و چروک بر میدارد برای چسباندن کاغذ دوپ بهترین چسب است زیرا کار بسیار تمیز در میآید و وزن مدل هم زیاد نمیشود . برای چسباندن نایلون و یا پارچه ابریشم روی ورق بالا میتوانید هم از دوپ و هم از چسب استفاده نمائید.

در مدلهای کنترل لاین مخصوصا نوع «اسپرت» و «سرعت» که وزن هم نمیباشد میتوانید از بهترین نوع دوپ رنگی استفاده نمائید . سطوح یکپارچه از چوب بالا را میتوانید چند دست دوپ بزنید و حفره های آنرا با تونه مخصوصی پر نمائید و بعد

جدول شماره ۱۶ : راهنمای استفاده از مصالح پوشش

مد	بالها	بدنه	
کاغذ ژاپنی یا سبک کاغذ سبک کاغذ متوسط کاغذ سنگین یا نایلوون	کاغذ ژاپنی یا سبک کاغذ متوسط کاغذ سنگین کاغذ آب زده یا نایلوون	کاغذ ژاپنی یا سبک کاغذ سنگین کاغذ آب زده کاغذ آب زده یا نایلوون	طول بال تا ۳۰ اینچ طول بال ۳۰-۴۰ اینچ طول بال ۴۰-۴۴ اینچ طول بال بیش از ۴۰ اینچ
کاغذ ژاپنی یا سبک کاغذ ژاپنی یا متوسط کاغذ متوسط	کاغذ ژاپنی یا سبک کاغذ ژاپنی یا متوسط کاغذ متوسط	کاغذ ژاپنی یا سبک کاغذ متوسط کاغذ آب زده	طول بال تا ۳۶ اینچ طول بال ۳۶-۴۸ اینچ طول بال ۴۸-۵۰ اینچ
کاغذ سبک کاغذ متوسط کاغذ متوسط کاغذ متوسط یا نایلوون	کاغذ سبک کاغذ متوسط کاغذ آب زده یا نایلوون کاغذ آب زده یا نایلوون نایلوون	کاغذ متوسط کاغذ سنگین کاغذ آب زده یا نایلوون نایلوون نایلوون	طول بال تا ۲۴ اینچ طول بال ۲۴-۳۶ اینچ طول بال ۳۶-۴۸ اینچ طول بال ۴۸-۵۰ اینچ طول بال بیش از ۵۰ اینچ

از سمباده زدن تا چندبار دوپ بزنید. کاغذ سمباده باید نمره ۳۰۰ « تریا خشک » باشد همین روش را میتوان در مدلهای پرواز آزاد بزرگتر که از ورق بالسا هیماشد و روی آنرا کاغذ یا نایلون میکشید بکار برد.


پرداخت نهائی مدلهای کنترل لاین شبیه روشی است که در رنک کردن اتوهیبل از آن استفاده میشود باین ترتیب که اول درزها و قسمتهای ناهموار و گود را با بوته پر نمائید و بعد از سمباده زدن یک دست رنک آستری آن بزنید و بعد از آماده شدن رنک نهائی را با آن بزنید.

اگر در زدن دوپ از پیستوله استفاده نمائید چون دوپ بتمام قسمتهای یکسان باشیده میشود در نتیجه سطح کار صاف و زیبا خواهد شد ولی به حال استفاده از قلم مو برای دوپ زدن و رنک آمیزی مدلهای پرواز آزاد معمولاً بسیار رضایت بخش میباشد.

فصل یازدهم


تربیم یا تنظیم هوای پرواز

کلیات درباره تربیم: تنظیم قبل از پرواز هوایی مدل بیشتر برای اینستکه بالها و دم هواییما نسبت به بدنه دارای زاویه صحیح بوده و ضمناً مرکز نقل هواییما نیز در محل مناسبی قرار گرفته باشد عامل دیگری که در تنظیم پرواز هواییما بسیار موثر است طرز قرار گرفتن بالها و دم هواییما نسبت به بدنه هواییما میباشد سکان عمودی ثابت باید بطور صحیح تنظیم شده و در حالت کاملاً عمود بر بدنه قرار گیرد هیچیک از سطوح نباید تاب خوردنگی داشته باشد. آنچه که در بالا آنان اشاره شده عواملی است که باید در ساختمان هواییما مراعات شده و قبل از پرواز دادن یک مدل جدید بدقت و ارسی گردد، دقق و درستی تنظیم معهولاً با چشم بعمل میآید که در صحیح بودن ساختمان مدل قضاوت میشود. بطورکلی اگر از پشت مستقیماً به لبه‌های فرار بالها یا دم مدتی نگاه کنیم تاب خوردنگی‌ها و یا هرنوع کجی دم هواییما و یا عمود بودن سکان عمودی ثابت به بدنه بطور روشن دیده خواهد شد، اینها اشتباهات




شكل ۷۰

اساسی تنظیم است که باید اصلاح و بر طرف گردد برای اینکه بدانید بالها و دم نسبت به بدنه هواپیما عمود و یا دارای تناسب صحیح و با هم موازی میباشد میتوانید از روش اندازه گیری ساده شکل زیر استفاده نمایید در صورتیکه بالها و دم هواپیما به بدنه عمود بوده و باهم در یک خط قرار گرفته باشند خط الف ۱ باید مساوی خط الف ۲ و اندازه ب ۱ مساوی ب ۲ باشد در این حالت مرکز ثقل مدل باید در پشت لبه حمله بال قرار گرفته باشد و اگر مدل را در این دو نقطه با انگشت از دو طرف زیر بال نگهداریم باید کاملاً تراز باشد یعنی سرو دم هواپیما کاملاً افقی و در یک خط موازی بازمیں باشد.



شکل ۷۱


محل مرکز ثقل یا نقطه موازن ممکن است در روی هواپیما علامت گذاری شده باشد این محل به طرح مدل اختلاف زاویه (زاویه بین ترونیم رخ بال و محور طولی بدنه هواپیما) بالها و دم هواپیما بستگی دارد. (شکل ۷۲)



شکل ۷۲

زاویه ب - زاویه الف = زاویه ایستائی محور طولی

هر قدر اختلاف زاویه بین بالها و دم هواییما یا سکان افقی ثابت کمتر باشد مرکز ثقل از لبه حمله عقب تر قرار خواهد داشت. دانستن محل دقیق مرکز ثقل و یا زاویه ایستائی محور طولی بالها چندان حیاتی نیست زیرا هردوی آنها هنگام تریم نمودن مدل خود بخود معلوم شده و محل مناسب آنها برای یک پرواز پایدار تنظیم میگردد. اولین پروازهای هر مدل جدید و کلیه پروازهای دیگر برای تریم کردن مدل باید همیشه در هوای آرام ترجیحاً در هوایی که اصلاً باد وجود نداشته باشد انجام گردد اگر کمی باد باشد باید مدل را درست رو بیاد رها کرد. تریم مدل در یک محل آرام از قبیل پشت یک ساختمان وغیره و در روزهایی که باد میوزد بیهوده است زیرا هوای این مکانها بعلت اثرات واژگون کننده هوای مغشوش سبب سرنگون شدن مدل گردیده و خسارات زیادی بآن وارد خواهد ساخت.



شکل ۷۳

گلایدرها ساده‌ترین نوع هواییمای پرواز آزاد جهت تریم یا تنظیم میباشند زیرا فقط برای یک وضعیت تریم میشووند یعنی گلاید نمودن یا سریدن در اثر نیروی جاذبه که گلایدر بنابر خواص آبرودینامیکی خود و تریم انجام شده تحت زاویه خاصی بطرف پائین و جلو حرکت نمینماید. گرچه هر قدر مدل سنگین‌تر باشد سرعت آن زیادتر و زمان فرود آن از یک ارتفاع معین کوتاه‌تر خواهد بود ولی بطور کلی زاویه گلاید به وزن مدل بستگی ندارد. تریم مقدماتی را میتوان بارها کردن گلایدر از روی دست تنظیم نمود در موقع تمرین گلاید گلایدر و یا هواییمای پرواز آزاد مدل

را در ارتفاع شانه خود قرار داده و نقطه‌ای را در فاصله ۲۰ تا ۳۰ پائی جلوخودشان گرفته و با آنطرف پرتاب نمایید لم پرتاب یارها کردن صحیح بهزاویه پرتاب و سرعت او لیه پرتاب بستگی دارد دماغ مدل نه باید خیلی بالا و نه خیلی پائین و سرعت نه باید خیلی کم و نه خیلی زیاد باشد بافرض اینکه ایستائی گلایدر برای شروع پرواز خوب باشد عملاً ممکن است خوب پرواز ننموده و وابماند و یاشیرجه نماید . درصورتیکه سرهواپیما بالا رفته و وابماند این حالت ممکن است بیکی از طرق زیر تصحیح گردد
(بعد اول شماره ۱۷ و ۱۸ مراجعت نمایید)

۱ - سنگین نمودن سرهواپیما (یا بعبارت دیگر جلوبردن مرکز ثقل)

۲ - عقب کشیدن بال (که اثر آن مانند بند ۱ فوق است)

۳ - کم کردن زاویه تنظیم بال یا


۴ - افزایش زاویه تنظیم سکان افقی ثابت یا دم هواپیما .

اثرات مراحل ۳ و ۴ فوق مانند کم کردن زاویه ایستائی محور طولی (زاویه حاصل از تفاصل زاویه بال و دم) میباشد ولی بهر حال کم کردن زاویه ایستائی محور طولی از ایستائی هواپیما میکاهد بنا بر این مراحل ۱ و ۲ فوق بی خطر ترین روش تریم کردن میباشد، درصورتیکه بال هواپیما ثابت و به بدنه چسبیده باشد طریقه ۱ بالا معمولی‌ترین راه تریم کردن گلایدر خواهد بود .

بعد از اینکه مدل خود را با تریم کردن پایدار ساختیم بیک حقیقت جا بدبیکر برخورد مینماییم سریدن مدل تابع یک تریم خاص نمیباشد زیرا زاویه گلاید ممکن است کاملاً افقی باشد و یا بر عکس آنقدر زیاد باشد که مدل در واقع بجای سریدن بحال شیرجه در آید بعبارت دیگر تریم خود در جاتی دارد که با زوایای مختلف گلاید یا سریدن مطابقت می نماید . اگر در شروع آزمایش ایستائی هواپیما و امانده شود و با هر بار آزمایش قدری سرهواپیمارا ~~استقرار نمائیم~~ زمانی میرسد که هواپیما در سطح افقی گلاید خواهد نمود اگر سردا بیش از این سنگین نمائیم هواپیما دوباره بطرف پائین متمايل و اگر باز هم سنگین نمائیم مدل ما بشیرجه خواهد افتاد و مادامیکه تریم هواپیما در تغییر است بسرعت هواپیما افزوده خواهد شد .

از طرف دیگر اگر هواپیمای ما بجای سریدن شیرجه نماید هیهه وان با سبک کردن سر هواپیما و عقب کشیدن هر کز نقل و یا اضافه کسردن زاویه ایستادی محور طولی این وضع را اصلاح نمود، با این عمل هواپیما تدریجاً افقی گردیده و دوباره شروع به فرود با زاویه زیاد مینماید و اگر سر را بیش از این سبک نمائیم هواپیما شروع به واماندگی مینماید در این نوع تریم با هر بار تغییر تریم از سرعت مدل کاسته میشود. نزدیکی خواسته بازخانی زاویه حمل افزایشی دارد.

دوحدتیریم مورد توجه مامبیاشد یکی تریم مدل برای پرواز افقی، و دیگری تریم برای پرواز با حداقل سرعت. که در این حالت زاویه حمل لازم حداقل است و خواهد داشت شروع چون زاویه حمل مقدار است که در حالت زاویه نیم پیسا هر دو زاویه این مدل را میتوانند بسیار سرعت بخوبی بخواهند و اینکه راهنمایی اینکه



شکل ۷۴

باتریم اول یعنی گلاید افقی هواپیما و یا گلایدر مسافت بیشتری را از ارتفاع معینی طی مینماید و باتریم دوم یعنی حداقل سرعت مدل میتواند بدون اینکه وابماند باز اویه گودتری (کج شدن زیاد حول محور عرضی) گلاید نماید ولی چون سرعت آن حداقل است با سرعت کمتری گلاید خواهد نمود و باین ترتیب مدتیکه هواپیما از ارتفاع معینی بزمین میرسد خیلی زیاد خواهد بود این نوع تریم را تریم با حداقل سرعت واماندگی مینامند. تنظیم هواپیما بصورت فوق کاملاً آسان است باین ترتیب که هواپیما را آنقدر تریم نمینماییم که شروع به واماندگی نماید و سپس سر هواپیما را قدری سنگین نمینماییم تا از حالت واماندگی خارج شده و حداقل سرعت واماندگی بدست آید. این امر در حقیقت اساس تریم «مدت گلاید» کلیه هواپیماهای پرواز آزاد میباشد ولی در مورد مدلهای سریع چندان صادق نیست.


تریم گلاید مدل را فقط زمانی میتوانیم بطور صحیح به بینیم که مدل از ارتفاع قبل ملاحظه ای گلاید مینماید مثل گلایدر یکه با «وینچ» یا وسیله دیگری به هوا پرتاب شده باشد زیرا در این صورت بعد از هنوز بار پرواز نواقص را بر طرف نموده و آنقدر به این کار ادامه میدهیم تا گلاید مدل صد درصد تصحیح گردد. گلایدمدلها یکه از روی دست و دز نزدیکی زمین رها میشود بخوبی غیر ممکن میباشد. تغییر تریم جهت پرواز هوایما تریم گلاید مدل را بهم خواهد زد (بدین ترتیب هر نوع تنظیم گردش های گودسر هوایما را پائین خواهد داد و بر عکس مستقیم نمودن گردش سبب بالا رفتن سر هوایما خواهد شد یکی از چاره های بر طرف نمودن و اماندگی هوایما در هنگام گلاید تنگ نمودن دور گردش هوایما میباشد این امر را نباید هرگز نادیده گرفت زیرا که گردش های خیلی گود هوایما را به پیچ انداخته و سرنگون خواهد ساخت و از طرف دیگر پائین بودن بیش از حد سر هوایما در هنگام یک گردش گود نیز حالت فوق را بوجود میآورد .

در مورد هوایماهای پرواز آزاد بهترین روش تریم این است که ابتدا هوایما را با موتور خاموش تریم نموده و بعدا با موتور روشن تنظیم نمائید . تریم ابتدائی هوایما تا آنجا که امکان داشته باشد باید در زمین چمن و یا در مزرعه ای با علفهای بلند بعمل آید تا در صورت سقوط در اثر نداشتن تریم هوایما خسارات زیادی نمیند . بعد از این مرحله موتور را روشن نموده و فقط آنقدر سوت در مخزن سوت بر زید که هوایما تا ارتفاع محدودی پرواز درآید و شما بتوانید از نزدیک پرواز آنرا وارسی نموده و سپس اشکالات آنرا بر طرف نمائید .

تریم تنظیم هوایماهای کشی

در مورد هوایماهای کشی هم همین امر باید کاملا مرااعات شود بدین ترتیب که ابتدا موتور کشی را فقط تا $\frac{1}{3}$ دور تعیین شده کوک نمایید و هوایمارا رها سازید اگر مقدار نیرو برای بدست آوردن ارتفاع لازم کافی نباشد میتوانید مقدار کوک را به نصف و یا بیشتر برسانید اگر هوایما شما دارای کمترین علائم و اماندگی باشد یک لایه

چوب بین دماغ هواپیما و توپی سردماغ قرار دهید تا قدری زاویه پائین به موتورداده باشد و آنقدر هواپیما را با ۵ درصد نیرو به پرواز درآورید تا قریم رضایت‌بخش بددست




شکل ۷۵

آید، وقتیکه مدل آماده پرواز شد میتوانید آنرا با صدرصد نیرو پرواز دهید. هر قدر لایه چوب بین دماغ هواپیما و توپی دماغ را پائین تر فشار دهید یا بعبارت دیگر زاویه پائین را زیاد نمایید همانقدر از تمایل هواپیما به واماندگی کاسته میشود، حال اگر این لایه چوب را در طرف راست هواپیما بین دماغ و توپی دماغ قرار دهید به هواپیمای خود زاویه راست داده و در نتیجه هواپیما میتواند در هنگام اوچ گیری از طرف راست خود نیز دور بزند.

اندازه زاویه پائین و راست باید از حد معینی تجاوز نماید. زیاد کردن زاویه راست سودمندی زاویه پائین را افزایش میدهد ولی در صورتیکه از حد معینی بیشتر باشد هواپیما بجای اوچ گیری از طرف راست به پیچ خواهد افتاد، زاویه راست باید به حداقل ۳ درجه محدود گردد (تقریباً برابر بالایه چوبی به ضخامت $\frac{1}{32}$ اینچ در مدل‌های کوچک و یا $\frac{1}{16}$ اینچ در بزرگترین نوع مدل هواپیمای کشی) مقدار زاویه پائین ممکن است بر حسب احتیاج کم یا زیاد باشد. در حقیقت بهتر است که هواپیما اصلاً زاویه راست نداشته باشد و اگر هم داشته باشد بسیار کم باشد. کلیه ترمومهای نهائی باید با استفاده از زاویه پائین بعمل آید، موثرترین روش این است که مقدار زاویه راست آنقدر

باشد که هواپیما را در هنگام اوج گیری همانگونه بازاویه پائین براست گردانده و از تمایل به امتدگی آن جلوگیری نماید.

در تنظیم زاویه پائین و زاویه راست بدور هو تور تدریجیاً بعداز هر پرواز اضافه میشود تریم هادامیکه هواپیما با صدرصد نیرو پرواز ننماید و زاویه پائین و راست آن تنظیم نگردد کامل نمیشود البته این تریم در صورتیکه اندازه هو تور تغییر نکند ثابت خواهد ماند. بعداز اینکه هواپیما شما کاملا تریم شده میتوانید لایه های چوبی زاویه پائین و راست وزیردم یا بال را بچسبانید.



شکل ۷۶

تریم یا تنظیم هواپیماهای پرواز آزاد

آنچه که در بالا گفته شده در مورد تریم هواپیماهای پرواز آزادهم صادق است باین ترتیب که ابتدا باید گلاید هواپیما را با هو تور خاموش تریم نموده و بعد زاویه پائین و راست مدل را با هو تور روشن تنظیم نمائید. مشکل ترین قسمت تریم هواپیما پرواز آزاد تنظیم هواپیما برای اوج گیری با (دور کم) میباشد اگرچه بعضی از هو تورها در دور کم تنظیم میشود ولی کاستن دور هو تور با اندازه مطلوب با آسانی میسر نمیباشد در این مرحله از آزمایش میتوان از یک وقت شمار (تايمر) یامخزن ساخت مدرج که

موتور را بعداز ۵ الی ۱۰ ثانیه خاموش نماید استفاده نمود . درصورتیکه نتوانستید موتور خود را به طرق بالا ویاطریق دیگر با دورکم تنظیم نمائید ملخ را باز نموده و درجهت عکس حالت صحیح روی موتور بیندید و آنگاه موتور را با دور عادی خود بگردانید این عمل از کشش موتور کاسته ونتیجه مطلوب حاصل خواهد شد .

تنظیم گردش يا دور زدن مدلهاي کشي و پرواز آزاد باید بادقت زیاد بعمل آيد . اگر هواپیمايی درموقع گلاید باموتور خاموش بزرمی دور بزنند ممکن است باموتور روشن بخصوص اگر سکان عمودی ویا صفحه کوچک تریم سکان عمودی کج باشد به پیچ بیفتد . تنظیم این نوع دور زدنها باید تا آنجا که ممکن باشد بحداقل تقلیل یابد در حقیقت معمولاً بهتر است که تنظیم دور زدن هواپیما را بخصوص در هواپیماهای باموتور قوی بطریق دیگری بعمل آورید . برای این منظور میتوان از یک فلاپ تولیدکننده (پسا) در لبه فرار یکی از بالها ذیا وقت شمار خودکار جهت کج نمودن سکان عمودی ویا بالا دادن دم هواپیما استفاده نمود . بالا آوردن ویا بلند کردن دم هواپیما بسیار موثر است و باین ترتیب عمل میشود که لایه نازکی زیر یکطرف سکان افقی قرار میدهند وجود این لایه باعث میشود که هواپیما بظرفی که دم بالا است دور بزنند این طریقه کنترل دور از تعیینه صفحه کوچکی روی سکان عمودی و سایر وسائل کنترل بهتر است و از آن بیشتر در مدلهاي مخصوص مسابقات استفاده مینمایند . در مدلهاي سریع اغلب بهتر است که هواپیمارا کم و بیش برای پرواز مستقیم ویا گلاید در دائره های بزرگ کنترل نمائید زیرا خطر به پیچ افتادن باموتور روشن در آن بسیار کم است مگر اینکه بالها و یادم هواپیما شدیداً تاب خورد گی داشته باشد .

توضیح : تریم و تنظیم هواپیماهای رادیوئی یک کانالی مانند هواپیماهای پرواز آزاد است در هواپیماهای رادیوئی چند کانالی قسمت متوجه سکان افقی بوسیله فرستنده یا تغییر زاویه قسمت متوجه سکان افقی تریم میگردد .


کنترل مدت پرواز هواپیما

مدت پرواز هواپیماهای پرواز آزاد قوی و بزرگ و گلایدرها و هواپیماهای

کشی بزرگ را معمولاً باید بواسیله ای کنترل نمود زیرا در غیر اینصورت هواپیما ممکن است آنقدر دور شود که از نظر «خلبان» آن محو شده و با قرار گرفتن در (ترمال) هوای گرم بالارونده کم شود . کلیه هواپیماهای پرواز آزاد باید دارای برچسبی در قسمت مناسب مدل شامل نام و آدرس صاحب مدل باشد تا در صورت گشتن هر کس آنرا پیدا کند بصاحبیش مسترد دارد .

وسیله‌ئیکه از آن جهت کنترل پرواز هواپیماهای پرواز آزاد استفاده می‌شود (وقت نگهدار) Determalizer یا نامیده می‌شود که بطریق زیر عمل مینماید :

یک حلقه کش طبق شکل زیر سکان افقی هواپیماراهمیشه بطرف پائین نگه میدارد و یک قطعه کش دیگر از سکان افقی به بدنه هواپیما متصل می‌شود یک رشته فتیله قبل از شروع پرواز در داخل حلقه کش پائین نگهدارنده سکان افقی قرارداده می‌شود این فتیله را قبل از رها کردن هواپیما روشن نموده و هواپیما را رهامیساند با در نظر گرفتن اینکه این فتیله با سرعت ثابتی (یک اینچ در یک دقیقه) می‌سوزد میتوان مدت پرواز مدل را نسبت به طول فتیله تنظیم نمود وقتیکه فتیله تا آخر بسوزد در نتیجه حلقه کش پائین نگهدارنده سکان افقی پاره شده و کش دیگر سکان افقی را بطور ناگهانی (در حدود ۳۵ درجه) بالا می‌کشد و بمجرد این عمل هواپیما نقریباً بحالات و اماندگی درآمده و با سرعت نسبتاً زیاد و نقریباً عمودی پائین می‌افتد و بعد از عبور از طبقات ترمال بحالات عادی گلاید و بدون اینکه صدمه‌ای بیندزه مینمی نشیند . Determalizer های متعدد دیگری نیز وجود دارد که بعضی از آنها با فتیله و بعضی هم مجهز به ڈایمر مکانیکی



شكل ۷۷

میباشند. نوع فنیلهای ساده‌ترین و موثرترین و مبتداولترین نوع است که برای هر نوع و هر اندازه مدل مناسب میباشد.

جدول شماره ۱۷ : مشروح تریم یا تنظیم مدهای پرواز آزاد

زاویه وتر نیمرخ دم و محور طولی بدنه هواپیما (درجه)	زاویه بین وتر نیمرخ بال و محور طولی بدنه هوایپیما (درجه)	مرکز نقل (در صد و تر نیمرخ)	وضعیت قرار گرفتن بال	نوع مدل
۰	۳	۴۰ تا ۳۵	بال بالا	گلایدر عادی
۰ تا $\frac{1}{2}$	۲ تا ۳	۵۰ تا ۶۴	بال بالا	مسابقات
۰ تا -۱	$\frac{1}{2}$ تا ۳	۴۰ تا ۳۵	بال بالا	کشی «اسپرت»
۰ تا -۱	$\frac{1}{2}$	۴۰ تا ۳۵	بال وسط	
۰	$\frac{1}{2}$	۴۰ تا ۳۵	بال وسط	کشی عادی
۰	۳	۵۰ تا ۴۰	بال بالا	
۱+	۳	۷۵ تا ۶۰	بال روی کاین و بلندتر از بدنه (پایلون)	پرواز آزاد «اسپرت»
۰	$\frac{1}{2}$	۴۰ تا ۳۵	بال بالا	
۰ تا -۱	۳	۳۵ تا ۳۰	بال وسط	
۰	۳	۳۵ تا ۳۰	بال پائین	
۱ + $\frac{1}{2}$	۲ $\frac{1}{2}$ تا	۷۵ - ۶۴	بال روی کاین و بلندتر از بدنه (پایلون)	پرواز آزاد عادی

جدول شماره ۱۸ : چارت تریم یا تنظیم مدلهای پرواز آزاد

عیب و نقص	علت	چاره
سر هوایپما بالا میروند بعد شیرجه میکنند	سرسبک است	سر دا سنگین نمائید . این ساده‌ترین چاره است . در صورتیکه این عمل امکان نداشته باشد قدری لایه چوب در زیر لبه حمله دم یالبه فرار قرار دهید . در صورتیکه بال روی بدنه ثابت نشده باشد آنرا قدرت عقب بکشید .
هوایپما بجای اینکه بخوبی گلاید نماید شیرجه میکنند	سرسنگین است	اگر بال قابل تنظیم است آنرا قدری جلو ببرید در غیر اینصورت قدری لایه چوب در زیر لبه فرار دم یا لبه حمله بال قرار دهید .
هوایپما باشد بیکطرف می‌بیچد	۱- صفحه کوچک روی سکان عمودی خیلی بیاورید . ۲- تاب خوردگی یا پیچیدگی	۱- این صفحه کوچک را قدری راست نمائید . اگر هوایپما خیلی حساس است یک طرف دم را قدری بالا بیاورید . ۲- بالها و دم و سکان ثابت عمودی را از لحاظ تاب خوردگی وارسی نمائید تاب خوردگی این سطوح را میتوان با گرم کردن در مقابله یک بخاری برقی صاف نمائید . ۳- آبزاویه بالها و دم نسبت به بدنه هوایپما و یکدیگر متناسب است و سکان عمودی بر بدنه عمود است ، انحرافی برآست یا چپ ندارد .
وقتیکه موتور روشن است هوایپما وامیماند	سرسبک است	در صورتیکه تنظیم گلاید صحیح است برای از بین بردن و امازندگی قدری به زاویه پائین موتور اضافه نمائید .

عیب و نقص	علت	چاره
وقتیکه موتور روشن است هوایما بیکطرف پیچیده و شیرجه نمینماید	۱ - تریم گردش زیاد است ۲ - تاب خوردنگی یا پیچیدگی ۳ - زاویه راست خیلی زیاد است ۴ - زاویه پائین نسبت به زاویه راست خیلی زیاد است	۱ - شاید صفحه کوچک روی سکان عمودی زیاد کج است قدرتی راست ننمایید . ۲ - مانند شرح بالا اصلاح کنید . تاب خوردنگی باهو تور روشن بیشتر از هو تور خاموش نمایان میگردد . ۳ - برای جلوگیری از خطر به پیچ افتادن مدل باید زاویه راست مو تور خیلی کم باشد . ۴ - اگر هو تور زاویه راست دارد مقدار زاویه پائین باید کمتر باشد .
هوایما بخوبی اوچگیری نمینماید	۱ - مو تور قدرت زدارد ۲ - ملح نامتناسب است	۱ - اگر رواز آرام ولی یکنواخت است مسلمان نیروی بیشتری لازم دارد . ۲ - آیا از ملخی که توصیه شده استفاده نموده اید یا خیر
وقتیکه موتور روشن است هوایما غلت میزند .	۱ - قدرت هو تور زیاد است ۲ - تریم مدل باهو تور روشن صحیح نیست	۱ - قدرت هو تور زیاد است . میتوانید این قدرت اضافی را با زاویه پائین و زاویه راست کنترل ننمایید . ۲ - برای اوچگیری مستقیم زاویه پائین را زیاد ننمایید و برای اوچگیری در حال گردش زاویه راست را زیاد ننمایید .

چادره	عملت	عیب و نقص
<p>۱ - بازد خزش صافتر لازم است .</p> <p>۲ - چرخها بدون گیر و آزاد میچرخد .</p> <p>۳ - شاسی چرخها را کمی بعقب خم نمایید .</p>	<p>۱ - قدرت موتور کم است</p> <p>۲- چرخها خوب نمیچرخد</p> <p>۳ - شاسی چرخها بدکار گذارده شده است</p>	<p>هوای پیما بخوبی از زمین بلند نمیشود</p>
<p>۱ - شیر گاز کم باز شده است .</p> <p>۲ - میخزن سوخت را در محل مناسبتری قرار دهید تا بتواند در موقع اوج گیری به موتور سوخت برساند .</p>	<p>۱ - تنظیم موتور غلط است</p> <p>۲ - محل میخزن سوخت در محل صحیح قرار ندارد</p>	<p>موتور زود خاموش میشود .</p>

فصل دوازدهم

موتورهای هوایی‌ماهی مدل

دو نوع موتور احتراق داخلی کوچک برای هوایی‌ماهی‌های مدل ساخته شده است
یکی موتور دیزل و دیگری موتور شمعی .


موتور دیزل در اثر فشار یا کمپرس سوخت و هوا عمل احتراق را انجام میدهد
و بنا بر این فقط بدسوخت «دیزل» احتیاج دارد، موتور شمعی یک نوع شمع مخصوص دارد
که برای استارت موتور باید بجهریان برق باطری وصل گردد ، بعد از روشن شدن
موتور برق را از سر شمع قطع مینمایند و شمع که باندازه کافی گرم شده است
بطور دائم در هر گردش موتور سوخت را محترق نمایند ، سوخت موتور شمعی تر کمی
از مواد الکلی (متانول و روغن کرچک و یا روغن موتور) میباشد .

هر دو نوع موتورهای ذکر شده در فوق دارای محسنات و مضرات مخصوص بخود
میباشد ، موتورهای شمعی معمولاً سبکتر بوده و دور آن زیاد است و انواع خیلی
کوچک آن آسانتر روشن میشود ، موتورهای دیزل معمولاً نیروی بیشتری تولید
مینماید ولی اندازه‌های خیلی کوچک و یا خیلی بزرگ آن دارای محدودیتهای معنی‌
میباشد ، بنا بر این موتورهای شمعی کوچک با اندازه‌های $0/5 \times 0/5$ سانتی‌متر مکعب و یا
کمی بزرگ و تا اندازه $3/5$ سانتی‌متر مکعب را اغلب ترجیح میدهند . سرعت زیاد دوران
موتور شمعی (با استفاده از سوخت مخصوص) این موتور را برای مدل‌های «مسابقات»
و « سرعت مناسب می‌سازد و از طرف دیگر چون موتورهای شمعی سبکتر بوده و
لرزش آن کمتر است برای مدل‌های رادیو کنترل نیز بسیار خوب است . یکی دیگر

از محسنات موتورهای شمعی این است که کنترل دور آن با رادیو آسانتر از موتور دیزل میباشد.

یکنوع موتور دیگر نیز وجود دارد که دارای شمع کوچکی مثل شمع اتومبیل و یک کوئیل برای جریان برق میباشد و هائند موتورهای دو ضربه‌ای با محلوطی از بنزین و روغن کار میکنند. این موتور در حقیقت اولین موتوری است که برای هوایپماهای مدل ساخته شده ولی استفاده از آن دیگر متداول نیست و عمل آنهم این است که موتورهای شمعی و دیزل فعلی محسنات زیادتری دارند. با استفاده از این دو موتور دیگر احتیاجی به مدار جریان برق برای عمل احتراق و یا زیاد نمودن وزن موتور نمیباشد و هر دو نوع آن از یک موتور هم اندازه شمعی سابق نیروی بیشتری تولید مینمایند. موتور شمعی مدل در حقیقت یک موتور شمعی ساده و بسیار پیشرفته میباشد. موتور دیزل نوع کاملاً جداگانه‌ای است که در آن از اصول «فسرده شدن» یا کمپرس استفاده میشود.

موتورهای شمعی و دیزل کمی بعد از جنگ دوم جهانی عرضه شده و در عرض چند سال بطور کاملی جانشین موتورهای معمولی گردیده است.



شکل ۷۸

موتور ۱/۵ دیزل سبک که برای مدل‌های کوچک بسیار مناسب است

کشور انگلستان و سایر کشورهای اروپا مساعی خود را روی موتور دیزل و

و ایالات متحده امریکا بکار بهود موتورهای شمعی بکارسته اندو چندسالی از رواج موتورهای شمعی آنهم موتورهای کوچکتر تا اندازه ۸/۰ سانتیمتر مکعب و موتورهای بزرگتر برای هواپیماهای رادیوکنترل و کنترل لاین نمی‌گذارد . موتورهای شمعی موجود در اروپا اکثرا از امریکاوارد میشود و یگانه کشوری که از هردو نوع فو-وق بمقادیر زیادی تولید مینماید ژاپن میباشد .

ظرفیت موتورهای دیزل را به (C.C) یا سانتیمتر مکعب و موتورهای شمعی را به (cu.in.) یا اینچ مکعب ذکرمینمایند و بهمین علت است که موتورهای دیزل را از پائی و موتورهای شمعی را امریکائی میندانند . موتورهای دیزل در اندازه‌های زیر ساخته میشود :

۰/۵ (اکنون تقریبا از رده خارج است و بجای آن موتور شمعی بهمان اندازه میسازند) و ۰/۸ و ۱/۵ و ۲/۵ و ۳/۵ سانتیمتر مکعب .

مotaورهای شمعی در اندازه‌های ۰/۰۹ و ۰/۰۹ و ۰/۰۹ و ۰/۰۹ و ۰/۰۹ و ۰/۰۹ و ۰/۰۹ کوچکتر دیگر مثل ۰/۰۱ و حتی ۰/۰۱۵ که برابر با موتور ۲/۵ سانتیمتر مکعب دیزل بین المللی است و ۰/۰۳۵ که بمراتب از موتور ۰/۰۲۹ قوی‌تر است و برای مدل‌های رادیوکنترل و کنترل لاین استفاده میشود و ۰/۰۴۹ تا ۰/۰۶۰ (تقریبا ۱۰ سانتیمتر مکعب) ساخته میشود . اندازه‌های موتورهای شمعی همان‌طوریکه در بالا اشاره شد بر حسب اینچ مکعب است . در جدول شماره ۱۹ موتورهای مختلف باهم مقایسه شده است . با استفاده از جدول شماره ۲۰ میتوانید اندازه‌های سانتیمتر مکعب را مستقیما به اینچ مکعب و یا اینچ مکعب را به سانتیمتر مکعب مشاهده نمائید . اندازه‌های شمعی را هیچوقت با معادل آن یعنی سانتیمتر مکعب ذکر نمیکنند ، رقمی که بیان میشود مستقیما نهاینده ظرفیت است ، موتورهای دیزل را بر حسب سانتیمتر مکعب بیان مینمایند .

مotaورهای دیزل و شمعی را میتوان درجهات مختلفی بجای هم بکار برد ولی بهر حال قدرت موتورها ممکن است معادله نباشد . مثلا اگر در یک مدل پرواز آزاد

جدول شماره ۱۹: اندازه‌های موتورهای استاندارد

موتورهای شمعی (ابنچ مکعب)	۰۱۹	۰۱۵	۰۱۰۹	۰۴۹	۰۳۵	۰۹۲	۰۱۹	۰۶۰
مداد آن بساتینتر مکعب	۰۱۸	۰۱۵	۰۱۵	۰۵۱۸	۰۸	۰۱۰	۰۴۹	۰۴۹


موتورهای دیزل ساتینتر مکعب	۱۰۵	۱۱۰	۱۰۸	۱۱۵	۱۱۵	۱۰۹	۱۰۴۹	۱۰۳
مداد آن بابنچ مکعب	۰۱۰۶	۰۱۰۹	۰۱۰۹	۰۱۵	۰۱۵	۰۱۰۹	۰۱۵	۰۱۵

جدول شماره ۲۰: ظرفیت‌های معادل و یا برابر

ساتینتر مکعب	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
ابنچ مکعب	۰۱۱۲۲	۰۱۱۲۲	۰۱۱۸۳	۰۱۲۴۴	۰۱۲۴۴	۰۱۳۶۶	۰۱۳۶۶	۰۱۴۸۸	۰۱۵۴۹	۰۱۶۱۰

ابنچ مکعب	۰۱۸	۰۱۰	۰۱۷	۰۱۰	۰۱۴	۰۱۳	۰۱۰	۰۱۲	۰۱۰	۰۱۰
ساتینتر مکعب	۱۱۶۱۳۹	۱۳۱۱۱	۱۱۱۴۷	۹۱۸۳	۸۱۱۹	۶۱۰۵۰	۴۱۹۲	۳۱۲۸	۱۱۶۴	۱۴۱۷۵

«اسپرت» با موتور ۸/۰ دیزل از یک موتور معادل شمعی ۰/۰۴۹ استفاده نمائیم نیروی موتور شمعی ممکن است برای این مدل کم باشد.



شکل ۷۹

یک نمونه موtor شمعی کوچک که برای روشن شدن به باطری احتیاج دارد همچنین بعضی از مدل‌های با طرح مخصوص احتیاج به موتورهای مخصوص دارند، مثلاً یک مدل کوچک که برای موtor ۲/۰ شمعی طرح شده نمی‌تواند بایک موtor ۵/۰ سانتیمتر مکعب دیزل پرواز نماید زیرا موtor اخیرهم خیلی قوی است و هم سنگین . برای روشن شدن امکان تعویض موtor دیزل با شمعی می‌توانید به جدول شماره ۲۱ مراجعه نمائید.

در مدل‌های «مسابقات» معمولاً بالا جازه برگزار کننده مسابقات قوی‌ترین موtor را انتخاب مینمایند و کار موtor به نوع موtor ارجحیت دارد، انتخاب موtor مدل‌های «اسپرت» به میل شخص بستگی دارد. در صورتیکه نوع و اندازه مدل استفاده از موtor دیزل را ایجاب ننماید معمولاً از موtor شمعی استفاده می‌شود. کسانی که با یک نوع موtor تجربه دارند معمولاً دوست دارند همیشه از آن نوع استفاده نمایند، مثلاً در انگلستان موtor دیزل رواج بیشتری دارد زیرا هم آسان روشن می‌شود و کار با آنهم راحت است در حالیکه نظر حد متوسط علاقمندان هوایی‌مای مدل در امریکا خلاف این است، این امر صرفاً موضوع آشنازی قبلی و تجربه با هر موtor می‌باشد ولی مبین این است که اختلاف قابل مقایسه‌ای در ویژگی‌های کار این دونوع موtor وجود دارد.

جدول شماره ۳۱۵ : معادل تقریبی اندازه‌های موتور


موتور شمعی نوع « سرعت »	موتور شمعی نوع « اسپرت »	دیزل
-	۰/۰۴۹	۰/۵ سانتیمترمکعب
۰/۰۴۹	--	۰/۸ سانتیمترمکعب
-	۰/۰۹	۱ سانتیمترمکعب
۰/۰۹	--	۱/۵ سانتیمترمکعب
۰/۱۵	۰/۹	۲/۵ سانتیمترمکعب
۰/۱۹	۰/۲۹ - ۰/۲۳	۳/۵ سانتیمترمکعب
۰/۲۹	۰/۲۹	(۵) سانتیمترمکعب)
۰/۳۵	۰/۳۵	(عسا نتیمترمکعب) ۱ (۱۰) سانتیمترمکعب) ۱

۱ : موتور دیزل در این اندازه‌ها ساخته نمی‌شود

اکثر موتورهای نو باید مدتی بادور کم در جا کار نماید تا آب‌بندی گردد.
این موضوع بیشتر در موتورهای دیزل صادق است زیرا قطعات آن خیلی نزدیک بهم سوار شده است در حالیکه در موتورهای شمعی اینظور نیست.

درج روشن‌نگهداشتمن موتور نو فرصتی بدست میدهد که علاقمندان با تکنیک روشن کردن موتور و تنظیم کنترلهای آن آشنا گردند و بهمین علت است که موتور را باید روی پایه موتور روشن نمود نه سوار بروه اپیما.

دستورات کارخانه سازنده در مرور روشن کردن موتور باید عیناً دنبال شود،
موتور دیزل دارای دو کنترل می‌باشد یکی کنترل کمپرس که بصورت پیچی در بالای سیلندر نصب شده و میزان فشردگی را کنترل مینماید و دیگری ژیگلور یا شیرگاز




شکل ۸۰

موتور دیزل ۱ / ۵ سانتیمتر مکعب که برای مدل‌های پرواز آزاد
سیار مناسب است.

است که ورود جریان سوخت را به محفظه ساده تر کیب سوخت که بمنزله کاربراتور
است کنترل هینمايد.

محفظه ترکیب سوخت فقط از یک لوله تشکیل شده است که در اثر گردش موtor
هوا را بداخل خود می‌کشد و با سوخت که از سوراخ کوچکی در روی میل سوخت پاش
(که در داخل همین لوله قرار دارد) که بداخل گلوئی لوله تزریق می‌شود مخلوط
می‌گردد شیر گاز فقط مقدار سوخت را که هر بار از سوراخ میل سوخت پاش کشیده
می‌شود کنترل هینمايد.



شکل ۸۱

یک نمونه موتوR ۰۴۹ شمعی

برای انجام عمل احتراق ترکیب سوخت و هوا باید کم و بیش درست باشد و بنابراین عمل روشن کردن و تنظیم کنترلها باید از روی يك روش بعمل آید. یکی از روشهای اصلی روشن کردن موتور این است که شیر گاز را چند دور معمولاً بیش از حالت عادی بازمینهایم (۲ یا ۳ دور) در هو تورهای سرد چند قطره سوخت را مستقیماً از دریچه خروج دود در داخل سیلندر میچکایم و تا چند لحظه کنترل مخلوط سوخت را دست نمیزنیم بلکه مساعی خود را فقط صرف تنظیم «کمپرس» هوا میکنیم و کمپرس سریلندر را آنقدر زیاد میکنیم تا عمل احتراق انجام گرفته و موتور روشن شود. در اینجا توصیه میشود که کمپرس آنقدر زیاد نشود که موتور نتواند بگردد، در صورت چنین حالتی فوراً از مقدار کمپرس کم نمایید، اگر سعی نمائید موتور را با کمپرس بیش از حد روشن کنید بعلت زیاد بودن سوخت در سیلندر موتور خفه نموده و اگر در این حالت ملغ را بچرخانید موتور گریپاز (قفل هیدرولیکی) نموده و خسارات زیادی با آن وارد میشود و دیگر قابل استفاده نخواهد بود.


اگر کمپرس موتور زیاد باشد موتور ممکن است روشن شده ولی ناگهان خاموش شود، اگر کمپرس کم باشد روشن نخواهد شد و یا کاهگاه روشن و خاموش میشود، وقتی که موتور روشن است میتوان بانتظامیم کمپرس آنرا روشن نگهداشت و بانتظامیم شیر گاز دور آنرا زیاد نمود و بانتظامیم مجدد کنترل کمپرس بهترین دور را بآان داد و اگر موتور خوب کار نکند دلیل این است که کمپرس ندارد. موتور را باید طوری تنظیم نمایید که با کمترین ترکیب سوخت و هوا (تا آنجا که ممکن است شیر گاز را بیندید بطور یکه مقدار سوخت وارد شده بموتور بحداقل برسد ولی بعلت نرسیدن سوخت موتور خاموش نشود) کار کند و در صورت خاموش شدن با کمترین اشاره به کنترل کمپرس دوباره روشن شود. بعداز انجام عمل فوق میتوانید مقدار سوخت را تدریجی باز نمایید ولی نه آنقدر که از دور موتور کم شود و یا موتور بد کار کند. این طریقه بهترین روش تنظیم موتور در روی استاند موتور و یا روی مدل آماده پرواز میباشد. اضافه کردن اند کی بمقدار مخلوط سوخت نسبت با آنچه که در بالا گفته

شد از زیادشدن دور موتور درموقع پرواز (بعثت کم شدن بار هوای ملخ) جلوگیری خواهد نمود.

موتور شمعی فقط دارای یک کنترل یعنی شیر گاز است ولی برای روشن کردن آن باید شمع موتور را بجربان برق باطری وصل نمود. بعضی از شمعها برای جریان ۱/۵ ولت ساخته شده است که در اینصورت باید از یک باطری خشک استفاده شود. درموتورهایی که با ۲ ولت برق روشن میشوند باید از یک اکومولاتور ۲ ولت استفاده نمود.

برای روشن کردن موتور شمعی ابتدا شیر گاز موتور را چند دور بیش از اندازه عادی باز نمایید و با چرخاندن ملخ انگشت خود را روی سوراخ کاربرآتور (هواکش) قرار دهید تا هوا وارد آن نشود، چند قطعه سوخت از دریچه خروج دود وارد سیلندر نمایید و سپس باطری را با استفاده از یک گیره خوب بسر شمع وصل نمایید و بعد با ضربه انجشت شروع به گرداندن ملخ نمایید در اینصورت موتور باید بعد از دو تا سه ضربه فوراً روشن شود و اگر روشن نشود ایرادی در کار است دیگر ضربه تزیید بلکه سعی کنید علت آنرا بیابید زیرا گرداندن ملخ در این وضع کار را بدتر خواهد ساخت.

تا آنجا که تجربه نشان داده علت روشن نشدن موتور شمعی در درجه اول ضعیف بودن باطری میباشد، یک باطری بزرگ ۱/۵ ولت خشک باید در دسترس باشد زیرا



شکل ۸۲


نمونه ای دیگر از موتور دیزل

باطریهای کوچک دارای ظرفیت کافی نبوده و اگر کار زیادی از آن کشیده شود در عرض یکدقيقة خالی میشود.

اگر از یک اکومولاتور ۲ ولت استفاده نمایید اکومولاتور باید کاملاً شارژ باشد، در صورتیکه باطری باندازه کافی قوی باشد ولی موتور روشن نشود ایراد در زیاد و یا کم بودن سوخت میباشد. کم و زیاد بودن مقدار سوخت موتور را میتوان از «تر» و یا «خشک» بودن سیلندر تشخیص داد، شاید سیم پیچ سرشمع سوخته باشد، شمع را میتوانید با باز کردن (یا باز کردن تمام سرسیلندر که شمع هم در داخل آن است) و اتصال آن به باطری آزمایش نمود، اگر سیم سرشمع سرخ شود شمع خراب نیست و اگر قرمز نشود پس سوخته است.

ویژگیهای استارت و روشن شدن هو تورهای شمعی به سوختی که مصرف نینمایید نیز بستگی دارد، هو تورهای شمعی برای ترکیبات خاصی از سوخت طرح شده است، اگر از سوخت تعیین شده استفاده شود هو تور همیشه خوب کار خواهد کرد، وضع هو اهم در کار سوخت تاثیر دارد.

سوخت عادی شمعی از ۷ قسمت متداول و ۳ قسمت روغن کرچک تشکیل شده است. با افزایش مقداری دوب مثیل نیترو متان «Nitromethane» کار هو تور بهتر خواهد شد، نیترو متان علاوه بر زیاد نمودن دور و قدرت هو تور عمل روشن کردن را نیز بهبود میدهد و هو تور فرم کار خواهد کرد.




شکل ۸۳

موتور دیزل با دستگاه شیرگاز و کاربراتور در عقب

فقط کمی نیترومتان گردش موتور را نرم خواهد ساخت ، ولی اگر بخواهیم قدرت آن زیاد شود باید مقدار نیترومتان را نیز زیاد نمائیم (شرطی که موتور برای استفاده از این مخلوط مناسب باشد .

نیترومتان ماده بسیار گران قیمتی است و قیمت سوخت را بالا میبرد ، در هوتورهای «اسپرت» از سوخت عادی شمعی و یا باحداکثر ۵ درصد نیترومتان یا مواد دیگر استفاده مینمایند . در هوتورهای شمعی مسابقات ۵۰ درصد نیترومتان داخل سوخت مینمایند که در این صورت ارزش سوخت ده برابر گرانتر از سوخت عادی میگردد . نسبتهاي سوخت را میتوان برای حفظ حد اکثر سودمندی کار موتور در مناطق با آب و هوای متفاوت تغییر داد که البته انجام چنین کاری بدون تجربه و سابقه کار زیاد غیرممکن میباشد .

دارند گان هواپیماهای مدل طبق یک فاونون کلی معمولاً از ارزانترین سوخت که برای موتور یا موتورهای آنها مناسب است استفاده مینمایند، هر سوختی که موتور را زودروشن کند و موتورهم نرم کار کند سوخت خوبی است .




۸۴

یک نمونه موتور شمعی دو سیلندری

موتورهای دیزل از لحاظ سوخت کمتر تولید ناراحتی مینمایند . اگرچه اضافه نمودن ۴ درصد امیل نیترات «Amil Nitrat» و امیل نیتریت «Amil Nitrit» به

سوخت کار موتور را نرم مینماید ولی بطور کلی چیزی با آن مخلوط نمی‌نمایند به‌فرض اینکه بیش از ۴ درصد از مواد فوق را با سوخت مخلوط نمائیم در نرمی کار موتور تغییری حاصل نخواهد شد. ضمناً گاهی هم برای کم نمودن مصرف سوخت قدری نیترو بنزن « Nitro Benzene » به سوخت دیزل اضافه مینمایند.

روغن معمولی دیزل به نسبت مساوی از اترو پارافین یا روغن موتور تشکیل شده است، اتر قدرت احتراق نداشته و فقط عمل احتراق را در هنگام کمپرس آسان مینماید. در موتورهای کوچک دیزل باید مقدار اتر را به ۴۰ درصد افزایش داد. در فرمول دیگر سوخت دیزل مقدار روغن را میتوان کم نمود و در عوض به پارافین آن اضافه کرد ولی بهر حال مقدار آن در روشن کردن یک موتور نوباید از ۲۵ درصد کمتر باشد.



شکل ۸۵

موتور شمعی ۲/۵ سانتی‌متر مکعب با دستگاه شیر گاز و کادبراتور در عقب


اکثر سازندگان موتورهای دیزل فرمول سوختی را که برای موتورهای تولید شده مناسب میباشد تعیین مینمایند ولی بطور کلی موتورهای دیزل با مخلوط سوخت استاندارد روشن میشوند و فقط روش تنظیم کنترل‌ها ممکن است از یک سوخت تا سوخت دیگر با هم فرق نماید. سوخت دیزل را باید همیشه در قوطی سربسته‌ای نگهداشت تا اتر آن که ماده بسیار فیراری است بخار نشود زیرا سوختی که

بیشتر اثر خود را از دست داده باشد ممکن است موتور را هرگز روشن ننماید و یا بسختی استارت شود .
موتورهای هواپیماهای مدل اکثراً بسیار پر سر و صدا میباشند و هر قدر اندازه موتور بزرگتر و قدرت آن بیشتر باشد صدای آنها بیشتر خواهد بود و درنتیجه همسایگان و ساکنین اطراف محل پرواز ناراحت شده و شکایت خواهند نمود .
انواع موتورها را میتوان با اگرسن یا صدا خفه کن مجهز نمود ، استفاده از موتور بدون اگرس از سال ۱۹۶۵ در انگلستان ممنوع شده است ، نصب صداخفه کن ممکن است سبب بهدر رفتگ مقداری از بهره موتور گردد که البته از ۵ تا ۱۰ درصد تجاوز نمی نماید و در موتورهای «اسپرت» هم قابل ملاحظه نمیباشد . اگرچه بسیاری از مدل سازان قدیمی و با تجربه با صداخفه کن میانه خوبی ندارند ولی باید دانست استفاده از موتور بدون صداخفه کن در پارکها و کنار جاده ها منجر بشکایت ساکنین آن محل گردیده و درنتیجه از ادامه پرواز جلوگیری بعمل خواهد آمد .
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد طرز کار موتورهای هواپیماهای مدل میتوانید به دستورالعمل جالبی تحت عنوان «موتورهای هواپیماهای مدل» که در آموزشگاه هواپیمای مدل موجود است مراجعه نمایید .

فصل سیزدهم

مدلهای کنترل لاین

اصول چگونگی پروازهای کنترل لاین در شکل ۸۶ نشان داده است. چنانچه در شکل می‌بینید بال هواییما بوسیله دورشته نخ بدسته‌ای بسته شده که در دست خلبان قرار می‌گیرد، محل اتصال این دورشته نخ، در روی بدنه است و یک اهرم مثلثی که با پیچ کارگذاشته شده محکم بسته شده است (در موتورهای سبک این اهرم مثلثی زیر بال بسته می‌شود)




شکل ۸۶

این اهرم بوسیله یک شیپوری بسکان افقی لو لاشده‌دردم متصل می‌گردد و بدین

تریب جلو و عقب دادن دسته سبب بالا و پائین رفتن شکان افقی گردیده و در نتیجه هواپیما در مسیر پرواز خود بالا و پائین رفته و یا بعبارت دیگر در حوال محور عرضی حرکت خواهد کرد.

شرط اول ادامه پرواز هواپیمای کنترل لاین کش آمدن نخ کنترل میباشد زیرا گرچه هواپیما همیشه در دور دائره ای پرواز مینماید ولی در آن واحد باید خود را بطرف خارج دائزه بکشاند، در صورتیکه نقطه نقل هواپیما در جلوی اهرم مثلثی قرار گیرد نخ طبعاً کشیده باقی خواهد ماند و هر قدر نقطه نقل جلو تر برود هواپیما با قدرت زیادتری بخارج دائزه کشیده خواهد شد ولی در عوض از تحرک هواپیما کاسته خواهد شد. اگرچه نقطه نقل مدل های «اسپرت» و «سرعت» در جلوی اهرم مثلثی شکل قرار دارد ولی مرکز نقل مدل های «استانت» باید بلا فاصله بعد از این قرار گیرد و در اینجا است که باید مواظب باشیم که نخ همیشه کشیده باقی بماند.



شکل ۸۷


عوامل دیگری هم وجود دارد که باعده مورد توجه قرار گیرد مثلاً در این غلت و یا روی بال کج شدن مدل «استانت» هواپیما ممکن است در بالای سر خلبان قرار گیرد و در نتیجه وزن مدل نیروی گریز از مرکز را خنثی نماید و نخ شل شود و بالاخره کنترل از دست «خلبان» خارج گردد، البته این وضع در صورتیکه سرعت مدل کم و طول نخ زیاد باشد با احتمال زیاد پیش خواهد آمد.

رأى اينكه بتوانيم با عقب كشیدن نقطه ثقل بطرف اهرم مثلثي قدرت تحرك هواپيما را زياد نموده وضمنا نخ هم شل نشود بایداز عکس العمل زاويه موتور و سکان عمودي كه مدل را هميشه بطرف خارج ميکشد استفاده نمائيم(شکل ۸۷) از طرف ديگر ممکن است وزنهای در نوك بال خارجي قرار بدهيم تا وزن نخ راخشني نماید و يا سطح بال داخل را قدری زياد نمائيم که «برا»ي پيشتری توليد گردد.

بدین ترتیب گرچه هواپیمای کنترل لاین تحت کنترل پرواز در میآید و مسائل ایستائی هر بوط پرواز آزاد بآن کاری ندارد ولی با وجود این اگر کسی بخواهد عملیات آگر و باسی این هواپیمارا بهتر نماید باشکالات زیادی در طرح آن برخورد خواهد نمود. علاوه بر ایستائی نخ کنترل و جلوگیری از شل شدن نخ در کلیه مراحل پرواز بال نیز باید شبيه هواپیما پرواز آزاد بوده و بدنه مدل نیز سبکتر باشد حالی که چنین ساختمانی برای هواپیماهای کنترل لاین «اسپرت» یا «سرعت» مناسب نمیباشد. اندازه‌های کنترل لاین بر حسب موتورهای موجود محدود میباشد، در دونوع هواپیمای هماندازه یکی کنترل لاین و دیگری پرواز آزاد موتور مدل کنترل لاین باید بزرگتر و قوی‌تر باشد. حداکثر طول نخ لازم برای پروازهای موقت آمیز نیز مستقیماً به اندازه مدل و قدرت موتور بستگی دارد و بدین ترتیب کوچکترین مدل کنترل لاین که با یک موتور ۰/۰۴۹ پرواز می‌نماید ممکن است حداکثر ۲۰ پانچ (اگرچه در هنگام باد نخهای کوتاهتر بهتر است) احتیاج داشته باشد حالیکه مدل‌های بزرگتر که با موتور ۳۵ پرواز می‌نمایند ممکن است ۶۰ تا ۷۰ پا نخ بخواهند، غیر از موارد مسابقات انتخاب طول نخ تا حدودی اختیاری می‌باشد. در محلهای محدود از نخهای کوتاه استفاده می‌شود ولی اگر طول نخ خیلی کوتاه باشد پرواز واقعیتی نداشته و «خلبان» مجبور است با سرعت زیادی بدور خود بچرخد تا بتواند مدل را دنبال نماید. استفاده از نخ خیلی بلند در هوای بد و با دستگار هواپیما را بهم میزند و برای اینکه نخ شل نشود خلبان مجبور است گاه‌گاه چند قدم بعقب برود، پرواز یا نخ کوتاه بی خطر تو از استفاده از نخ بلند می‌باشد، طول نخ مدلهای مسابقات بر حسب نوع و اندازه مدل طبقه

بندی و تعیین شده است (فصل ۱۶) .

هوایمای کنترل لاین نوع «اسپرت» (شکل ۸۸) معمولاً بسیار ساده است و ساختمان آن محکم و خشن و نیروی لازم برای پرواز آن هم متوسط میباشد و چون تحرک وایستائی نخ محدود است بنا بر این پرواز آنهم به او جگیری و شیرجه و کج نمودن بال و احتمالاً غلت محدود میباشد . بسیاری از انواع این مدلها که از پلاستیک ساخته شده بطور آماده موجود است ، انواع زیادی هم بصورت آماده و سوار نشده عرضه میشود که برای مبتدیان بسیار مناسب میباشد .




شکل ۸۸

این مدلها برای تعلیم مبتدیان بر موز کنترل هوایماهای ساده قبل از شروع کار با هواپیماهای پیچیده‌تر و قوی‌تر بسیار عالی میباشد و بر خلاف هوایماهای پرواز آزاد مسئولیت ایمنی مدلها کنترل لاین همیشه در دست «خلبان» آن است و بنابراین آموزش پرواز هواپیماهای کنترل لاین برای موقتی در پرواز بسیار ضروری میباشد . خوشبختانه چون پرواز مدلها آموزشی تجربه‌زیادی نمی‌خواهد و خود هواپیما هم نسبتاً محکم است و در صورت زمین خوردن خرد نمیشود میتوان تا اندازه‌ای بر موز پرواز آشنا شد .

بعد از یادگرفتن اصول اصلی پرواز باید با استفاده از یک مدل «استانت» تکنیک

پرواز دادن این نوع مدلها را نیز فرا گرفت. حقیقت مفیدی را که باید در آینه چا ذکر نماییم این است که یک مدل کوچک «استانت» در صورت زمین خوردن خسارت کمتری از یک مدل بزرگتر می بینند. اگر مدل خیلی کوچک باشد و دقت زیادی در طرح آن بعمل نیامده باشد عملیات آکروباسی آنهم محدود خواهد شد. مثلاً اگر ابعاد مدل از لحاظ «استانت» صحیح باشد ولی وزن آن زیاد و یا نیروی آن کمتر از اندازه لازم باشد هواپیما نمیتواند غلتهای کوچک بزنده حتی یک غلت کوچک هم خطرناک بوده و غلتهای بعدی هم هر یک استقبال با خطر خواهد بود.




شکل ۸۹

از طرف دیگر بایک مدل «استانت» خوب میتوان پشت سر هم غلت زد و مانور (۸) را هم انجام داد. برای پرواز معکوس خوب هم باید بالهای مدل قرینه و قدری صحیح باشد (شکل ۸۹).

مدلهای کنترل لاین «استانت» از نوع «اسپرت» بزرگتر است و سطح بال آن بطور قابل ملاحظه ای زیاد بوده و سکان افقی از ۳۰ تا ۴۵ درجه بالا و پائین می رود. برای بهبود حرکات هواپیما خرکت سکان افقی را میتوان با حرکات فلاپهای بال که درجهت عکس (وقتیکه سکان بالا برود فلاپ پائین می آید و بالعکس) سکان افقی کار میکند توأم نمود.

(شکل ۹۰) . مخزن سوخت مخصوص هم لازم است که سوخت را دائماً بدون توجه بموقعیت هوایپما بمotor بررساند . اختلافات اصلی بین مدل‌های «استانت» و «اسپرت» را بشرح زیر میتوان خلاصه نمود :

- ۱ - در مدل‌های «استانت» سطح بال زیادتر است و بار آنهم سبکتر میباشد.
- ۲ - فاصله بین لبه فرار بال و لبه حمله دم هوایپما کوتاه‌تر است تا بدین وسیله تحرک مدل و بخصوص شاعع غلت یا شعاع گردش در صفحه غلت بهبود یابد .
- ۳ - بالهای قرینه و ضخیم برای سودمندی زیادتر بالها و قابلیت پرواز خوب در پرواز معکوس .
- ۴ - توجه مخصوص به ریزه کاریهای طرح مدل که سبب میگردد ناخ در همه حالات کشیده نگهداشته شود .




شکل ۹۰

اگرچه کلیه مدل‌های «استانت» شبیه هم بنظر میرسند ولی در دو چیز از هم بخوبی متفاوت میگردند :

- ۱ - مدل‌های باحداقل اندازه و بار بال نسبتاً زیاد که سریعتر پرواز مینمایند .
 - ۲ - مدل‌های باسطح بال بیشتر با بار باندازه مدل «پرواز آزاد» که آهسته‌تر پرواز مینمایند . مدل نوع اول معمولاً با موتور دیزل تا ۲/۵ سانتی‌متر مکعب پرواز مینماید ولی مدل‌های نوع دوم باید با موتورهای شمعی «۲۹» یا «۳۵» پرواز داده شوند . سطح بال این مدل‌ها بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ اینچ مربع میباشد .
- مدل رزمی «Combat» در حقیقت یکنوع مدل «استانت» است باین تفاوت که

به جای یکنفر دونفر یا بیشتر آنرا در یک مسیر با یک طول نخ پرواز میدهند، در دنبال هر هواپیما یک یا چند رشته فوار باریک بسته شده و هدف هر یک از «خلبانان» این است که به نوار یا نوارهای هواپیماهای دیگر حمله برد و آنسرا پاره نمایند. پرواز مدل‌های رزمی در عین حال که هیجان‌انگیز و جالب میباشد احتمال خطر تصادم و از دست دادن کنترل هواپیما و سقوط آن بسیار زیاد میباشد و بهمین علت است که مدل‌های رزمی را بسیار نیرومند میسازند. برای استفاده از مصالح محکمتر و سنجکین‌تر و ضمنا برای سبک نگهداشتن هواپیما از لحاظ مقدورات تحرک این نوع مدلها را بصورت بالهای پرنده طرح مینمایند و سکان افقی آنهم روی لبه فرار بال فرار داده میشود (شکل ۹۱). غیر از موارد فوق ویژگیهای طرح آن مانند مدل‌های «استانت» میباشد، مدل‌های رزمی را میتوان بتنها هی هم مثل هواپیمای «استانت» پرواز داد.

یکنوع دیگر هواپیمای کنترل لاین «Team racer» نامیده میشود. این مدلها بر حسب اندازه و قدرت موتور طبقه‌بندی شده و طول نخ آنهاهم استاندارد میباشد (به فصل ۱۶ مراجعه شود). در مدل‌های نوع اخیر دو یا چند مدل در یک مدار پرواز مینمایند و هدف از پرواز آن طی مسافت معینی (تعداد دورها) در حداقل




شکل ۹۱

زمان میباشد.

هر «خلبان» هواییمای مدل «سرعت» یکنفر کمک بنام «Pitman» دارد که بعداز هر توقف بکمک خلبان آمده و بهوایپیما سوت میدهد و موتور آنرا دوباره روشن مینماید. طرح این نوع مدلها کم و بیش نیمه اسکیل است، موتور دارای پوشش است و در بعضی از مدلها یک چرخ تک هم زیر شاسی آن سوار مینمایند. از مدل «سرعت» نیز میتوان بصورت یک مدل «اسپرت» جالب استفاده نمود، در این نوع مدلها ابعاد و نسبتها طرح طوری میباشد که هوایپیما فقط میتواند مانورهای او جگیری و شیرجه و کج شدن روی بال را انجام دهد. از طرف دیگر مدلها «اسپرت» را هم که از لحاظ مشخصات بامدلها «سرعت» تطبیق نمی نماید میتوان بجای مدل «سرعت» استفاده نمود.

مدلها «سرعت» صرفا برای متخصصین این فن میباشد و شکل کلی آن مانند هواییمای است که در شکل ۹۲ نشان داده شده است. در گذشته محدودیتی از لحاظ ابعاد هوایپیما و طبقه بندی رسمی آن غیر از اندازه موتور وجود نداشت ولی اخیرا یک حداقل سطح بال جزء الزامات و شرائط آن منظور شده است.



شکل ۹۲

چون شرط اصلی این نوع مدلها حداکثر سرعت است بنابراین بدنه آن تا آنجا که ممکن است باید کوچک و «استریم لاین» (مقاومت کمتری در هوا) ایجاد

نماید) باشد و موقور و ملخ آن نیز باید با بدنه هنرمند (قوی ترین موتور موجود در طبقه خود) باشد ، هواپیما کنترل زیادی نمی خواهد و فقط کنترل بلند شدن و پرواز افقی و فرود سالم بدون شاسی چرخ کافی خواهد بود، در این نوع مدلها شاسی چرخهارا برای کاهش پس انصب قدر نمایند و عمل بلند شدن هم از روی یک چهار چرخه کوچک بنام «dolly» (گرچه بادست هم ممکن است رها شود) که به محض بلند شدن هواپیما از آن کنده می شود انجام می کردد . عرض بالاین مدلها نازک است (برای کاهش پسا) و تمام سطوح مدل را بتوپی پرداخت نموده و جلا میدهند و فقط نخ کنترل میماند که بزرگترین واحد تولید کننده پسا میباشد .

برای کاهش از پسای نخ قطر نخ را بحداقل تقیل میدهند (فقط از لحاظ مقاومت و استحکام دارای محدودیت میباشد) ، باز هم برای کم کردن پسای تولید شده بوسیله نخ ممکن است بجای دو رشته نخ از یک رشته نخ استفاده شود ، در این نوع سیستم کنترل برای حرکت در آوردن سکلن افقی دسته کنترل را می پیچانند ، استفاده از یک رشته نخ برای هدایت هواپیما بسیار دشوار است و کسی که اینکار را انجام میدهد باید با اندازه کافی در کار خود خبره و متخصص باشد .

بطور کلی پرواز مدلهای «سرعت» «Speed» به هم آهنگی بین موتور و ملخ بستگی داشته و حدا کثر بهره و سودمندی وقتی حاصل می شود که موتور مدت‌ها کار کرده و برای این منظور تنظیم شده باشد . مدل سازان کم تجربه هرگز نمیتوانند با کسانی که در کار خود خبره بوده و بوسیله سازند کان موتور پشتیبانی می شوند از در رقابت در آیند ، از طرف دیگر کار موتور به محل مناسب نصب مخزن سوخت بستگی زیادی دارد ، مخزن نهایی پلاستیکی بهتر از مخزن نهایی معمولی است .

مدلهای کنترل لاین میدان وسیعی برای فعالیت‌های طراحان آینده هواپیماهای مدل فراهم مینماید زیرا ایستائی در این مدلها بحداقل تقیل میباشد . استفاده از طرحهای اسکیل در هواپیماهای کنترل لاین مانع نداد دارد چون زیاد شدن وزن مطرح نیست و قدان ایستائی هم بر خلاف مدلهای «پرواز آزاد» خطرزیادی را بوجود نمیآورد ،

جدول شماره ۳۳ : اندازه های مدل های دا اسپر و آموژشی

اندازه موتوور

دیزل ۵/۳ بی شعی ۲۹	دیزل ۵/۲	دیزل ۱/۵ - ۱/۵	دیزل ۱/۰	دیزل ۵/۰ شعی ۰/۰۴۹
۳۶	۳۰	۲۴	۲۰	۱۵ - ۱۸
۷	۶	۵	۴	$\frac{۴}{۷} - ۴$
۲۵۰	۱۸۰	۱۲۰	۹۰ - ۸۰	$\frac{۳}{۷} - ۷۰$
۸X۹	۶X۷	۴X۷	۴X۶	۴X۶
۱۰	۸X۸	۶X۸	۴X۵	۴X۵
۹	۶X۹	۴X۸	۲۲ - ۱۵	۱۸ - ۱۲
۵۰	۴۰ - ۳۰	۳۰ - ۲۰	۳۳ نمرو	نخ
سیم نمرو ۳۳ انکلیسی و با سیم استاندارد کنترل لاین	سیم نمرو ۳۰ انکلیسی و با نخ	سیم نمرو ۳۳ انکلیسی و با نخ	انواع نخ - بی طول نخ - بی	انواع نخ - بی

جدول شماره ۳۳ : اندازه های ملخ مدلهای «استانت»

اندازه موتوور

۱۰/۰ اینچ مکعب (۵/۰ ساتینفر مکعب)	۱/۰ ساتینفر مکعب (۱/۵ ساتینفر مکعب)	۲/۰ ساتینفر مکعب (۱/۵ ساتینفر مکعب)	۲/۵ ساتینفر مکعب (۱/۰ اینچ مکعب)	۱/۰ اینچ مکعب (۱/۰ اینچ مکعب)
۱۰ دیا ۶	۱۰ دیا ۶	۹ دیا ۶	۸ دیا ۶	۷ دیا ۶

-۱۶۰-

جدول شماره ۳۴ : اندازهای مدلهای «سرعت»

اندازه موتوور

طول بال - اینچ	۱۲ - ۱۱	۱۴ - ۱۵	۱۶ - ۱۷	۱۸ - ۱۷	۲۰ - ۱۹	۲۲ - ۲۱	۲۴ - ۲۳	۲۶ - ۲۵	۲۸ - ۲۷	۳۰ - ۲۹	۳۲ - ۳۱	۳۴ - ۳۳	۳۶ - ۳۵	۳۸ - ۳۷	۴۰ - ۳۹	۴۲ - ۴۱	۴۴ - ۴۳	۴۶ - ۴۵	۴۸ - ۴۷	۵۰ - ۴۹	۵۲ - ۵۱	۵۴ - ۵۳	۵۶ - ۵۵	۵۸ - ۵۷	۶۰ - ۵۹	۶۲ - ۶۱	۶۴ - ۶۳	۶۶ - ۶۵	۶۸ - ۶۷	۷۰ - ۶۹	۷۲ - ۷۱	۷۴ - ۷۳	۷۶ - ۷۵	۷۸ - ۷۷	۸۰ - ۷۹	۸۲ - ۸۱	۸۴ - ۸۳	۸۶ - ۸۵	۸۸ - ۸۷	۹۰ - ۸۶	۹۲ - ۹۱	۹۴ - ۹۳	۹۶ - ۹۵	۹۸ - ۹۷	۱۰۰ - ۹۶		
سطح بال - اینچ مریخ																																															
سطح دم - اینچ مریخ																																															
وزن - اوونس																																															
طول مدل																																															
انواع نیت																																															
سیم نمره ۳۶۰ انتکلیپسی سیم نمره ۳۴۰ انتکلیپسی سیم نمره ۳۲۰ انتکلیپسی سیم نمره ۳۰۰ انتکلیپسی سیم نمره ۲۸۰ انتکلیپسی سیم نمره ۲۶۰ انتکلیپسی سیم نمره ۲۴۰ انتکلیپسی سیم نمره ۲۲۰ انتکلیپسی سیم نمره ۲۰۰ انتکلیپسی سیم نمره ۱۸۰ انتکلیپسی سیم نمره ۱۶۰ انتکلیپسی سیم نمره ۱۴۰ انتکلیپسی سیم نمره ۱۲۰ انتکلیپسی سیم نمره ۱۰۰ انتکلیپسی سیم نمره ۸۰ انتکلیپسی سیم نمره ۶۰ انتکلیپسی سیم نمره ۴۰ انتکلیپسی سیم نمره ۲۰ انتکلیپسی سیم نمره ۰ انتکلیپسی																																															

پرواز مدل‌های کنترل لاین اسکیل بادو و سه‌وچهارموتوره کاملاً ممکن و میسر می‌باشد و با اضافه کردن رشته نخ سوم میتوان هواپیما را طوری ساخت که چرخها و فلاپهای بازو بسته شوند و هواپیما بمب بیاندازد، برای انجام تمام عملیات فوق کافی است که نخ سوم را بکشید. استفاده از وسائل فوق در هواپیماهای پرواز آزاد عملی نمی‌باشد ولی در هواپیماهای رادیو کنترل آنهم با صرف هزینه‌های زیاد میتوان چنین وسائلی را تعییه و بکار انداخت.

فصل چهاردهم

مدلهای رادیو کنترل

قسمت اول - مقدمه

این مطالب را برای کسانی مینویسم که در کار پرواز هواپیمای رادیو کنترل مبتدی بوده و بیچیدگی نکات فنی رادیو کنترل آنها را نسبت به هواپیماهای مدل بار رادیو بدین کرده است. تصور نمائید که شما هواپیمای رادیو کنترل را دیده و یاد رباره آن اطلاعی دارید و اکنون میخواهید مدلی بسازید و آنرا پرواز در بیاورید. میتوان گفت علاقمندان رادیو کنترل بجند دسته تقسیم میشوند عده‌ای که باختن مدل علاقه‌دارند و عده‌ای که دوست دارند رادیوی آنرا بسازند و عده‌ای هم که از پرواز دادن آن لذت میبرند معهداً منظور همه آنها یکی است و کار هیچیک قابل انتقاد نیست. طراحان و سازندگان هواپیماهای رادیو کنترل آنقدر در این صنعت و هنر پیشرفت کرده‌اند که بهترین وسائل انحصاری و قابل اطمینان را به علاقمندان عرضه مینمایند. سازندگان رادیو و وسائل مربوط به هواپیمای رادیو کنترل موفق باختن دستگاههای بسیار کوچک با همراه بسیار خوب و عملیات بسیار عالی شده‌اند و در نتیجه پرواز دهنده‌گان هواپیماهای رادیوئی آنها را با کمال موفقیت پرواز درآورده و از هر لحظه راضی بوده‌اند. اگر نگاهی بتأثیر هواپیمای مدل رادیو کنترل بیاندازیم خواهیم دید که تا چندی پیش اکثر هواپیماهای رادیوئی در پرواز دوم و سوم خود بعلق نقص فنی در هواپیما وارد چار سانحه شده و خسارت زیادی با آنها وارد میگشت.

امروز دارنده هواپیمای رادیوئی مدل با رسیدن بفروندگاه موتور هواپیماش

را روشن نموده و آنرا بهوامیفرستد و دیگر آزمایش قبلی هواپیما و رادیو تقریباً ازین رفتہ است و آنچه که در هواست از زمین کنترل میشود و اگر اتفاق شوئی بیفتد تقصیرهای کننده هواپیماست زیرا مثلاً فراموش کرده است باطربهای دستگاه رادیوی خود را شارژ و یا سیمهای رابط را بخوبی بهم متصل نماید. ساختن و پرواز دادن هواپیماهای رادیو کنترل بین سادگی هم نبوده است اشخاص بیشماری وقت خود را صادقانه در این راه صرف نموده اند پس اگر بخواهیم هواپیما رادیو کنترل ساخته و پرواز در آوردیم باید کار را از اول شروع کنیم ولی چگونه شروع کنیم که نتیجه کار خوب باشد؟ سوال خوبی است سوالی که هزاران جواب دارد مشروط براینکه این سوال را از چه کسی میکنید و چه موقعی با هواپیما رادیو کنترل شروع بکار مینماید.

شما هم شاید هاند اغلب مبتدیان خیال دارید هر چه زودتر موفق ساختن و پرواز در آوردن یک هواپیمای چهار موتوره بشوید شاید خیال دارید روی آن مسلسل هم سوار کنید، چرخها یعنی هم بازو بسته بشود و چتر باز هم رها کند و بالآخره بمب هم بیفکنند نه اینطور نیست این موضوع را فراموش کنید خبلی هاهم مثل شما فکر میکردند. اگر بتوانید اولین هدل خود را بفروندگاه یا زمین صاف و دور افتاده ای ببرید و برای اولین بار شاهد پرواز آن باشید یقیناً شما دارای استعداد استثنائی هستید. مبتدیان رادیو کنترل در مرحله اولیه با آنچه دست میزند بالشکالی مواجه میشوند و در اینجاست که در همان بار اول اینکار را بکلی رها میکنند منظور من از گفتن این حرفها مایوس کردن شما نیست زیرا این وضع برای اکثر هدل سازان پیش میآید.

انتخاب هواپیما یکی از مهمترین مسائل این کار است که باید در باره آن مطالعه کافی بعمل آورید. انتخاب هواپیماهایی که در مجلات هواپیمایی مدل پیشنهاد شده و یا مدلها ییکه دوستانتان پیشنهاد میکنند باحتمال قوى برای شما صحیح نمیباشد. فکر کنید تاسده ترین و راحت ترین مدل را انتخاب کنید این مثال در هواپیماهای بزرگ هم صادق است اگر روزی بفروندگاه خلبانی بروید تاخلبانی بیاموزید

آیا از هواپیمای جت شروع میکنید ؟ خیر از همان هواپیمای کوچک و مطمئن‌نمای (پایپ) کار خود را آغاز مینماید بعبارت دیگر هواپیمائی که خیلی آهسته پرواز میکند با گذشت هم‌هست و در صورت از کار افتادن موتور باارامی و بدون هیچ‌گونه خطر پائین می‌آید. همین مسئله‌هم درمورد اولین مدل رادیو کنترل شما صادق است مدلی که انتخاب مینماید باید کم سرعت باشد و خوش آن خوب و پرواز آن آنقدر راحت باشد که شما را در نیل بهدف نهائی یعنی ساختن یک هواپیمای چهار موتوره آمده سازد . اگر مدل ساده و کم سرعتی را انتخاب کنید موقیتیان حتمی است ولی اگر پا فراتر نهاده و مدلی انتخاب بکنید که سریع پرواز نماید احتمال شکستتان زیاد می‌باشد. یکباره دیگر تاکید مینمایم هواپیمائی را باید انتخاب کنید که سرعتش بسیار کم باشد و نیروی آن آنقدر باشد که بتوانید باارامی آنرا هدایت و کنترل نمایید . یکی از علل استفاده از موتور های بسیار قوی توسط مدل سازان با تجربه فقط برای انتخاب عملیات آکرو باسی و پرواز خوبی بشکل عدد (8) می‌باشد این حرکت برای زمانی است که شما چندین شال سابقه کار داشته باشد . سؤال می‌کنید چه مدلی را بایدا انتخاب کنیم ؟ مدلی را که انتخاب مینماید باید دارای پسای مشخص باشد این پسا معمولاً در قسمتهای کابین قرار داشته و به چهار گوش بودن کابین بستگی دارد همین پسا است که از سرعت هواپیما می‌کاهد (در هواپیماهای بزرگ هواپیمای «پایپ» دارای کابین چهار گوش و هواپیمای جت دارای کابین مدور می‌باشد) پس شکی نیست که حالت فوق در عناصر طرح اکثر مدل‌ها مراعات شده است . همه سازندگان هواپیماهای مدل این موضوع را مراعات ننموده‌اند و اگرچه روی جعبه مدل کلمه «آموزشی» نوشته شده ولی هواپیمای آنها برای آموزش و تعلیم خوب نیست . تهیه کنندگان و طراحان مدل هواپیما که خود سالها در این رشته مهارت بدست آورده‌اند با کمال راحتی هر نوع مدل خود را بپرواز درهیا ورن و اکثرا سعی می‌کنند مدل‌های ارائه‌نما بند که بدر دمسا بقات بخورد سرعت و شکل آن در میان علاقمندان سروصدای راه بیان دارد و اگر هم مدلی بسازند که سرعت آن نسبتاً کم باشد برای رونق کار خود نام «آموزشی» روی آن می‌نهند .

ساختن هوایپیام‌های رادیو کنترل

فراموش نشود هوایپیمایی را که شما پرواز میدهید از چند لحظه شبیه هوایپیمای حقیقی است سنگینی هوایپیما بمراتب بیشتر از هوایپیمای مدل «پرواز آزاد» است و فشار وارده بهریک از قسمتهای آن شدیدتر و بیشتر از نوع دیگر است پس تا آنجائی که امکان دارد سعی کنید هوایپیمای رادیو کنترل شما سبک باشد از مصرف چسب زیاد خودداری کنید، اگر مدل را با چوبی که خودتان تهیه کردید می‌سازید سعی کنید این چوب سنگین نباشد . چوب مصرفی در بعضی از قسمتها از قبیل قسمت دماغ و تیر کهای طولی بال ممکن است قدری سنگین باشد ، همیشه از چوب متوسط «بالسا» استفاده نمائید. کار دستی شما ممکن است تمیز و مرتب و یا عکس آن باشد . اول سعی نمائید تمیز ساختن را بیاموزید و کار خود را از مرحله اول تا نصب دستگاه رادیو با دقت و سلیقه خاصی ادامه دهید زیرا موفقیت در رادیو کنترل بتمیز بودن کارهم بستگی دارد . اگر دو جلد کتاب هم درباره آرایش داخلی این هوایپیمامطالعه نمائید باندازه تماشای مدل‌های دیگران از روی کنبعکاوی برای شما موثر نخواهد بود . بعلت احتیاجی که با فرایش معلومات خود در این رشته دارید بجا خواهد بود که نقشه‌های موجود در مجلات هوایپیمای مدل را بادقت بررسی و مطالعه نمائید و با مطالعه بیشتر و دقیق این نقشه‌ها چیزهای زیادی درباره نصب وسائل در مدل آموختی کنید پرواز و مطمئن خود بیاموزید، شعار شما همیشه باید «ساده و محکم و سبک و تمیز» باشد .

پرواز – آیا واقعاً میدانید چه چیز باعث می‌شود که هوایپیما پرواز می‌کند؟ اگر نمی‌دانید و با وجود این بساختن هوایپیمای مدل رادیو کنترل دست زده‌اید خیلی تن درفته و باصطلاح پای خود را از کلیمان فرا انگذاشتید . ساختن و پرواز در آوردن هوایپیمای رادیو کنترل بساختمان و پرواز هوایپیمای بزرگ بسیار نزدیک می‌باشد اگر نمی‌دانید چه چیز باعث می‌شود که هوایپیما در هوای می‌ماند بسختی هیتوان انتظار داشت که توانید هوایپیمای رادیو کنترل را بپرواز درآورید و آنرا هدایت نمائید پس

بیاید و خود را آزمایش کنید و بر معلومات هوایی‌مانی خود بیفزایید. اول علت بر است و چپ پیچیدن بیمورد هوایی‌مانی خود را که هر گز انتظار آنرا ندارید بیاید، همینطور هم اگر اطلاعاتی قبل درباره رادیو نداشته باشید نمیتوانید با رادیو کار نمایید، اصولاً قبل از تهیه و خرید رادیو و وسائل مرتبه مدلی را که میخواهید بخرید بشناسید و از آن اطلاعاتی درست داشته باشید زیرا این امر بموافقت شما کمک زیادی خواهد نمود پس تا هیتوانید معلومات خود را با خواندن کتب و مجلات هوایی‌مانی مدل توسعه داده و کارهای دیگران را بدقیق بررسی نموده و با استفاده از تجربه دیگران و کمک مدل‌سازان پیشرفت کار خود در هوایی‌مانی رادیو کنترل از پایه شروع و به پیش ببرید.

با تشکیل آموزشگاه هوایی‌مانی مدل در مرکز آموزش فنون هوایی‌مانی کشوری ایران و آغاز فعالیت‌های دائم‌هادار آن عده زیادی از علاقمندان هوایی‌مانی مدل در جهات مختلف کسب اطلاعات و معلومات نموده و کم کم وارد مرحله عالی آن گردیده‌اند. مرحله عالی هوایی‌مانی مدل هدایت پرواز هوایی‌مانی‌ها مدل با امواج رادیوئی میباشد.

قبل از شرح اصول مقدماتی و ساده رادیو کنترل برای روشن کردن ذهن آن عده از علاقمندان که اشتباها تصور میکنند این نوع هوایی‌مانی‌ها با «رادار» هدایت میشوند باید همذکر شویم که امواج رادیوئی و امواج «رادار» از هم متفاوت میباشد «رادار» دستگاهی است که معمولاً دارای آتن دوار بوده و با چرخش 360° درجه در تمام جهات موج پخش مینماید.

اگر این امواج بمانعی برخورد نمایند منعکس شده و بصورت لکه سفیدرنگی در صفحه «رادار» دیده میشود، این لکه ممکن است جسمی متوجه از قبیل کشتی و یا یک هوایی‌مانی یا یک شیئی ثابت مثل ساختمان باشد. بنابراین ملاحظه میفرمایید که کار «رادار» با امواج رادیوئی که برای کنترل پرواز هوایی‌مانی مدل بکار میرود کاملاً متفاوت میباشد.

هوایپیمای رادیو کنترل همانطور که از اسم آن پیداست با امواج رادیوئی هدایت میشود. برای بسیاری از مدل‌سازان جوان آموزشگاه ما که بتناوب از یک یا چند سال است مدل هوایپیما می‌سازند همیشه این سؤال پیش می‌آید که آیا میتوانیم هوایپیمای رادیو کنترل بسازیم؟ جواب سؤال این‌عده از علاقمندان مسلمان مثبت است و آن در صورتی است که این متقاضیان خود را قبلاً با اصول و اساس مقدماتی ها گنتیزم و برق و رادیو آشنا سازند. البته کتاب‌های مناسبی هم در این‌مورد وجود دارد.

عالاقمندان رادیو کنترل باید بدانند که دستگاه‌های مکانیکی هر بوط به رادیو کنترل دستگاه‌های بسیار دقیق هیباشند که باید با دقت زیادی از آنها استفاده نمود. استفاده از جزئیات وسائل رادیو کنترل ومطلع بودن از قسمت‌های اصلی و وضع کار آن ما را قادر می‌سازد که هوایپیمای خود را با موفقیت و بدون زحمت بپرواز در بیاوریم. فراموش نشود که داشتن معلومات کافی قبل از شروع بکار سبب صرفه جوئی مالی می‌گردد زیرا وسائل رادیو کنترل نسبتاً گران بوده و با کوچکترین اشتباه ویاخطا ممکن است زیان و ضرر مالی قابل ملاحظه‌ای علاوه بر وقت از دست رفته بوجود آورد پس بهمین جهت است که به علاقمندان این فن توصیه می‌شود که در قدم اول بفکر ساختن هوایپیمائی که چند و یا کلیه فرامین آن توسط رادیو عمل مینماید نیفتد بلکه بهمان هوایپیمائی که فقط یکی از فرامین آن مثلاً سکان عمودی اش بارادیو کار می‌کند و آنرا یک کاناالی می‌کویند اکتفا نمایند. اگر هوایپیمای رادیو کنترل یک کاناالی شما خوب ساخته شده باشد در صورت اشتباه ویاخطا هنگام فرمان دادن بسکان عمودی و یا از کارافتادن یکی از دو دستگاه گیر نده و یا فرستنده باراهمی بزمین خواهد نشت که بعد از رفع ایراد و تعمیرات جزئی میتوانید دو بازه آنرا بپرواز در بیاورید.

قسمت دوم = دستگاههای فرستنده و گیرنده و متعلقات آن

کنترل پرواز هوایی‌های پرواز آزاد از مسافت دور بوسیله ارتباط رادیوئی همانطور که در بالا گفته شد بعلت موجود بودن دستگاههای فرستنده و گیرنده بسیار مطمئن بجایی رسیده است که نصب و کار با آن احتیاجی به معلومات تخصصی الکترونیک ندارد . کلیه دستگاههای رادیوئی هوایی‌مای مدل با فرکانس‌های بین ۲۶/۹۹ تا ۷۷/۹۹ مگاهمیکل در ثانیه کار مینمایند ، در کشورهای اروپا و امریکا برای مالکیت و کارباًین دستگاهها کسب پروانه مخصوصی لازم است که مبلغی هم برای هر پنجسال و یا یکسال دریافت میگردد . صدور این پروانه تشریفات خاصی ندارد و داشتن اطلاعات فنی و سایر الزامات نیز لازم نیست و فقط کافی است که یکبر گ درخواست تسلیم مقامات مربوطه گردد .


عناصر اصلی سیستم کنترل رادیویی هوایی‌های مدل عبارتند از یک فرستنده و یک گیرنده و یک اکتوویتور «actuator» فرستنده بنحوی ساخته شده که میتواند سیگنال کاربر (موج حامل) دائمی‌ای درباند فرکانس مجاز ارسال دارد . برای حصول اطمینان از تامین فرکانس سیگنال ثابت و پایدار عمل کنترل طول موج فرستنده معمولاً بوسیله کریستال افعام میگردد .

دستگاه گیرنده ممکن است طوری ساخته شود که بتواند سیگنال کاربر دستگاه فرستنده را مستقیماً دریافت نماید یا اینکه سیگنال فرکانس پائین‌تری را که روی موج حامل فرستنده سوار میشود دریافت دارد (نحوه عمل دوم معمولاً ارجح است) ولی در هر صورت عکس العمل دستگاه گیرنده بصورت تغییر جریان نیرو (آمپر) در مدار گیرنده نشان داده میشود و این کار بنوبه خود باعث بکار افتادن رله‌ای میگردد که کنکات‌ها (الفائیها)‌ای آن بصورت کلید خاموش - روشن مدار دستگاه اکتوویتور درمی‌آید .

راه حل دیگر آنست که از بکار بردن رله صرف‌نظر نموده و در مقابل جریان نیرو (آمپر) دستگاه گیرنده را به اندازه‌ای تقویت نمایند که بتواند مستقیماً دستگاه

اکتوویتور را بکار اندازد (که در هر حال گیر نده بدون رله نامیده میشود) .

هر اکتوویتور یک دستگاه الکترووماگنیتیک است که نیروی لازم جهت حرکت هر یک از فرامین هواپیمای مدل را فراهم مینماید . از نقطه نظر کار مکانیکی سیستم کامل فرستنده و گیر نده تواما بمنزله کلید «قطع و وصل» برای اکتوویتور میباشد، اگر یک کلید قطع و وصل هم در مدار اکتوویتوری که دارای یک باطری است قرار دهیم همین نتیجه خاصل خواهد شد ، ارتباط رادیوئی بهر حال اجازه میدهد که عمل قطع و وصل کردن این کلید در صورت لزوم از فاصله چندین میل بعمل آید (اگرچه ارتباط زمین بزمین یک سیستم معمولی رادیوئی هواپیمای مدل در حدود نیم میل میباشد) .



شکل ۹۳

ساده ترین نوع اکتوویتور «escapement» است که بوسیله یک حلقه کش کار میکند (شکل ۹۳) باین ترتیب که سیگنال دریافت شده بوسیله گیر نده بطور مستقیم (در گیر نده بدون رله) و یا غیر مستقیم (عملت بسته شدن اتصالهای رله) به گیر نده منتقل شده و سبب جریان یافتن برق در مدار آن میگردد، این جریان ارمیچر (اتصالی مغناطیسی) را از جا بلند مینماید و در نتیجه موتور کشی که قبل اکتوویتور گردیده است با اندازه $\frac{1}{4}$ دور دائره چرخیده و بعد متوقف میشود، چرخش $\frac{1}{4}$ صفحه گرداسکیپ منت در صورتیکه بوسیله رابط مناسبی یکی از فرامین متصل گردد آنرا بحرکت در خواهد

آورد ، باقطع عالیم رادیوئی جریان برق داخل اکتوویتور نیز قطع گردیده و اتصال مغناطیسی بجای خود بر گشته وایسکیپ منت $\frac{1}{4}$ دور دیگر هیچ‌خد و ضمنا میله رابط سطح فرمان مربوطه را بهالت خنثی و یا وسط بر میگرداند ، سیگنال بعدی اسکیپ منت را (در دفعه اول دکمه روی فرستنده را یکبار فشار میدهیم در حالیکه در بار دوم دو بار فشار میدهیم) $\frac{1}{4}$ دور دیگر هیچ‌خاندلوی این بار سطح کنترل یا فرمان هوای پیام مثل سکان عمودی درجهت عکس حرکت مینما یدو بازهم باقطع شدن سیگنال فرمان دو باره بهالت اولیه خود درمی‌آید ، چنین اکتوویتوری در هر بار دریافت سیگنال یکی از سطوح فرامین را دریک جهت حرکت داده و باقطع سیگنال فرمان مربوطها در حالت وسط (یاخنثی) قرار میدهد .

این نوع فرستنده و گیرنده و اکتوویتور پایه و اساس دستگاههای فرستنده و گیرنده ساده یک کانالی هیباشد که با استفاده از آن میتوان یک هوایپما پرواز آزاد را بخوبی با سکان عمودی کنترل نمود ، ضمنا از یک رادیوی یک کانالی میتوان فرامین دیگر هوایپما را در صورتیکه به توقفهای ایسکیپ منت اضافه شود استفاده نمود ، انجام اینکار در عمل مشکلاتی را از لحاظ ارسال سیگنال درست و سرعت در انتخاب فرمان یعنی تعداد فشارها و یا ضربهای واردہ بدکمه کنترل فرستنده ایجاد مینماید . اضافه نمودن تعداد توقفهای ایسکیپ منت نقطه سومی در اکتوویتور بوجود می‌آورد که با دریافت فرمان اکتوویتور دیگری را بکار می‌اندازد و این اکتوویتورهم یکی دیگر از فرامین هوایپما (معمولًا دور موتور) را کنترل مینماید ، از این نقطه سوم هم میتوان برای «بالا» و یا «پائین» نگهداشت سکان افقی جهت تغییر تریم استفاده نمود .


بایشرفتهای حاصله در امر استفاده از ترازیستور که هم جای کمی را اشغال میکند و هم مصرف برق آن خیلی کم است وزن یک دستگاه رادیو کنترل ساده یک کانالی ممکن است از ۳۰ اونس تجاوز ننماید (گیرنده و اکتوویتور) و بعلت همین موضوع است که میتوان هوایپماهای پرواز آزاد با طول ۲۰ اینچ ببالا را با رادیو

پرواز داد. اگرچه این مدل‌های کوچک را میتوان در فضای کوچک پرواز داد ولی هوا باید آرام باشد، هواپیماهای باطول بال ۴۰ تا ۴۸ اینچ با موتور دیزل و یا شمعی ۱ تا ۱/۵ سانتیمتر مکعب برای آموزش بهتر میباشد زیرا میتوان با استفاده از یک اکتوویتور «هر کب» سکان عمودی و دور موتور (بامتصل نمودن اکتوویتور دوم به شیر گاز موتور) را بارادیوکنترل نمود، با استفاده از نقطه سوم اکتوویتور و با فرستادن سیگنال بطور نوبتی (یک ضربه روی دکمه فشاری سکان را براست میبرد و دو ضربه سیگنال بطور نوبتی (یک ضربه روی دکمه فشاری سکان را براست میبرد و دو ضربه به پیش میباشد. هم‌و هم‌هوایما را بالا و پائین برد. در اینجا اشکالی ممکن است پیش بیاید با این ترتیب که دو ضربه روی دکمه ممکن است بعلت کار نکردن ضربه اول عمل یک ضربه را انجام دهد و درنتیجه فرض اگر هواپیما در حال دور زدن بظرف راست بوده دوباره بهمان طرف دور خود را ادامه دهد و احیاناً دچار مخاطره گردد، علت اشکال فوق فاصله زمانی کم میان دو ضربه میباشد.

دستگاههای رادیوکنترل یک کانالی هواپیما را تا حدود معینی میتواند کنترل نماید و بهمین علت است که ایستاثی این نوع هواپیماها باید همانند هواپیماهای پرواز آزاد «اسپرت» نباشد (از لحظه طرح و ابعاد ممکن است متفاوت باشد). عادی ترین و موفق ترین طرح برای هواپیماهای رادیوکنترل یک کانالی هواپیماهای یک باله بال بالانیمه اسکیل طبق شکل ۹۴ میباشد، در این نوع هواپیماهای گیرنده و باطریها و اکتوویتور در مرکز بدنه قرار داده میشود تا سنجی اطراف نقطه نقل مدل را خنثی نماید و برای اینکه بتواند بمدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه پرواز نماید مخزن سوخت آن باید از مخزن سوخت هواپیماهای پرواز آزاد بزرگتر باشد.

محدودیت اصلی رادیویی یک کانالی نداشتن کنترل سکان افقی میباشد ولی سیستمهای ابتکاری زیادی برای بکار انداختن هم سکان عمودی و هم سکان افقی با رادیویی یک کانالی طرح شده است و یکی از آنها «Galloping Goasts» است که حرکت سکان عمودی و یا افقی را نقریباً proportional (هرقدر به فرستنده فرمان

داده شود همان قدرهم سطوح فرامین هواپیما حرکت مینماید که البته تمام این سیستمها دارای محدودیت خاص میباشند . یگانه راه کاملا رضایت بخش کنترل تمام فرامین خارجی هواپیما استفاده از رادیوهای چند کانالی میباشد که متناسبانه قیمت آن گران است .




شکل ۹۴

رادیوهای معمولی چند کانالی بوسیله «tone» یا سیگنال صدا کار میکنند ولی دستگاه فرستنده بجای ارسال یک موج واحد دارای چندین کلید بوده و چندین صدا با سیگنال مختلف را بطور جداگانه پختن مینماید ، از طرف دیگر دستگاه گیرنده هم بنوبه خود باید بتواند سیگنالهای مختلف را کشف نموده و اکتوویتورهای مختلف را بکار بی اندازد .

دوطریقه برای کشف سیگنال با اصوات دریافتی در گیرنده رادیوی چند کانالی وجود دارد ، طریقه اول که ساده‌ترین راه میباشد استفاده از «رید بنک» «reed bank» است که مانند صفحه یک گوشی کار میکند و از تعدادی تیغه‌های نازک مستطیل شکل با طولهای حساب شده روی یک کوئل قرار گرفته و با فرستادن سیگنال هربوت به هر تیغه همان تیغه مانند صفحه گوشی رادیو شروع به لرزش مینماید و در حین لرزش مانند یک کلید جریان برق اکتوویتور را بطور متواتر برقرار میسازد و یا بعبارت دیگر «رید بنک» مانند یک رله از چندین «رید» «reed» جداگانه تشکیل شده و بجای ارمیچر میباشد و همانطور که در بالا گفته شد هر «رید» دارای طول مخصوص میباشد و با دریافت هر سیگنال و یا صدا یکی از آنها بلرزش درآمده و با هر تعش میشود و «رید» ی

که هر تعيش می‌شود در مدار اکتوویتور متصل به آنصالهای آن «رید» جریان برقرار نمینماید (شکل ۹۵). تعداد «رید»‌های انفرادی هر «رید بنک» با اندازه تعداد کالالهای فرستنده و یا صدایهایی است که از فرستنده پخش می‌شود و باید توسط «رید»‌ها کشف شود، جریان مدار هر یک از «رید»‌ها بعداز بکار افتادن یارله‌ئی را بکار می‌اندازد که آنهم اکتوویتور را می‌چرخاند و یا بعداز تقویت شدن بواسیله یک آمپلی فایر مناسب مستقیماً اکتوویتور را بکار می‌اندازد (گیرنده بدون رله).




شکل ۹۵

طریقه دیگر کشف اصوات فرستنده استفاده از صافی‌های «filter» الکترونیکی در مدار گیرنده می‌باشد، این صافی‌ها فقط صدا و یا تون مخصوصی را از خود عبور میدهند که آنهم فقط رله مخصوص بخود را بکار می‌اندازد، طریقه فوق گیرنده را پیچیده‌تر و گرانتر می‌سازد و بعلت تعداد و حجم صافی‌ها وزن آن نیز زیاد می‌گردد. این طریقه البته بدون قاعده هم نمی‌باشد زیرا فرکانس‌های تونهای انفرادی یا جداگانه با فاصله بیشتری از هم جدا گردیده و خطیر تداخل صدایها و یا اصوات مجاور کمتر می‌گردد، تعداد صافی‌ها و رله‌ها با اندازه تعداد کالالهای فرستنده و یا گیرنده می‌باشد.

دستگاه اکتوویتور در سیستم رادیوهای چند کانالی «servo» (سرو) نامیده می‌شود.

هر سروو دو دستور از گیرنده دریافت نموده و یکی از سطوح فرامین را کنترل مینماید و در حقیقت ما نند یک موتور الکتریکی میباشد . ارسال یک سیگنال بموتور سروو دستور میدهد که در یک جهت بچرخد و سیگنال دوم بآن فرمان میدهد که درجهت عکس گردش نماید . در ساختمان سروو کلیدی تعیینه شده که مانع گردش بیش از اندازه موتور سروو میشود و یا بعداز قطع شدن سیگنال آنرا بطور خودکار بجای اولیه بر میگردداند . ضمنا سروو را طوری میتوان تنظیم نمود که تادریافت دستور بعدی در همانجا متوقف گردد ، این نوع سرووهای را « progressive multi servo » میگویند .

سرووهای نوع اول یعنی « Self centering » را برای کنترل سطوح فرامین اصلی مثل سکان عمودی و سکان افقی و شهرها با کارمیبرند در حالیکه سرووهای نوع دوم برای تنظیم کنترل های تریم مثل تریم سکان افقی و شهرها و یا سکان عمودی و دور موتور میباشد (شکل ۹۶) .



شکل ۹۶

محاسن مخصوص ارسال علائم یا سیگنالهای رادیوئی بوسیله رادیوهای چند کanalی که دو کanal آن یک سروو را کنترل مینماید این است که از تمام کanalها میتوان در یک زمان استفاده نمود و احتیاجی به فاصله زمانی برای فرستادن سیگنالها مانند رادیویی

یک کانالی نمیباشد .

برای کنترل کامل یک مدل پرواز آزاد موتوری هشت کانال برای سکان‌های عمودی و افقی و شهرها و دور موتور لازم میباشد اضافه نمودن یک کانال دیگرهم برای کنترل تریم سکان افقی نیز بسیار مطلوب بوده و در نتیجه تعداد کانالها به ده بالغ خواهد شد . مدلی که مجهز به کانالهای فوق باشد همیشه تحت کنترل بوده و مانند یک هواپیمای بزرگ پرواز خواهد نمودوا کر «خلبان» هواپیما مهارت لازم را داشته باشد نا متعادل بودن مدل هم مهم نمیباشد ولی در واقع مدلی که بتواند هر نوع مانور را انجام دهد باید کم و بیش متعادل باشد زیرا اگر یک هواپیمای نامتعادل علاوه بر «پیچ»، انداخته شود اگر ایستائی لازم را نداشته باشد خارج کردن آن از «پیچ» غیرممکن نمیباشد .

گلابیدر رادیوئی را میتوان فقط باشش کانال بطری و کامل کنترل نمود (سکان عمودی و سکان افقی و شهرها) ولی به حال دو کانال اضافی دیگر برای کنترل تریم سکان افقی بسیار مفید خواهد بود . از طرف دیگر استفاده از چهار کانال (سکان عمودی و افقی) بشرط اینکه ایستائی پرواز آزاد آن کافی باشد کنترل کافی برای سریدن و گلابیدر کردن وغیره فراهم نمینماید .

یکانه محدودیت اضافه کردن تعداد کانالهای رادیوهای چند کانالی هزینه و ارزش آن نمیباشد ، مثلاً یک گیرنده بدون رله مدرن باده (رید) را میتوان با اضافه کردن سرووها و تقویت کننده ها برای اذناه کانال استفاده نمود ولی با اضافه کردن هرسرو و قیمت دستگاه بالا میرود ، اضافه شدن وزن مدل هم نیست زیرا سرووها کاملاً کوچک بوده و وزن هر یک کمی بیش از دو اویس نمیباشد .

پرواز دادن هواپیماهای رادیوئی چند کانالی بصورت پرواز آزاد (بدون کنترل) بعلت ویژگیهای مخصوص در ساختمان آن مناسب نمیباشد .

طرح بال پائین طالبین زیادی دارد ، در این نوع مدلهاز اویه بالهها و مساحت سطوح دمتوسط میباشد و اگر این مدل کاملاً کنترل گردد آنرا میتوان در بادهای شدید و سایر شرائطی که

هوایپیماهای پرواز آزاد «اسپرت» در زمین هیمانند پروازداد. موتور هوایپیماهای رادیوئی از موتورهای پرواز آزاد قوی تر میباشد و اگر طرح هوایپیما رادیوئی اصولی و صحیح باشد در حقیقت بیشتر موفقیت آن در مانورهای پرواز عمودی به قدرت کافی موتور بستگی خواهد داشت ولازم نیست که نیز و وقیرت موتور همیشه زیاد باشد بلکه دور و قدرت موتور را میتوان با بازو بستن شیر گاز بو سیلدر رادیو بانداز لازم کم و زیاد نمود و در نتیجه همین موضوع است که معمولاً از موتورهای شمعی ۴۹ و ۶۰ برای هوایپیماهای بطول بال ۵ تا ۶ پا استفاده مینمایند.

هوایپیما رادیوکنترل کمتر از ۸ کانال را نمیتوان بطور کامل کنترل نمود این نوع هوایپیماها از لحاظ طرح متفاوت میباشند و بیز کهای ایستادی آن باید تا حدودی مثل هوایپیماهای پرواز آزاد باشد، این هوایپیماها باید بال بالا و یا بال در روی کایین (پایلوون) بود و زاویه بال آن هم باید زیاد باشد، کنترل سکان عمودی ضروری است و همراه آن دور موتور (باقچه هار کانال) یا دور موتور سکان افقی (باشش کانال) نیز باید کنترل گردد، با دو کانال فقط سکان عمودی را نمیتوان کنترل نمود، بهر حال استفاده از ۴ کانال و یا شش کانال دارای محسن بارزی نسبت به کنترل یک کانالی (فقط سکان عمودی) میباشد زیرا سکان عمودی مستقیماً کار نمینماید. رادیوکنترل چند کانالی در حقیقت یکانه جواب واقعی به کنترل رضایت بخش هوایپیما میباشد، عمومیت رادیوهای یک کانالی فقط بعلت ارزش آن میباشد.

بهترین نوع رادیوهای چند کانالی سیستم «proportional» میباشد. در رادیوهای معمولی کلیه سطوح اصلی فرامین خارجی (سکانهای عمودی وافقی و شهرپرا) بادر حالت وسط (خنثی) قرار دارند (وقتیکه سیگنال فرستاده نمیشود) و یا در منتهی الیه یک جهت حرکت خود (با ارسال سیگنال و نگهداشتن دکمه و بادسته در همان وضعیت) در حالیکه در سیستم پروپرشنال حرکت هر یک از سطوح خارجی با حرکت دسته فرمان یا کلیدهای روی فرستنده نسبت مستقیم دارد یعنی همانند هوایپیماهای بزرگ هر قدر دسته فرمان یکی از فرامین مثلاً عمودی را برآست یا چپ حرکت دهیم بهمان نسبت

سکان عمودی بطرف راست و یا چپ کج خواهد شد. بنابراین پرواز دادن هواپیماهای مدل با رادیوهای پروپرشنال درست مانند پرواز دادن هواپیماهای بزرگ میباشد فقط با این تفاوت که «خلبان» بجای اینکه در هواپیما نشسته باشد در روی زمین استاده است. هم‌آهنگی پرواز این نوع هواپیماهاتا حدودی مشکل میباشد ولی با بدست آوردن تجربه لازم و تکنیک صحیح کار با آن بمراتب فرمتر از پرواز دادن هواپیماهای چند کانالی معمولی خواهد شد. یکی دیگر از مزایای رادیوهای پروپرشنال این است که میتوان از تمام کانالهای آن بدون تداخل امواج در یک زمان استفاده نمود.

یگانه عامل بازدارنده استفاده از این سیستم گرانی دستگاهها بعلت پیچیده تر شدن رادیو و اکتورویتور میباشد چنان‌چهار زرش کامل یک دستگاه فرستنده و گیرنده (با اکترویتورها) چند کانالی پروپرشنال دو برابر نوع معمولی آن میباشد.

اگر چه اکثر وسائل دستگاههای رادیو کنترل بینهایت قابل اعتماد میباشد ولی مسئله تداخل امواج هنوز هم بصورت مانعی در سرراه آن قرار دارد. مدار دستگاههای فرستنده معمولی رادیو کنترل از نوع «super - regenerative» میباشد که بینهایت حساس است ولی درجه انتخاب موج مخصوصی را ندارد و بعارت دیگر مثلاً وقتی گیرنده را برای دریافت موج فرستنده بخصوصی تنظیم مینماییم با وجود این سایر امواج موجود (فرستنده دیگر) در همان طول موج را نیز دریافت میدارد. گیرنده (سوپر ریجن ریتیو) حتی ممکن است با سایر گیرنده های نزدیک خود تداخل امواج نماید بنابراین پرواز بیش از یک هواپیما (با گیرنده سوپر ریجن ریتیو) در هر بار غیر ممکن میباشد. زیرا امواج هر نوع فرستنده (ولو اینکه مستقیما برای آن تنظیم نشده باشد در فاصله یک میل تداخل نموده و کار آنرا مختل خواهد ساخت، البته موضوع فوق بکریستالی بودن و یا نبودن فرستنده نیز بستگی دارد، گیرنده متوسط (سوپر ریجن ریتیو) تا اندازه زیادی فاقد درجه انتخاب موج میباشد و میتواند صدای هر نوع فرستنده را در طول موجهای ۷۳ / ۹۹ تا ۲۶ / ۹۹ مگا سیکل در ثانیه را بگیرد.

راه حل اشکال بالا استفاده از گیرنده بامدار «superhet» میباشد که البته ارزش آن نیز گران است ، محسن مخصوص گیرنده (سوپر هت) در این است که تنظیم آن بینهایت دقیق است و با کریستالی که در آن قرار دارد میتواند درست همان موج تنظیم شده بوسیله کریستال فرستنده را دریافت نماید و باین ترتیب میتوان در آن واحد و دریک میدان از دو یا چند فرستنده - گیرنده با (سوپر هت) که در روی موجهای مختلف تنظیم شده بدون تداخل امواج استفاده نمود، ده تا دوازده دستگاه فرستنده و گیرنده (اگرچه ۵ یا ۶ دستگاه بیش از حد عادی است) (سوپر هت) با موجهای مختلف بین ۲۶/۶۹ و ۲۷/۲۸ مگا سیکل در ثانیه را میتوان با هم بکار آنداخت .

بدین ترتیب می بینیم که گرانی ارزش گیرنده(سوپر هت) که از تداخل سایر امواج در امان است صرفنظر از اینکه بطور انفرادی و یا دسته جمعی استفاده شود بدین وسیله جبران میگردد ، گیرنده های (سوپر هت) بمراتب بهتر از گیرنده های (سوپر ریجن ریتیو) بوده و چون درجه انتخاب موج آن بسیار زیاد است میتواند امواج فرستنده های بسیار ضعیف را نیز بگیرد و برآن با همین گیرنده ضعیف بهبود خواهد یافت. گیرنده (سوپر هت) از سایر جهات شبیه گیرنده(سوپر ریجن ریتیو) بوده و از آن میتوان در هوای پیماهای یک کانالی و چند کانالی استفاده نمود .

جدول شماره ۳۰ : ویژگیهای هواپیماهای که بار آدبو کنترل میشوند

ملاحظات	سطوح فرآمین خارجی	رادیو	زاویه بال	نوع مدل
طرح برواز آزاد با اکتوپیور مرکب	سکان عمودی فقط	یک کانالی	۸ درجه بال بالا	
- مانند بال پائین برای آکروباسی مناسبت نیست	سکان عمودی - موتور - سکانهای افقی - شهربارها	یک کانالی شش کانالی هشت تا ده کانالی	۵-۶ درجه ۴ درجه ۲-۳ درجه	
-- با اکتوپیور مرکب چند کانالی «آموزشی» خوب	سکان عمودی فقط	یک کانالی یک کانالی شش کانالی	۰ درجه ۰-۱ درجه ۵-۸ درجه	(Shoulder wing) بال دروی کاین ویندر از
- در حفیه های مناسب نیست برداش دشوار است از بال بالا دشوار است بهترین طرح آکروباسی	سکان عمودی فقط	هشت یاده کانالی	۳-۵ درجه بدنه	
افقی - شهربارها	یک کانالی یک کانالی شش کانالی	بال پائین	۱۲-۱۵ درجه ۸-۱۰ درجه ۴-۸ درجه ۳-۴ درجه	

دستورات سوارگردان گیرنده و سرو و سرو را

برای سوار کردن گیرنده و سرو و قبل از هر چیز باید نکات زیر را مراعات نمود
تا دستگاه خوب کار کند :

- ۱ - گیرنده باید در یک محیط کاملاً استیکی قرار گرفته و هیچ نوع لرزش و یا ضربه‌ای آن انتقال نیابد .
- ۲ - اتصال سیمها باید کامل باشد . جاهائی که لحیم می‌شود باید بین دو سیم لحیم وجود نداشته باشد . بهتر است که ابتدا دو سیم را بهم پیچانده و سپس روی آنها رالحیم نمائیم .
- ۳ - سیم آتن نباید از میان سیمهای دیگر که به سرو و یا اسکیپ‌منت رفته است عبور نماید .
- ۴ - جای اسکیپ‌منت و نوع اهرم‌بندی آن نباید طوری باشد که مزاحم کار اسکیپ‌منت ویا سرو شود . از هر حیث باید کاملاً فرم باشد و هیچ‌گونه گیری در کار آن وجود نداشته باشد .
- ۵ - نیروی باطریها باید همیشه قدری از حداقل تعیین شده در دستور العمل بیشتر باشد .
- ۶ - سیم‌کشی باید حتماً از روی دستور العمل مربوط به هر رادیو بعمل آید و مقدار ولتاژ باطری نیز باید طبق دستور العمل همان رادیو باشد .
- ۷ - همیشه باید باطریها را مورد استفاده قرارداد که از نظر روزن شبک بوده ولی دارای قدرت و دوام زیاد باشد .

طرز تنظیم گیرنده

فرستنده را با آتن یا ثین بدست یکی از رفقاء خود داده و خود با گیرنده در فاصله پنج متری او قرار می‌گیریم و در حالیکه فرستنده روشن است دوست ماشروع بفرستادن امواج رادیوئی مینماید و گیرنده ما آنرا می‌گیرد، با استفاده از یک آچار کائوچوئی بنام

، tuning wand «ذغال تنظیم را از یک طرف مثلاً بطرف راست آنقدر میگردد این تا دیگر صدایی شنیده نشود یعنی گیرنده هاموج فرستنده را نگیرد آنگاه ذغال را بطرف چپ یعنی طرف عکس حالت اول میگردانیم تا امواج فرستنده را دوباره بگیرد این بارهم ذغال را آنقدر بطرف چپ میگردانیم که صدای گیرنده دوباره قطع شود بطور کلی باید ذغال در حالت وسط حرکات چپ و راست قرار گیرد تا گیرنده تا حدودی خوب تنظیم گردد پس اگر ذغال را «n» دور بطرف چپ چرخانده ایم (مبنای تنظیم) $\frac{n}{2}$ دور بطرف راست میگردانیم آنوقت برای اطمینان بیشتر همانطور که آتن فرستنده پائین است دور میشویم تا دیگر گیرنده کار نکند و در اینجا قدری ذغال گیرنده را درجه‌ی سیستم کوچک می‌دهیم تا موج فرستنده را بگیرد و در این حالت گیرنده‌ها کاملاً تنظیم می‌باشد .
متذکر میشویم که همیشه قبل از پرواز بر فرستنده خود را با آتن پائین اندازه بگیرید .

طرز پرواز دادن هوایی رادیو کنترل

بعد از آنکه مطمئن شدید که دستگاه‌ها بدون هیچ‌گونه معايیتی کار می‌کنند و برد دستگاه‌ها بهم بقدر کافی می‌باشد مبادرت به پرواز دادن هوایی خود بگنید بدین ترتیب که ابتداء همانطور که میدانید هواییما را گلاید کرده و سپس در آن مقدار کمی سوخت (باندازه دو دقیقه) بر زید و موتور را روشن کرده و هواییما را آرام از روی دست رها کنید وسیعی نمایید که هواییما ارتفاع لازم برای این آزمایش را در خط مستقیم بdest بیاورد (در حدود ۱۲ متر) سپس با نظر فی که می‌خواهید دوز بزرگ موج مقطع بفرستید متوجه باشید که یک باره موج طولانی نفرستید و هواییما را آرام پرواز دهید، منظور از آرام پرواز دادن اینست که هواییما گردش‌های آرام و متعادلی بکند، بعد از این پرواز میتوانید معايیتی را که در پرواز اول متوجه آن شده بودید بوسیله تریم هواییما اصلاح کرده و پرواز‌های بعدی را طولانی تر نمایید.

خلاصه آنچه که برای سوارگردان رادیو لازم است

- ۱ - باطریها باید درابرهاي پلاستيكي و بنحو محکمي بسته بندی شده و با نوار چسب پلاستيكي (غير از پارچه) بسکيد گر متصل گردیده و کليه اتصالهاي آنها نيز با نوار چسب پلاستيكي محکم گردد.
- ۲ - دستگاه كير فده بايستی آزاد بوده و بتواند روی پایه های الاستيکی حرکت نماید و در ضمن بايستی حداقل $\frac{1}{8}$ اینچ از سایر وسائل فاصله داشته باشد بخصوص هنگامیکه بال هوایما را سوار میکنید اطمینان حاصل نماید که فاصله مزبور حفظ شده باشد در صورت لزوم میتوان با قراردادن بلوكسپیک در زیر بال و بریدن قسمتهای اضافی این فاصله را حفظ نمود.
- ۳ - تمام کنتر لها باید آزادانه حرکت نموده و بهم پیجیده و گیر ننماید.
- ۴ - هوایما را میتوان با جلو و عقب بردن سرو و قبل از نصب نهائی تنظیم نمود.
- ۵ - آزمایش دستگاههاي نصب شده :

موتور را روشن نماید و هوایما را از زمین بلند کرده و از دوسر بال نگهدايرید سویچ را باز نماید اكتوویتور باید در سرعتهای مختلف موتور ثابت بماند اگر نماند ارتعاش موتور در «رید»ها تاثیر مینماید در این صورت فاصله بازبين فرستنده و سایر دستگاهها را با کاستن از حجم بلوكهای ابر که روی آن قرار میگیرد زیاد نماید.

- ۶ - بالها و بدنه را با پوشش محکمی پوشانید . دم هوایی ممکن است با گذشت سنگین پوشانده شود .
- ۷ - از مخازن مخصوص رادیوئی فابریکی یا از مخازنی که خودتان میسازید استفاده نماید .

ابزار و لوازم مورد نیاز برای نصب دستگاههای رادیو کنترل

- ۱ - یک عدد انبر دست
- ۲ - یک عدد دم باریک
- ۳ - هویه برقی کوچک ۱۵ وات
- ۴ - لحیم نمره ۲۲ یا ۲۴ ولت
- ۵ - پیچ گوشی کوچک
- ۶ - ولتمتر برای ۱۰-۰ و ۱۵۰-۰ یا ۲۵۰-۰ ولت
- ۷ - پیچ ۶ ب الف و مهره و واشر باندازه کافی
- ۸ - لوله پلاستیکی سوخت
- ۹ - چسب مایع عالی
- ۱۰ - سی سانتیمتر سیم چندلا پوشش دار برنگهای :
 - الف - سیاه
 - ب - قرمز
 - پ - ارغوانی
 - ت - پر تقالی
- ۱۱ - سیم پیانو نمره ۱۶ و ۲۲
- ۱۲ - سیم هسی نمره ۲۶ یا سیم فیوز
- ۱۳ - لوله برنجی $\frac{1}{8}$ اینچ
- ۱۴ - نخ محکم
- ۱۵ - ابر (اسفنج) باندازه کافی

فصل پانزدهم

مدلهای «Indoor» ایندور

مدلهای ایندور «Indoor» (مدلهایی که در مکانهای سرپوشیده پرواز داده میشود) .


مدلهایی که در مکانهای سرپوشیده پرواز داده میشوند بسیار متنوع میباشند مثل مدلها کشی کوچک که توسط نخی بپایه کوتاهی از چوب بسته میشود و مدل در دور آن پرواز مینماید و یا مدلها کشی بسیار سبک که بعلت داشتن و پژگیهای خاص میتوانند در یک آشیانه «بالون» یا سالن سرپوشیده مشابه بدون مانع بیش از نیمساعت پرواز نمایند .

پرواز مدلها «ایندور» خواه پرواز آزاد و یا نخی (باستانی گلайдرهای «Chuck» که بایدر ساختمان بسیار بزرگ پرواز داده شود) بطورکلی بمدت گردش موتور بستگی دارد ، نیروی محركه مدلها «ایندور» کش میباشد و هر قدر موتور کوچک و قطر ملنخ بزرگتر باشد بهره بیشتری بدست خواهد آمد ، هواپیماهای «ایندور» بینهایت سبک میباشند مثلا هواپیمایی که بیش از ۳۰ دقیقه پرواز مینماید دارای مشخصات زیر خواهد بود : طول بال ۳۰ تا ۳۶ اینچ . قطر ملنخ ۱۶ اینچ . کش دولا ۱۶ اینچ مربع . وزن کامل کمتر از $\frac{1}{4}$ اونس .

مدلی باین شکل بسیار شکمنده و ظریف میباشد و چوب آن بسیار سبک است بدن و دم آن فاقد دنه بوده و فقط با میکروفیلم پوشیده میشود . ملنخ هم از چوب بالسای بسیار سبک ساخته شده و با میکروفیلم پوشانده میشود . حال بینیم میکروفیلم

چیست ، اگر چند قطره دوب بی رنگ را در داخل ظرفی پرازآب بچکانید این دوب بسرعت روی سطح آب پخش شده و لایه‌های یاغشاء بسیار نازکی را بوجود می‌آورد ، حال اگر بدنه و یا بال درست شده هواپیما را در روی این میکروفیلم قرار دهیم و آنرا بلند نمائیم میکروفیلم به اسکلت چوبی خواهد چسبید، حتی میتوان این میکروفیلم را با استفاده از یک حلقه سیم از روی آب برداشته و سپس روی اسکلت ساخته شده قرارداد و لبه‌های آن را با یک سیم داغ صاف نمود.

ساختن و پرواز دادن این نوع هواپیماها که از حدود توانائی مدل سازان متوسط خارج است احتیاج به صبر و حوصله و مهارت دارد . مدل‌های کوچکی از این نوع را میتوان با موفقیت در مکانهای سرپوشیده کوچک بمدت یک دقیقه و یا بیشتر پرواز داد، مدل‌های بزرگ و سنگین تر پرواز آزاد راهم میتوان بهمین ترتیب با میکروفیلم پوشاند ، مدل‌های معمولی پرواز آزاد کشی را نمیتوان بطور رضایت بخش در مکانهای سرپوشیده پروازداد زیرا اولاً خیلی بزرگ و سنگین میباشند و ثانیاً سرعت آنها زیاد است .




شکل ۹۷

اصول اصلی پرواز در اطراف پایه چوبی در شکل ۹۷ نشان داده شده است و چنانچه می‌بینید نخ بسیار سبکی به یکسر بال هواپیما بسته شده است و سر دیگر نخ هم یک حلقه گردان که در امتداد تیر چوبی قلاب شده بسته میشود، طول این نخ ۱۲ پا و ارتفاع تیر چوبی ۶ پا میباشد، اگر بال و بدنه هواپیمارا با

میکروفیلم بپوشانیم و وزن آن نیز بسیار سبک باشد این هواپیما میتواند ۵ الی ۶ دقیقه در دور این تیرچویی پرواز نماید، مدلهایی که بال و بدنه آنها با کاغذپوشانده شده بعلت زیاد شدن وزن به نیروی زیادی احتیاج داشته ولی هنوز هم میتواند در صورتی که طرح آن مخصوص بوده و در ساختن آنهم دقت بعمل آمده باشد بمدت ۳ دقیقه و یا بیشتر پرواز نماید ، مدلهای سنگین تر و زحمت‌تر که صرفا جنبه تفریحی دارند ممکن است با ملخهای خیلی کوچکتر از ۳۰ نانیه تا یک دقیقه بسرعت پرواز بنمایند مثل مدلهای کشی اسکیل که بجای ملخ آن از یک هلنگر استفاده میشود تا مدت کردش موتور زیادتر باشد .

مدلهای که در اطراف تیرچویی (RTP) پرواز داده میشوند کم و بیش شبیه مدلهای (سرعت) است که صرفا با موتور کشی طرح شده و ملخ آنها کوچک و سرعت دوران آن زیاد است و آنقدر نیرو دارد که بتواند هواپیما را چند دور در دائره‌ای در دور تیرچویی پرواز دهد . (شکل ۸۹)



شکل ۹۸

با این مدلها مسابقه هم میتوان داد با این ترتیب که مسافت معینی را قبل تعیین مینمایند و هر کس مدل خود را پرواز داده می‌ورد، ضمناً به هر پرواز دهنده اجازه داده میشود که در موقعیتی هواپیما خود را متوقف نموده و موتور آنرا کوک و مجدد رها سازد و در خاتمه زمان مسابقه هواپیما ای که کمتر متوقف و کوک شده باشد

برنده بحساب می‌آید. این نوع مسابقات اگرچه زمانی طرفدار آن زیادی داشت و یکنوع مسابقات «ملی» محسوب می‌شد ولی امروزه متروک شده است.

دونوع مدل «ایندور» امروز رسمیت دارد یکی طبقه «A» برای مدل‌های حداقل یک اونس وزن و طبقه «B» باحداقل وزن بین یک الی دواونس. ارتفاع تیر چوبی به نسبت بین ۳ الی ۶ پا و طول نخ بین ۶ الی ۱۲ پا می‌باشد طول نخ در کلیه موارد چه مسابقات وغیره طبقه یک قانون کلی باید ۲ برابر ارتفاع تیر چوبی باشد، از نخهای کوتاه‌تر نیز می‌توان برای پرواز مدل در اطاق نشیمن استفاده نمود.

در مدل‌های «سرعت» طول تیر چوبی معمولاً کوتاه‌تر است یعنی در حدود ۱۸ اینچ و طول نخ ۵ پا و ۶ اینچ است و فاصله رسمی رکورد گیری ۱۰ دور پرواز می‌باشد.


یکی از الزامات اساسی پرواز رضایت بخش هر نوع هواییمای «ایندور» پرواز آزاد پرواز با سرعت خیلی کم می‌باشد که آنهم فقط در صورتی امکان پذیر می‌باشد که وزن مدل تا آنجاکه ممکن است نسبت به اندازه خود کم و سبک باشد و بدین ترتیب یک مدل کوچک‌کشی پرواز آزاد که در میادین پروازداده می‌شود برای پرواز در محلهای سرپوشیده و حتی سالنهای بسیار بزرگ هم مناسب نمی‌باشد زیرا سرعت آن خیلی زیاد است و با برخورد بموانع شدید آخسارت خواهد دید. یک هواییمای واقعی «ایندور» با سرعتی کمتر از سرعت رفتن انسان پرواز نمی‌نماید زیرا ملحه بزرگ آن به آهستگی می‌چرخد. اگر سعی نمائیم اندازه مدل را کوچکتر کنیم و بساختمان آن هم دست نزنیم مقدار زیادی از نیروی موتوور کاسته خواهد شد زیرا در این صورت چون ابعاد بعضی از قسمتهارا نمی‌توان کم نمود در نتیجه هواییما سنگین‌گردیده و بار روی بال هواییما زیاد شده و بسرعت آن نیز اضافه خواهد شد.

هواییماهای با طول بال ۱۲ تا ۱۵ اینچ را که با میکرو فیلم پوشانده شده می‌توان طوری ترمیم نمود که در دور دائره کوچکی در یک اطاق متوسط بمدت یک دقیقه یا بیشتر پرواز نماید ولی این نوع پروازها با اصابت هواییما به دیوار اطاق پایان می‌یابد و چون

هوایما بسیار سبک است خسار تی با آن وارد نمی شود . این نوع هوایما هارا میتوان بمدث چند دقیقه در سالنهای بزرگ پرواز داد . ساختن و پرواز دادن این نوع هوایماها بسیار ارزان تمام می شود و اندازه آنرا میتوان بر حسب فضا و مکان موجود طرح نمود .

بهترین طرح برای هوایماهای « ایندور » طرح بدنه لوله ای « Stick » میباشد زیرا هم سبک و هم ساختن آنهم بسیار آسان است ، بدنه این نوع هوایماها عموماً لوله ای بوده و از ورق چوب بالسای نازک که بصورت لوله پیچانده می شود ساخته می شود . قسمت دم و سکان عمودی آن بطور مجزا از چوب سبک ساخته شده و روی بدنه نصب می شود ، بالهایم طبق (شکل ۹۹) روی پایه های نازکی روی بدنه سوار می شود ، این پایه ها را در داخل لوله های ریزی که در بالای بدنه نصب شده فرو مینمایند و بدین وسیله میتوان زاویه بال را برای پرواز های جالب تنظیم نمود .

رمز اصلی موافقیت این نوع هوایماها در کاستن اوزن آن میباشد زیرا هر قدر هوایما سبک و محکم باشد آنقدر قابلیت پرواز آن زیاد خواهد بود .



شکل ۹۹

در مدل‌های بزرگتر بدنه‌لوهای و بالها را با سیمه‌های بسیار نازک تانکستن تقویت مینمایند تا به استحکام هواپیما افزوده شود ، انجام اینکار بسیار دشوار است و احتیاج به صبر و حوصله زیادی دارد . ساختن هواپیمائی که بتواند رکورد پرواز دیگران را بشکند ععملا برای بار اول باشکست مواجه خواهد شد .

اگر مکان سرپوشیده لازم در اختیار باشد میتوان انواع هواپیماهای «ایندور» و هلی کوپتر را در آن پرواز داد که در هر صورت کلیه طرحها باید سبک باشد . حدود فعالیت و رضایت حاصله از کار با هواپیمای «ایندور» بمراتب از هواپیماهای مشابه کشی که در هوای آزاد پرواز داده میشود محدود تر است و مادامی که شخص علاقه‌خاصی آن نداشته باشد نمیتواند موقتی بددست بیاورد .

فصل شانزدهم

مدلهای مسابقات

ورزش بین المللی پرواز هواپیماهای مدل طبق قانونی تحت نظر فدراسیون بین المللی هواپیمایی (F. A. I.) Fédération Aeronautique Internationale که مسئول تائید و تصویب رکوردهای جهانی نیز میباشد اداره میشود. مسابقات قهرمانی سالیانه و یا هر دو سال بکبار در رشته‌های مختلف نیز طبق مقررات این فدراسیون انجام میگردد.

مسابقات ملی و سازمان ملی هواپیمایی مدل کشورهای مختلف بوسیله کلوپهای متعددی که عضو فدراسیون بین المللی هواپیمایی بوده و در این رشته صلاحیت دارند انجام میگردد.

تعریف هواپیمای مدل

به هواپیمایی مدل اطلاق میشود که مجموع مساحت سطوح آن (سطح مساحت بالها و سکان افقی) از $16/14$ پایی مربع تجاوز ننماید و با وزن آن از $11/023$ پوند یا ۵ کیلو گرم بیشتر نباشد. در مدل‌های موتوری هم قدرت و اندازه موتور نباید از ۱۰ سانتی‌متر مکعب یا $61/6$. اینچ مکعب تجاوز ننماید.

در باره طبقه‌بندی مختلف هواپیماهای مدل به گروه‌های «پرواز آزاد» و «کنترل لاین» و تقسیم‌بندی هر یک طبقه‌قات فرعی دیگر مفصل در فصل اول این کتاب بحث شده است و علاوه بر آن یکرشته قوانین عمومی برای مدل‌هایی که در مسابقات شرکت داده میشوند وضع شده که مدل سازان باید از آن اطلاع داشته باشند. این قوانین را میتوان در کتابی تحت عنوان «قوانین مسابقات» که بوسیله مقامات هواپیمایی مدل انگلستان و امریکا چاپ شده بدست آورد.

گلایدرها

فرمول مسابقات جهانی گلایدر «A/2» نامیده میشود که تابع مشخصات زیر میباشد:

- (۱) مجموع مساحت بالها و سکان افقی باید بین ۴۹۶ و ۵۲۷ اینچ مربع باشد.
- (۲) حداقل وزن کل گلایدر باید ۱۴/۴۶ اونس باشد.
- (۳) حداکثر بار بال (وزن تقسیم بر سطح کل بال) آن باید ۱۶/۳۸ اونس در هر پایی مربع باشد.
- (۴) طریقه استاندارد رهایدن گلایدر باید باوینج بعمل آید و طول نخ کشش هم باید بیش از ۱۴۶ پا باشد.

توضیح: ارقام بالا چون از روی سیستم متريک تبدیل شده بنا بر اين اکثرا بصورت اعشاری درآمده است.

گلایدرهای با عاد کوچکتر و یا بزرگتر را میتوان در مسابقات آزاد شرکت داد. گلایدر «A/2» گلایدر مخصوص مسابقات میباشد و یگانه گلایدری است که در مسابقات جهانی شناخته شده است.

مدلهای گشی

فرمول مدل مسابقات جهانی هوایپیماهای گشی «Wakefield» نامیده میشود که

دارای مشخصات زیر میباشد:

- (۱) مجموع مساحت بالها و سکان افقی باید بین ۵/۲۶۳ و ۵/۳۰۴ اینچ مربع باشد.
 - (۲) حداقل وزن کل مدل باید ۸/۱۱ اونس باشد.
 - (۳) حداکثر بار بال باید ۱۶/۳۸ اونس در هر پایی مربع باشد.
 - (۴) حداکثر وزن موتور گشی (کش) باید ۱/۷۶۸ اونس باشد.
- این فرمول يك فرمول بسیار «محدود گشته» است زیرا وزن گش بمقدار زیادی از قابلیت پرواز هوایپیما با درنظر گرفتن بندهای (۱) و (۲) فوق میکاهد و بهمین منظور است که مدلهای گشی قوی را بیشتر برای شرکت در مسابقات آزاد میسازند.

مدلهای موتوری

حداکثر اندازه و قدرت موتور این نوع مدلها در مسابقات جهانی به ۲/۵۵ سانتیمتر مکعب محدود شده است. سایر محدودیتها بشرح زیر میباشد :

(۱) حداکثر وزن کل باید ۵۸/۱۰ اونس برای هر سانتیمتر مکعب ظرفیت موتور باشد.

(۲) حداقل باربال باید ۵۵/۶ اونس در هر پای مرربع باشد .

(۳) حداکثر باربال باید ۳۸/۱۶ اونس در هر پای مرربع باشد .

(۴) حداکثر مدت کار کردن موتور باید تا ۱۰ ثانیه بعداز رها کردن هوا پیما باشد.

در مسابقات ملی انگلستان میتوان از هر اندازه موتور استفاده نمود ولی مدت کار کرد آن همان ۱۰ ثانیه میباشد .

در بعضی از مسابقات مقداری وزن اضافی یا عبارت دیگر بار باید همواره هوا پیما باشد مثل «خلبان» (آدمک) با ابعاد مشخص و مقداری هم وزنه در حوالی کاین «خلبان» که یک عامل محدود گمنده مخصوص دیگر است، در موتورهای تا اندازه ۸۲/۰ سانتیمتر مکعب وزن مدل (غیر از سوخت و بار) باید حداقل ۵ اونس باشد. در موتورهای ۸۲/۰ سانتیمتر مکعب وزن «خلبان» مصنوعی باید ۴ اونس باشد که یک اونس هم وزن در کاین هوا پیما قرارداده میشود. در هر دو موتورهای از ۸۲/۰ سانتیمتر مکعب بیشتر وزن «خلبان» باید دو اونس باشد .

هوایپیماهای کنترل لاین «امستانت» (آگرو باسی)

طرح مدل و ساختمان آن محدودیتی ندارد و فقط وزن مدل نباید از عپوند تجاوز نماید. اندازه موتور هم نباید از ۱۰ سانتیمتر مکعب بیشتر باشد .

نخ پرواز باید از فولاد بوده و طول آن ممکن است بین ۲۵ تا ۷۰ پا با ابعاد زیر باشد:

موتورهای تا ۲/۵ سانتیمتر مکعب سیم نمره ۳۳ انگلیسی

موتورهای ۲/۵ تا ۴ سانتیمتر مکعب سیم نمره ۳۰ انگلیسی

موتورهای ۴ تا ۶ سانتیمتر مکعب سیم نمره ۲۶ انگلیسی

سیستم کامل کنترل نیز باید بتواند کششی ۱۰ برابر وزن مدل را تحمل نماید،

امتیازات بر حسب کیفیت مانورهای انجام شده داده میشود .

جدول شماره ۳۶ : مدخلات هدایتیاها و ابیسات

طبقه

B
A
(بيان الملاي)

١٥١ ساتيمتر مكعب جداكثر

١٣٣ ابیج مریج

-

٢ ابیج

٤ ابیج

-

٣٩٤ ابیج

٥٤٥ ابیج مریج

-

١ ابیج

٣٠٣ ساتيمتر مكعب

٦٠٦٠ بآ

١٢٤٠ ابیج سیم نفره

٧٠

١٤٠

% A

طرفيت متور
حدااقل مساحت بالها

حدااقل مجموع مساحت(بالملاي وحد)

حدااقل عرض بدنه در كابين خلبان

حدااقل عمق بدنه در كابين خلبان

حدااقل مقطع بدنه در كابين خلبان

حدااقل قدر چرخ

حدااقل ظرفيت مخزن سوخت

حداڪر وزن

طول نسخ

حدااقل قطر نسخ

تعداد دورهای پرواز حداقل

حداڪر

هوایپیمای کنترل لاین «Team Racer»

سه طبقه هوایپیمای کنترل لاین از نوع فوق برحسب اندازه موتور و باعدها مدل و غیره تابحال شناخته شده است که مشخصات آنها در جدول شماره ۲۶ خلاصه شده است. طول نخ کنترل در طبقه «A» $\frac{1}{2}$ با ۱۸ دور (یک میل) در طبقه «B» ۱۴ دور (یک میل) و در طبقه «C» که بین المللی است ۱۰ دور (یک کیلومتر) مسافت طی شده میباشد.

مسافت‌های طی شده استاندارد در طبقه «A» و «B» پنج تا ده میل و در طبقه «C» ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر میباشد.

هوایپیمای کنترل لاین «اسپید»

یک فرمول مسابقات جهانی و پنج تقسیم بندی دیگر رسمیت دارد. فرمول مسابقات جهانی از نوع محدود است که طبق مقررات آن باید یکی از دونوع سوختهای زیر مصرف شود:

(۲۰/۸۰ یا ۲۵/۷۵ متابول/روغن کرچک) و بدین ترتیب استفاده از موتور دیزل منوع میباشد. حداکثر اندازه موتور به $\frac{5}{2}$ سانتیمتر مکعب محدود شده و حداقل مجموع مساحت سطوح هوایپیما (بالهاوسکان افقی) باید دو دسیمتر مربع (۱۳۱ اینچ مربع) برای هر سانتیمتر مکعب ظرفیت موتور و حداکثر بار بال نیز باید $\frac{76}{75}$ اونس در هر باری مربع باشد. شعاع دائره پرواز $52\frac{2}{3}$ پاو $\frac{2}{3}$ اینچ و دهدور گردش آن برابر با یک کیلومتر مسافت است. حداقل قطر نخ مجاز 0.098m اینچ (سیم نمره ۳۳ انگلیسی) در کنترل با دو رشته نخ و یا 136cm اینچ (سیم نمره ۲۹ انگلیسی) در کنترل بایک رشته نخ میباشد.

شرح مشخصات سایر پنج طبقه دیگر کنترل لاین «اسپید» برای آسانی مراجعت در جدول شماره ۱۷ خلاصه شده است.

در مورد زمان گیری رسمی پروازهای «اسپید» بفصل ۱۳ این کتاب مراجعت شود.

جدول شماره ۳۷ : طبقه بندي کنترل لاین «اسپید»

طبله					
۴	۳	۲	۱	۰	
اندازه موتور حداکثر وزن موتور	۱/۵۰ سانتیمتر سانتیمتر مکعب	۲/۵۱-۱/۵۱ سانتیمتر مکعب	۱/۵۱ سانتیمتر مکعب	۱/۵۱ سانتیمتر مکعب	۱۰۰-۱۰۱-۰۵-۰۵-۰۱ سانتیمتر موتور جت
حداکثر ورندهايل حداکثر ورندهايل	—	—	—	—	—
طول نخ تعداد در درجه کيلومتر (فاصليزماني)	۳۷ با $\frac{۳}{۴}$ اينچ ۵۲ با $\frac{۳}{۴}$ اينچ	۵۸ با $\frac{۱}{۲}$ اينچ ۶۵ با $\frac{۱}{۴}$ اينچ	۲۴ با $\frac{۳}{۴}$ اينچ ۵۲ با $\frac{۳}{۴}$ اينچ	۳۷ با $\frac{۳}{۴}$ اينچ ۵۸ با $\frac{۱}{۲}$ اينچ	۳۵ اوينس ۱۷/۵ اوينس
حداکثر اندازه حداکثر اندازه	—	—	—	—	—
دو رشته نخ دو رشته نخ	دو رشته نخ دو رشته نخ	دو رشته نخ دو رشته نخ	دو رشته نخ دو رشته نخ	دو رشته نخ دو رشته نخ	دو رشته نخ دو رشته نخ
سيم نمره ۲۸ اينکليسى سيم نمره ۲۸ اينکليسى سيم نمره ۳۳ اينکليسى سيم نمره ۳۳ اينکليسى سيم نمره ۳۳ اينکليسى سيم نمره ۳۳ اينکليسى	۰/۱۰۱۰ ۰/۱۰۱۴۵ ۰/۱۰۰۷۶ ۰/۱۰۱۰۸ ۰/۱۰۱۰۸ ۰/۱۰۱۳۷	۰/۱۰۱۴۸ ۰/۱۰۱۴۸ ۰/۱۰۱۴۸ ۰/۱۰۱۴۸ ۰/۱۰۱۴۸ ۰/۱۰۱۴۸	۰/۱۰۰۲۰ ۰/۱۰۰۲۰ ۰/۱۰۰۲۰ ۰/۱۰۰۲۰ ۰/۱۰۰۲۰ ۰/۱۰۰۲۰	۰/۱۰۰۰ ۰/۱۰۰۰ ۰/۱۰۰۰ ۰/۱۰۰۰ ۰/۱۰۰۰ ۰/۱۰۰۰	۰/۱۰۰۰ ۰/۱۰۰۰ ۰/۱۰۰۰ ۰/۱۰۰۰ ۰/۱۰۰۰ ۰/۱۰۰۰

هوایپیمای گنترل لاین رذمی

ساختمان این نوع مدل تابع هیچ محدودیتی نمیباشد ولی در مسابقات ملی انگلستان اندازه و قدرت موتوربه $\frac{5}{5}$ سانتیمتر مکعب و طول نخ به 50 پامحدود شده است. نوار یکه در دنبال مدل کشیده میشود باید 10 پا طول و $1\frac{1}{2}$ اینچ عرض داشته و پنج پا نخ محکم به پشت بدن و یا سکان عمومی ثابت بسته شده باشد . مدت کل پرواز زدمی پنج دقیقه است و برای هر 15 ثانیه بعد از شروع عملیات اگر هوایپیما از زمین بلند نشود یک امتیاز از شرکت کننده در مسابقه کم خواهد شد و برای هر بار قطع قسمتی از نوار هوایپیمای طرف مقابل 5 امتیاز منبیت منظور میگردد .